

Документ подписан:

дата:2026.06.08 17:40:25
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.06.01 16:52:58
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



cb7e5b505daf11f1a444fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

31.05.2026

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1 421 000.00	1	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00
2	THERMAL RECEIPT PRINTER	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
3	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	8 994 000.00	1	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00
4	Аккумуляторная батарея свинцово- кислородная STR670 6V7Ah	220 000.00	4	880 000.00	105 600.00	985 600.00
5	Аккумуляторная батарея свинцово- кислородная STR670 6V7Ah	220 000.00	4	880 000.00	105 600.00	985 600.00
6	Аккумуляторная батарея свинцово- кислородная STR670 6V7Ah	220 000.00	4	880 000.00	105 600.00	985 600.00
7	Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx	6 440 000.00	1	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00
8	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1 421 000.00	1	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00
9	SNT TLA ASSY	7 305 750.00	1	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00
10	Стекер диспенсера	5 904 000.00	1	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00
11	Контроллер диспенсера CMD-V4	3 390 000.00	1	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00
12	NCR U-IMCRW TK 2 WITH SMART	6 440 000.00	1	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00
13	Плата управления модулем выдачи наличных CDM от банкомата Diebold	3 390 000.00	1	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00
14	Стекер CMD-V4 синглреджеком	5 904 000.00	1	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00
15	WNCOR NXDORF CLAMP WNCOR C2040/ Модуль доставки денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR	3 216 000.00	1	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00
16	Плата управления модулем выдачи наличных CDM от банкомата Diebold	3 390 000.00	1	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00
17	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2	151 800.00	1	151 800.00	18 216.00	170 016.00
18	Системный блок версии 102 в сборе для установки в банкомате	15 560 000.00	4	62 240 000.00	7 468 800.00	69 708 800.00
19	Модем E3372	785 000.00	2	1 570 000.00	188 400.00	1 758 400.00
20	Картридер TK2 для банкомата NCR	6 440 000.00	1	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00

Итого к оплате: Сто пятьдесят один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.06.08 17:40:25
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.06.01 16:52:58
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



cb7e5b505daf11f1a444fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

АКТ № 1619
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 31.05.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR 6623	13-59981069	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1	1 421 000.00	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
2	NCR 6623	13-57828691	THERMAL RECEIPT PRINTER	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
3	NCR 6623	13-57828728	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	1	8 994 000.00	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00	Turonbank Namangan filiali	0226
4	NCR 6623	13-59981043	Аккумуляторная батарея свинцово- кислая STR670 6V7Ah	4	220 000.00	880 000.00	105 600.00	985 600.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
5	NCR 6623	13-59981118	Аккумуляторная батарея свинцово- кислая STR670 6V7Ah	4	220 000.00	880 000.00	105 600.00	985 600.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
6	NCR 6623	13-57828720	Аккумуляторная батарея свинцово- кислая STR670 6V7Ah	4	220 000.00	880 000.00	105 600.00	985 600.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
7	NCR 6623	13-59981043	Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx	1	6 440 000.00	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
8	NCR 6623	13-57828666	SSD MICROFORM 512 GB SATA	1	1 421 000.00	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
9	NCR 6623	13-57828666	SNT TLA ASSY	1	7 305 750.00	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
10	NCR 6623	13-57828695	Стекер диспенсера	1	5 904 000.00	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00	"Turonbank" ATB Termiz filiali	0328
11	NCR 6623	13-57828695	Контроллер диспенсера CMD-V4	1	3 390 000.00	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00	"Turonbank" ATB Termiz filiali	0328
12	NCR 6623	13-59981026	NCR U-IMCRW TK 2 WITH SMART	1	6 440 000.00	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
13	NCR 6623	13-57828709	Плата управления модулем выдачи наличчных CDM от банкомата Diebold	1	3 390 000.00	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
14	NCR 6623	13-59981026	Стекер CMD-V4 синглреджектом	1	5 904 000.00	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
15	NCR 6623	13-59981026	WNCOR NXDORF CLAMP WNCOR C2040/ Моуль доставки денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
16	NCR 6623	13-59981026	Плата управления модулем выдачи наличчных CDM от банкомата Diebold	1	3 390 000.00	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
17	NCR 6623	13-57828663	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2	1	151 800.00	151 800.00	18 216.00	170 016.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
18	NCR 6623	13-59981125	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	4	15 560 000.00	62 240 000.00	7 468 800.00	69 708 800.00	Turonbank bosh ofisi	0446
19	NCR 6623	13-59981125	Модем E3372	2	785 000.00	1 570 000.00	188 400.00	1 758 400.00	Turonbank bosh ofisi	0446
20	NCR 6623	13-57828697	Картридер TK2 для банкомата NCR	1	6 440 000.00	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00	Turonbank Mirzo Ulug'bek filiali	1154

Итого к оплате: Сто пятьдесят один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.06.01 16:52:58
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2026.06.08 17:40:25
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:



cb7e5b505daf11f1a444fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 1619 от 31.05.2026
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, SHAYXONTONUR TUMANI, ABAY KO`CHASI 4A-UY
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "SSD MICROFORM 512 GB SATA"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 421 000.00	1 421 000.00	12%	170 520.00	1 591 520.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "THERMAL RECEIPT PRINTER"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	8 994 000.00	8 994 000.00	12%	1 079 280.00	10 073 280.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная STR670 6V7Ah"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	220 000.00	880 000.00	12%	105 600.00	985 600.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная STR670 6V7Ah"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	220 000.00	880 000.00	12%	105 600.00	985 600.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная STR670 6V7Ah"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	220 000.00	880 000.00	12%	105 600.00	985 600.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 440 000.00	6 440 000.00	12%	772 800.00	7 212 800.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "SSD MICROFORM 512 GB SATA"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 421 000.00	1 421 000.00	12%	170 520.00	1 591 520.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "SNT TLA ASSY"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 305 750.00	7 305 750.00	12%	876 690.00	8 182 440.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Стекер диспенсера"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 904 000.00	5 904 000.00	12%	708 480.00	6 612 480.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Контроллер диспенсера CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 390 000.00	3 390 000.00	12%	406 800.00	3 796 800.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "NCR U-IMCRW TK 2 WITH SMART"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 440 000.00	6 440 000.00	12%	772 800.00	7 212 800.00	Оказание услуг
13	Замена зап. части "Плата управления модулем выдачи наличных CDM от банкомата Diebold"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 390 000.00	3 390 000.00	12%	406 800.00	3 796 800.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "Стекер CMD-V4 синглреджектом"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 904 000.00	5 904 000.00	12%	708 480.00	6 612 480.00	Оказание услуг

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Замена зап. части "WNCOR NXDORF CLAMP WNCOR C2040/ Могуль доставки денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 216 000.00	3 216 000.00	12%	385 920.00	3 601 920.00	Оказание услуг
16	Замена зап. части "Плата управления модулем выдачи наличных CDM от банкомата Diebold"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 390 000.00	3 390 000.00	12%	406 800.00	3 796 800.00	Оказание услуг
17	Замена зап. части "Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	151 800.00	151 800.00	12%	18 216.00	170 016.00	Оказание услуг
18	Замена зап. части "Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	15 560 000.00	62 240 000.00	12%	7 468 800.00	69 708 800.00	Оказание услуг
19	Замена зап. части "Модем E3372"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	785 000.00	1 570 000.00	12%	188 400.00	1 758 400.00	Оказание услуг
20	Замена зап. части "Картридер ТК2 для банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 440 000.00	6 440 000.00	12%	772 800.00	7 212 800.00	Оказание услуг
Итого						135 477 550.00		16 257 306.00	151 734 856.00	

Всего к оплате: Сто пятьдесят один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 16 257 306.00 .

Руководитель:
Главный бухгалтер:
Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Получил: