

Документ подписан:

дата:2025.05.02 16:06:50
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.04.30 11:05:06
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f025874c767ab086971e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт терминалов,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.04.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	PWA, USB HOST,CONTROLLER/ Плата управления портами USB	5 600 000.00	1	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00
2	Аккумуляторная батарея F26402298	181 700.00	4	726 800.00	87 216.00	814 016.00
3	Средняя механическая часть управления чекового термопринтера на интерфейсе USB для банкомата марки "NCR	3 822 400.00	1	3 822 400.00	458 688.00	4 281 088.00
4	Двойная плата синхронизация пик лайн S2	1 250 000.00	1	1 250 000.00	150 000.00	1 400 000.00
5	Вакуумное устройство захвата банкнот (Пиклайн S1)	297 000.00	2	594 000.00	71 280.00	665 280.00
6	Антенна Flytech FT58027	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
7	4G LTE USB модем	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
8	ССД 512-гб	980 000.00	2	1 960 000.00	235 200.00	2 195 200.00
9	Контроллер диспенсера CMD-V4	5 200 000.00	1	5 200 000.00	624 000.00	5 824 000.00
10	Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)	5 357 200.00	1	5 357 200.00	642 864.00	6 000 064.00
11	Принтер в сборе для NCR	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
12	Аккумуляторная батарея свинцово- кислная SL12V9Ah	336 000.00	4	1 344 000.00	161 280.00	1 505 280.00
13	Huawei e3372 (USB модем)	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
14	S2 SUCTION CUP BLUE	31 500.00	8	252 000.00	30 240.00	282 240.00

Итого к оплате: Тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.05.02 16:06:50
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.04.30 11:05:06
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f025874c767ab086971e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 1647
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.04.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	CE840	g16066 f30586	PWA, USB HOST,CONTROLLER/ Плата управления портами USB	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	"Turonbank" ATB Andijon filiali	1171
2	NCR 6623	13-57828718	Аккумуляторная батарея F26402298	4	181 700.00	726 800.00	87 216.00	814 016.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
3	NCR 6623	13-57828653	Средняя механическая часть управления чекового термопринтера на интерфейсе USB для банкомата марки "NCR	1	3 822 400.00	3 822 400.00	458 688.00	4 281 088.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
4	NCR 6623	13-57828653	Двойная плата синхронизация пик лайн S2	1	1 250 000.00	1 250 000.00	150 000.00	1 400 000.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
5	NCR 6623	13-57828830	Вакуумное устройство захвата банкнот (Пиклайн S1)	2	297 000.00	594 000.00	71 280.00	665 280.00	Turonbank Zangiota filiali	1019
6	NCR 6623	13-57828679	Антенна Flytech FTS8027	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
7	NCR 6623	13-57828679	4G LTE USB модем	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
8	NCR 6623	13-57828715	ССД 512-г6	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
9	NCR 6623	94-58406974	ССД 512-г6	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
10	NCR 6623	13-57828698	Контроллер диспенсера CMD-V4	1	5 200 000.00	5 200 000.00	624 000.00	5 824 000.00	Turonbank Namangan filiali	0226
11	NCR 6623	13-57828698	Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)	1	5 357 200.00	5 357 200.00	642 864.00	6 000 064.00	Turonbank Namangan filiali	0226
12	NCR 6623	13-57828719	Принтер в сборе для NCR	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
13	NCR 6623	13-57828675	Аккумуляторная батарея свинцово- кислоная SL12V9Ah	4	336 000.00	1 344 000.00	161 280.00	1 505 280.00	Turonbank Mirobod filiali	0986
14	NCR 6623	13-57828665	Huawei e3372 (USB модем)	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank bosh ofisi	0446
15	NCR 6623	13-57828829	S2 SUCTION CUP BLUE	8	31 500.00	252 000.00	30 240.00	282 240.00	Turonbank Yashnobod filiali	1083

Итого к оплате: Тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.04.30 11:05:06
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2025.05.02 16:06:50
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:



11f025874c767ab086971e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 1647 от 30.04.2025
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy 201055108
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "PWA, USB HOST,CONTROLLER/ Плата управления портами USB"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 600 000.00	5 600 000.00	12%	672 000.00	6 272 000.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея F26402298"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	181 700.00	726 800.00	12%	87 216.00	814 016.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Средняя механическая часть управления чекового термопринтера на интерфейсе USB для банкомата марки "NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 822 400.00	3 822 400.00	12%	458 688.00	4 281 088.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Двойная плата синхронизация пик лайн S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 250 000.00	1 250 000.00	12%	150 000.00	1 400 000.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Вакуумное устройство захвата банкнот (Пиклайн S1)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	297 000.00	594 000.00	12%	71 280.00	665 280.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Антенна Flytech FTS8027"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "4G LTE USB модем"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "ССД 512-гб"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	980 000.00	1 960 000.00	12%	235 200.00	2 195 200.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "Контроллер диспенсера CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 200 000.00	5 200 000.00	12%	624 000.00	5 824 000.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 357 200.00	5 357 200.00	12%	642 864.00	6 000 064.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Принтер в сборе для NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная SL12V9Ah"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	336 000.00	1 344 000.00	12%	161 280.00	1 505 280.00	Оказание услуг
13	Замена зап. части "Huawei e3372 (USB модем)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "S2 SUCTION CUP BLUE"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	8.000000	31 500.00	252 000.00	12%	30 240.00	282 240.00	Оказание услуг
Итого						33 471 400.00		4 016 568.00	37 487 968.00	

Всего к оплате: Тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 4 016 568.00 .

Руководитель:
Главный бухгалтер:
Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Получил: