

Документ подписан:

дата:2025.05.02 16:12:00
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фιο: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.04.30 17:57:36
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фιο: HASANOV DILSHOD
email:



11f025c27daa549ab17c1e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт терминалов,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.04.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	S2 SUCTION CUP BLUE	42 000.00	8	336 000.00	40 320.00	376 320.00
2	Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold	5 600 000.00	2	11 200 000.00	1 344 000.00	12 544 000.00
3	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	90 850.00	1	90 850.00	10 902.00	101 752.00
4	Блок диспенсерный двойной без ИС Wincor Nixdorf	5 600 000.00	1	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00
5	Антенна Flytech FTS8027	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
6	4G USB modem E3372	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00

Итого к оплате: Двадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч двести семьдесят два сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.05.02 16:12:00
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.04.30 17:57:36
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:



11f025c27daa549ab17c1e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 177
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.04.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №21-4/6/24 от 01.06.2024 г. и на основании дефектных актов.

"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR Self Serv 6623	94-58407004	S2 SUCTION CUP BLUE	8	42 000.00	336 000.00	40 320.00	376 320.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
2	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310178102	Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
3	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310178102	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
4	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310178102	Блок диспенсерный двойной без ИС Wincor Nixdorf	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
5	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177426	Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	Turonbank bosh ofisi	0446
6	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177331	Антенна Flytech FTS8027	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
7	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177331	4G USB modem E3372	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank Samarqand filiali	0282

Итого к оплате: Двадцать миллионов восьмьсот семнадцать тысяч двести семьдесят два сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Сдал
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.04.30 17:57:36
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:

дата:2025.05.02 16:12:00
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:



11f025c27daa549ab17c1e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 177 от 30.04.2025
к договору № 21-4/6/24 от 01.06.2024

Поставщик:	"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН Маърифат МФЙ, Фаргона йули кучаси, 23/3- уй, 1/2-хонадон	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy 201055108
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	310852059	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	326050006409 (сертификат активный)
Регистрационный код плательщика НДС:	326080232541 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	22504000100000446107
Р/С:	20208000905706614001	Р/С:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "S2 SUCTION CUP BLUE"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	8.000000	42 000.00	336 000.00	12%	40 320.00	376 320.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	5 600 000.00	11 200 000.00	12%	1 344 000.00	12 544 000.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	90 850.00	90 850.00	12%	10 902.00	101 752.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Блок диспенсерный двойной без IC Wincor Nixdorf"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 600 000.00	5 600 000.00	12%	672 000.00	6 272 000.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Антенна Flytech FTS8027"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "4G USB modem E3372"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
Итого						18 586 850.00	2 230 422.00		20 817 272.00	

Всего к оплате: Двадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч двести семьдесят два сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 2 230 422.00 .

Руководитель:	Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер:	Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Товар отпустил:	Получил: