

Документ подписан:

дата:2026.07.07 09:58:17
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.06.30 12:08:20
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



b151ce7a745111f1a382fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.06.2026

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Режект датчик S2	2 960 000.00	1	2 960 000.00	355 200.00	3 315 200.00
2	Контрольная плата управления диспенсора S2	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
3	SSD Lexar 512gb SATA	1 421 000.00	1	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00
4	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	3 050 000.00	1	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00
5	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	3 050 000.00	1	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00
6	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	15 560 000.00	1	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00
7	Антенна для роутера	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
8	Wi-Fi роутер CPE 4G	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
9	Антенна для роутера	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
10	Wi-Fi роутер CPE 4G	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
11	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	15 560 000.00	1	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00
12	Источник бесперебойного питания ION 2KVA, LCD AVR, 230V/50Hz, ISO-9001. V-2000 LCD	3 050 000.00	1	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00
13	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	15 560 000.00	1	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00
14	Чековый принтер - Receipts printer	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
15	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	3 419 600.00	1	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00

Итого к оплате: Восемьдесят восемь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот сорок сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.07.07 09:58:17
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.06.30 12:08:20
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



b151ce7a745111f1a382fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

АКТ № 1942
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.06.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR 6623	13-57828652	Режект датчик S2	1	2 960 000.00	2 960 000.00	355 200.00	3 315 200.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
2	NCR 6623	13-59981078	Контрольная плата управления диспенсора S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
3	NCR 6623	13-57828691	SSD Lexar 512gb SATA	1	1 421 000.00	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
4	NCR 6623	13-57828691	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	1	3 050 000.00	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
5	NCR 6623	13-59981074	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	1	3 050 000.00	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
6	NCR 6623	13-57828719	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	1	15 560 000.00	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
7	NCR 6623	13-59981026	Антенна для роутера	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
8	NCR 6623	13-59981026	Wi-Fi роутер CPE 4G	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
9	NCR 6623	13-57828709	Антенна для роутера	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
10	NCR 6623	13-57828709	Wi-Fi роутер CPE 4G	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
11	NCR 6623	13-57828709	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	1	15 560 000.00	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
12	NCR 6623	13-57828664	Источник бесперебойного питания ION 2KVA, LCD AVR, 230V/50Hz, ISO-9001. V-2000 LCD	1	3 050 000.00	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
13	GRG H68NL	1108457412	Системный блок версии 102 в сборе дляустановки в банкомате	1	15 560 000.00	15 560 000.00	1 867 200.00	17 427 200.00	Turonbank bosh ofisi	0446
14	NCR 6623	13-57828682	Чековый принтер - Receipts printer	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	Turonbank bosh ofisi	0446
15	Datacard	G16043	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	1	3 419 600.00	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00	Turonbank Mirzo Ulug'bek filiali	1154

Итого к оплате: Восемьдесят восемь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот сорок сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.06.30 12:08:20
серийный номер: 7935ca8f
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2026.07.07 09:58:17
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:



b151ce7a745111f1a382fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 1942 от 30.06.2026
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, SHAYXONTONUR TUMANI, ABAY KO`CHASI 4A-UY
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Режект датчик S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	2 960 000.00	2 960 000.00	12%	355 200.00	3 315 200.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Контрольная плата управления диспенсора S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "SSD Lexar 512gb SATA"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 421 000.00	1 421 000.00	12%	170 520.00	1 591 520.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 050 000.00	3 050 000.00	12%	366 000.00	3 416 000.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 050 000.00	3 050 000.00	12%	366 000.00	3 416 000.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Системный блок версии 102 в сборе для установки в банкомате"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	15 560 000.00	15 560 000.00	12%	1 867 200.00	17 427 200.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Антенна для роутера"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "Wi-Fi роутер CPE 4G"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "Антенна для роутера"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Wi-Fi роутер CPE 4G"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Системный блок версии 102 в сборе для установки в банкомате"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	15 560 000.00	15 560 000.00	12%	1 867 200.00	17 427 200.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "Источник бесперебойного питания ION 2KVA, LCD AVR. 230V/50Hz, ISO-9001. V-2000 LCD"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 050 000.00	3 050 000.00	12%	366 000.00	3 416 000.00	Оказание услуг
13	Замена зап. части "Системный блок версии 102 в сборе для установки в банкомате"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	15 560 000.00	15 560 000.00	12%	1 867 200.00	17 427 200.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "Чековый принтер - Receipts printer"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Замена зап. части "Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 419 600.00	3 419 600.00	12%	410 352.00	3 829 952.00	Оказание услуг
Итого						78 857 000.00	9 462 840.00		88 319 840.00	

Всего к оплате: Восемьдесят восемь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот сорок сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 9 462 840.00 .

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH

Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH

Получил: