

Документ подписан:

дата:2025.06.03 16:27:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фιο: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.05.30 16:30:33
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фιο: HASANOV DILSHOD
email:



11f03d49431b23bab5b71e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт терминалов,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.05.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Стекер диспенсера, CMD-V4 с синглреджетом	9 180 600.00	2	18 361 200.00	2 203 344.00	20 564 544.00
2	Принтер чековый (термо) TP27	8 994 000.00	1	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00
3	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)	869 000.00	4	3 476 000.00	417 120.00	3 893 120.00
4	4G USB modem E3372	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
5	Антенна Flytech FTS8027	575 000.00	1	575 000.00	69 000.00	644 000.00
6	4G LTE WIFI Router	1 360 000.00	1	1 360 000.00	163 200.00	1 523 200.00

Итого к оплате: Тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста сорок четыре сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.06.03 16:27:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.05.30 16:30:33
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:



11f03d49431b23bab5b71e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 200
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.05.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №21-4/6/24 от 01.06.2024 г. и на основании дефектных актов.

"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310181402	Стекер диспенсера, CMD-V4 с синглреджетом	1	9 180 600.00	9 180 600.00	1 101 672.00	10 282 272.00	Turonbank bosh ofisi	0446
2	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177914	Принтер чековый (термо) TP27	1	8 994 000.00	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
3	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177323	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)	4	869 000.00	3 476 000.00	417 120.00	3 893 120.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
4	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177528	4G USB modem E3372	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank Namangan filiali	0226
5	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177528	Антенна Flytech FTS8027	1	575 000.00	575 000.00	69 000.00	644 000.00	Turonbank Namangan filiali	0226
6	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177528	Стекер диспенсера, CMD-V4 с синглреджетом	1	9 180 600.00	9 180 600.00	1 101 672.00	10 282 272.00	Turonbank Namangan filiali	0226
7	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177311	4G LTE WIFI Router	1	1 360 000.00	1 360 000.00	163 200.00	1 523 200.00	"Turonbank" ATB to'lov markazi	9011

Итого к оплате: Тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста сорок четыре сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.05.30 16:30:33
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:

дата:2025.06.03 16:27:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:



11f03d49431b23bab5b71e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 200 от 30.05.2025
к договору № 21-4/6/24 от 01.06.2024

Поставщик:	"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН Маърифат МФЙ, Фаргона йули кучаси, 23/3- уй, 1/2-хонадон	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy 201055108
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	310852059	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	
Регистрационный код плательщика НДС:	326080232541 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000905706614001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Стекер диспенсера, CMD-V4 с синглреджетом"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	9 180 600.00	18 361 200.00	12%	2 203 344.00	20 564 544.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Принтер чековый (термо) TP27"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	8 994 000.00	8 994 000.00	12%	1 079 280.00	10 073 280.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	869 000.00	3 476 000.00	12%	417 120.00	3 893 120.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "4G USB modem E3372"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Антенна Flytech FTS8027"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	575 000.00	575 000.00	12%	69 000.00	644 000.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "4G LTE WIFI Router"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 360 000.00	1 360 000.00	12%	163 200.00	1 523 200.00	Оказание услуг
Итого						33 551 200.00		4 026 144.00	37 577 344.00	

Всего к оплате: Тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста сорок четыре сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 4 026 144.00 .

Руководитель:	Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер:	Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Товар отпустил:	Получил: