

Документ подписан:

дата:2025.07.02 09:52:57
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.06.30 15:04:22
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f055958edcac7e916a1e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт терминалов,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.06.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	S2 SUCTION CUP BLUE	31 500.00	6	189 000.00	22 680.00	211 680.00
2	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	8 994 000.00	1	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00
3	Контрольная плата управления диспенсора S2	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
4	Модуль выравнивания купюр (BAM) S2	3 465 000.00	1	3 465 000.00	415 800.00	3 880 800.00
5	Вакуумные чашки для модуля выдачи наличных 009-0026464	31 500.00	8	252 000.00	30 240.00	282 240.00
6	Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата	98 500.00	1	98 500.00	11 820.00	110 320.00
7	Плата управления модулем выдачи налинчных банкомата S2	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
8	SSD Lexar NS100 / 512GB	980 000.00	1	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00
9	S2 SUCTION CUP BLUE /	31 500.00	2	63 000.00	7 560.00	70 560.00

Итого к оплате: Тридцать два миллиона сорок восемь тысяч шестнадцать сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.07.02 09:52:57
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.06.30 15:04:22
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f055958edcac7e916a1e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 2524
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.06.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR 6623	13-57828675	S2 SUCTION CUP BLUE	6	31 500.00	189 000.00	22 680.00	211 680.00	Turonbank Mirobod filiali	0986
2	NCR 6623	13-57828720	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	1	8 994 000.00	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
3	NCR 6623	13-57828670	Контрольная плата управления диспенсора S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	Turonbank Namangan filiali	0226
4	NCR 6623	13-57828670	Модуль выравнивания купюр (BAM) S2	1	3 465 000.00	3 465 000.00	415 800.00	3 880 800.00	Turonbank Namangan filiali	0226
5	NCR 6623	13-57828718	Вакуумные чашки для модуля выдачи наличных 009-0026464	8	31 500.00	252 000.00	30 240.00	282 240.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
6	NCR 6623	13-57828718	Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата	1	98 500.00	98 500.00	11 820.00	110 320.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
7	NCR 6623	13-57828705	Плата управления модулем выдачи налнчных банкомата S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
8	NCR 6623	13-57828679	SSD Lexar NS100 / 512GB	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
9	NCR 6623	13-57828675	S2 SUCTION CUP BLUE /	2	31 500.00	63 000.00	7 560.00	70 560.00	Turonbank Mirobod filiali	0986

Итого к оплате: Тридцать два миллиона сорок восемь тысяч шестнадцать сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.06.30 15:04:22
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2025.07.02 09:52:57
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:



11f055958edcac7e916a1e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 2524 от 30.06.2025
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "S2 SUCTION CUP BLUE"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	6.000000	31 500.00	189 000.00	12%	22 680.00	211 680.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	8 994 000.00	8 994 000.00	12%	1 079 280.00	10 073 280.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Контрольная плата управления диспенсора S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Модуль выравнивания купюр (BAM) S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 465 000.00	3 465 000.00	12%	415 800.00	3 880 800.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Вакуумные чашки для модуля выдачи наличных 009-0026464"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	8.000000	31 500.00	252 000.00	12%	30 240.00	282 240.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Вакуумный фильтр очистки воздуха для модуля выдачи наличных банкомата"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	98 500.00	98 500.00	12%	11 820.00	110 320.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Плата управления модулем выдачи наличных банкомата S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "SSD Lexar NS100 / 512GB"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	980 000.00	980 000.00	12%	117 600.00	1 097 600.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "S2 SUCTION CUP BLUE /"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	31 500.00	63 000.00	12%	7 560.00	70 560.00	Оказание услуг
Итого						28 614 300.00		3 433 716.00	32 048 016.00	

Всего к оплате: Тридцать два миллиона сорок восемь тысяч шестнадцать сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 3 433 716.00 .

Руководитель:	Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер:	Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Товар отпустил:	Получил: