

Документ подписан:

дата:2025.08.01 14:36:12
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2025.07.31 09:58:49
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f06dc9a0b8dd68957c1e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

31.07.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Электронная плата для управления блоком записи на чип пластиковой карты, для эмбоссера марки "Entrust CE840"	2 800 000.00	1	2 800 000.00	336 000.00	3 136 000.00
2	Кабель-шлейф с разъемами, для эмбоссера марки "Entrust CE840"	445 000.00	1	445 000.00	53 400.00	498 400.00
3	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	3 112 500.00	1	3 112 500.00	373 500.00	3 486 000.00
4	Модуль транспортировки одной купюры для модуля выдачи наличных (SNT TLA ASSY)	7 305 750.00	1	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00
5	Моторизованный считыватель пластиковых карт TK2 банкомата NCR	6 440 000.00	1	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00
6	Display port to DVI	440 000.00	1	440 000.00	52 800.00	492 800.00
7	NCR S2 Pickline	397 000.00	4	1 588 000.00	190 560.00	1 778 560.00
8	Лента для модуля временного хранения купюр банкомата GRG	3 075 000.00	1	3 075 000.00	369 000.00	3 444 000.00
9	Картридер CHD V2CU для банкомата Wincor C2040	4 490 000.00	1	4 490 000.00	538 800.00	5 028 800.00
10	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	8 994 000.00	1	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00
11	Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Clamp)	5 357 200.00	2	10 714 400.00	1 285 728.00	12 000 128.00
12	Модуль набора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пик модуль S2)	6 071 550.00	1	6 071 550.00	728 586.00	6 800 136.00
13	Пластиковая шестерня для банкомата NCR/GEAR 26T/5 WIDE(IDLER) NCR S1	103 000.00	1	103 000.00	12 360.00	115 360.00
14	Ролики моторизованного считывателя пластиковых карт 4 мм	125 000.00	1	125 000.00	15 000.00	140 000.00
15	Battery (1200mAh)	90 850.00	2	181 700.00	21 804.00	203 504.00
16	SSD Lexar NS100 / 512GB	980 000.00	2	1 960 000.00	235 200.00	2 195 200.00
17	Зажим механизма транспортного Clamping CMD-V4	3 216 000.00	1	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00
18	Ключ от кабинета банкомата NCR/Abloy UL lock	668 000.00	1	668 000.00	80 160.00	748 160.00
19	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)	469 000.00	1	469 000.00	56 280.00	525 280.00
20	Термографический принтер банкомата NCR	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
21	Плата управления модулем выдачи налинчных банкомата S2	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
22	MIDI - MISC TOP LEVEL ASSEMBLY	6 900 000.00	1	6 900 000.00	828 000.00	7 728 000.00
23	Устройство передвижения купюр / Wincor Nixdorf Clamp Wincor C2040	3 216 000.00	1	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00
24	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)	469 000.00	1	469 000.00	56 280.00	525 280.00

Итого к оплате: Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто тридцать шесть сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.08.01 14:36:12
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2025.07.31 09:58:49
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f06dc9a0b8dd68957c1e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 2890
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ

31.07.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	CE840	g16066/f30586	Электронная плата для управления блоком записи на чип пластиковой карты, для эмбоссера марки "Entrust CE840"	1	2 800 000.00	2 800 000.00	336 000.00	3 136 000.00	"Turonbank" ATB Andijon filiali	1171
2	CE840	g16066/f30586	Кабель-шлейф с разъемами, для эмбоссера марки "Entrust CE840"	1	445 000.00	445 000.00	53 400.00	498 400.00	"Turonbank" ATB Andijon filiali	1171
3	CE840	g16066/f30586	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	1	3 112 500.00	3 112 500.00	373 500.00	3 486 000.00	"Turonbank" ATB Andijon filiali	1171
4	NCR 6623	13-57828718	Модуль транспортировки одной купюры для модуля выдачи наличных (SNT TLA ASSY)	1	7 305 750.00	7 305 750.00	876 690.00	8 182 440.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
5	NCR 6623	13-59981078	Моторизованный считыватель пластиковых карт TK2 банкомата NCR	1	6 440 000.00	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
6	NCR 6623	13-57828666	Display port to DVI	1	440 000.00	440 000.00	52 800.00	492 800.00		11933
7	NCR 6623	13-57828666	NCR S2 Pickline	4	397 000.00	1 588 000.00	190 560.00	1 778 560.00		11933
8	NCR 6623	13-57828681	Лента для модуля временного хранения купюр банкомата GRG	1	3 075 000.00	3 075 000.00	369 000.00	3 444 000.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
9	NCR 6623	13-59981075	Картридер CHD V2CU для банкомата Wincor C2040	1	4 490 000.00	4 490 000.00	538 800.00	5 028 800.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
10	NCR 6623	13-59981075	Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)	1	8 994 000.00	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
11	NCR 6623	13-59981075	Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)	1	5 357 200.00	5 357 200.00	642 864.00	6 000 064.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
12	NCR 6623	13-57828727	Модуль набора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пик модуль S2)	1	6 071 550.00	6 071 550.00	728 586.00	6 800 136.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
13	NCR 6623	13-57828712	Пластиковая шестерня для банкомата NCR/GEAR 26T/5 WIDE(IDLER) NCR S1	1	103 000.00	103 000.00	12 360.00	115 360.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
14	NCR 6623	13-57828712	Ролики моторизованного считывателя пластиковых карт 4 мм	1	125 000.00	125 000.00	15 000.00	140 000.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
15	NCR 6623	13-57828712	Battery (1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
16	NCR 6623	13-59981026	SSD Lexar NS100 / 512GB	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
17	NCR 6623	13-57828670	Зажим механизма транспортного Clamping CMD-V4	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	Turonbank Namangan filiali	0226
18	NCR 6623	13-59981047	SSD Lexar NS100 / 512GB	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
19	NCR 6623	13-57828694	Ключ от кабинета банкомата NCR/Abloy UL lock	1	668 000.00	668 000.00	80 160.00	748 160.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
20	NCR 6623	13-59981047	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)	1	469 000.00	469 000.00	56 280.00	525 280.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
21	NCR 6623	13-59981047	Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)	1	5 357 200.00	5 357 200.00	642 864.00	6 000 064.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
22	NCR 6623	13-59981047	Battery (1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
23	NCR 6623	13-57828710	Термографический принтер банкомата NCR	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
24	NCR 6623	13-57828824	Плата управления модулем выдачи наличных банкомата S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
25	NCR 6623	13-57828824	MIDI - MISC TOP LEVEL ASSEMBLY	1	6 900 000.00	6 900 000.00	828 000.00	7 728 000.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
26	NCR 6623	13-59981121	Устройство передвижения купюр / Wincor Nixdorf Clamp Wincor C2040	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
27	NCR 6623	13-59981121	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)	1	469 000.00	469 000.00	56 280.00	525 280.00	Turonbank Qarshi filiali	0192

Итого к оплате: Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто тридцать шесть сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" АТБ

ФИО получателя

Сдал
"ВТЕСН" МСНЈ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.07.31 09:58:49
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2025.08.01 14:36:12
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:



11f06dc9a0b8dd68957c1e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 2890 от 31.07.2025
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Электронная плата для управления блоком записи на чип пластиковой карты, для эмбоссера марки "Entrust CE840""	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	2 800 000.00	2 800 000.00	12%	336 000.00	3 136 000.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Кабель-шлейф с разъемами, для эмбоссера марки "Entrust CE840""	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	445 000.00	445 000.00	12%	53 400.00	498 400.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 112 500.00	3 112 500.00	12%	373 500.00	3 486 000.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Модуль транспортировки одной купюры для модуля выдачи наличных (SNT TLA ASSY)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 305 750.00	7 305 750.00	12%	876 690.00	8 182 440.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Моторизованный считыватель пластиковых карт TK2 банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 440 000.00	6 440 000.00	12%	772 800.00	7 212 800.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Display port to DVI"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	440 000.00	440 000.00	12%	52 800.00	492 800.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "NCR S2 Pickline"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	397 000.00	1 588 000.00	12%	190 560.00	1 778 560.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "Лента для модуля временного хранения купюр банкомата GRG"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 075 000.00	3 075 000.00	12%	369 000.00	3 444 000.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "Картридер CHD V2CU для банкомата Wincor C2040"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	4 490 000.00	4 490 000.00	12%	538 800.00	5 028 800.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Модуль термографической печати от банкомата Diebold (TP27)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	8 994 000.00	8 994 000.00	12%	1 079 280.00	10 073 280.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Механизм набора купюр Wincor Nixdorf (Ciamp)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	5 357 200.00	10 714 400.00	12%	1 285 728.00	12 000 128.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "Модуль набора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пик модуль S2)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 071 550.00	6 071 550.00	12%	728 586.00	6 800 136.00	Оказание услуг

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Замена зап. части "Пластиковая шестерня для банкомата NCR/GEAR 26T/5 WIDE(IDLER) NCR S1"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	103 000.00	103 000.00	12%	12 360.00	115 360.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "Ролики моторизованного считывателя пластиковых карт 4 мм"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	125 000.00	125 000.00	12%	15 000.00	140 000.00	Оказание услуг
15	Замена зап. части "Battery (1200mAh)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	90 850.00	181 700.00	12%	21 804.00	203 504.00	Оказание услуг
16	Замена зап. части "SSD Lexar NS100 / 512GB"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	980 000.00	1 960 000.00	12%	235 200.00	2 195 200.00	Оказание услуг
17	Замена зап. части "Зажим механизма транспортного Clamping CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 216 000.00	3 216 000.00	12%	385 920.00	3 601 920.00	Оказание услуг
18	Замена зап. части "Ключ от кабинета банкомата NCR/Abloy UL lock"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	668 000.00	668 000.00	12%	80 160.00	748 160.00	Оказание услуг
19	Замена зап. части "Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	469 000.00	469 000.00	12%	56 280.00	525 280.00	Оказание услуг
20	Замена зап. части "Термографический принтер банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг
21	Замена зап. части "Плата управления модулем выдачи наличных банкомата S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
22	Замена зап. части "MIDI - MISC TOP LEVEL ASSEMBLY"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 900 000.00	6 900 000.00	12%	828 000.00	7 728 000.00	Оказание услуг
23	Замена зап. части "Устройство передвижения купюр / Wincor Nixdorf Clamp Wincor C2040"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 216 000.00	3 216 000.00	12%	385 920.00	3 601 920.00	Оказание услуг
24	Замена зап. части "Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf(Extractor Shaft CMD-V4)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	469 000.00	469 000.00	12%	56 280.00	525 280.00	Оказание услуг
Итого						85 290 300.00	10 234 836.00		95 525 136.00	

Всего к оплате: Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто тридцать шесть сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 10 234 836.00 .

Руководитель:
Главный бухгалтер:
Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Получил: