

Документ подписан:

дата:2025.10.08 17:34:14
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2025.10.08 11:07:54
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f0a40d1ccdf9aaa0d31e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

30.09.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол- во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	3 419 600.00	1	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00
2	Пластиковый толкатель карт во входном модуле, для эмбоссера марки "Entrust CE840	818 000.00	1	818 000.00	98 160.00	916 160.00
3	Пластиковый ролик захвата карт, для эмбоссера марки "Entrust CE840",	412 000.00	1	412 000.00	49 440.00	461 440.00
4	Ролик пластиковый, для эмбоссера марки "Entrust CE840",	357 000.00	1	357 000.00	42 840.00	399 840.00
5	Аккумуляторная батарея F26402298	181 700.00	2	363 400.00	43 608.00	407 008.00
6	Источник блок питания (Адаптер) 5,2V 2000mA Минимальное и максимальное входное напряжение100-240 вольт Выходной ток, не более 3А	125 000.00	3	375 000.00	45 000.00	420 000.00
7	Термочековая бумага 80x250	69 000.00	32	2 208 000.00	264 960.00	2 472 960.00
8	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	3 050 000.00	1	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00
9	4G WIFI Router	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
10	Контроллер диспенсера CMD-V4	3 390 000.00	1	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00
11	Блок диспенсерный двойной без ИС Wincor Nixdorf CMD-V4	5 600 000.00	1	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00
12	Диспенсерный блок двойной с механической ИС CMD-V4	5 600 000.00	1	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00
13	Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)	669 000.00	2	1 338 000.00	160 560.00	1 498 560.00
14	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2	151 800.00	4	607 200.00	72 864.00	680 064.00
15	Чековый принтер- Receipt printer	5 220 000.00	1	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00
16	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)	469 000.00	3	1 407 000.00	168 840.00	1 575 840.00
17	SSD Lexar NS100 / 512GB	980 000.00	1	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00
18	Стекер диспенсера (CMD-V4)	5 904 000.00	1	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00
19	Шаттер диспенсера CMD-V4 PC8x00 F/A	6 249 000.00	1	6 249 000.00	749 880.00	6 998 880.00
20	SSD Lexar 512 GB	980 000.00	1	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00

Итого к оплате: Пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.10.08 17:34:14
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2025.10.08 11:07:54
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



11f0a40d1ccdf9aaa0d31e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 3641
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 30.09.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	ETRUST CE840	G16044	Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)	1	3 419 600.00	3 419 600.00	410 352.00	3 829 952.00	"Turonbank" ATB Farg'ona filiali	0498
2	CE840	g15711/f29733	Пластиковый толкатель карт во входном модуле, для эмбоссера марки "Entrust CE840	1	818 000.00	818 000.00	98 160.00	916 160.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
3	CE840	g15711/f29733	Пластиковый ролик захвата карт, для эмбоссера марки "Entrust CE840",	1	412 000.00	412 000.00	49 440.00	461 440.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
4	CE840	g15711/f29733	Ролик пластиковый, для эмбоссера марки "Entrust CE840",	1	357 000.00	357 000.00	42 840.00	399 840.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
5	NCR 6623	13-57828653	Аккумуляторная батарея F26402298	2	181 700.00	363 400.00	43 608.00	407 008.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
6	NCR 6623	13-57828653	Источник блок питания (Адаптер) 5,2V 2000mA Минимальное и максимальное входное напряжение100-240 вольт Выходной ток, не более 3А	3	125 000.00	375 000.00	45 000.00	420 000.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
7	NCR 6623	13-57828718	Термочекочная бумага 80x250	32	69 000.00	2 208 000.00	264 960.00	2 472 960.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
8	NCR 6623	13-59981078	Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD	1	3 050 000.00	3 050 000.00	366 000.00	3 416 000.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
9	NCR 6623	13-57828663	4G WIFI Router	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
10	NCR 6623	13-57828663	Контроллер диспенсера CMD-V4	1	3 390 000.00	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
11	NCR 6623	13-57828663	Блок диспенсерный двойной без ИС Wincor Nixdorf CMD-V4	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
12	NCR 6623	13-57828663	Диспенсерный блок двойной с механической ИС CMD-V4	1	5 600 000.00	5 600 000.00	672 000.00	6 272 000.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
13	NCR 6623	13-57828683	Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)	1	669 000.00	669 000.00	80 280.00	749 280.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
14	NCR 6623	13-57828715	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2	4	151 800.00	607 200.00	72 864.00	680 064.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
15	NCR 6623	13-57828715	Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)	1	669 000.00	669 000.00	80 280.00	749 280.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
16	NCR 6623	13-57828715	Чековый принтер- Receipte printer	1	5 220 000.00	5 220 000.00	626 400.00	5 846 400.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
17	NCR 6623	13-57828698	Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)	3	469 000.00	1 407 000.00	168 840.00	1 575 840.00	Turonbank Namangan filiali	0226
18	NCR 6623	13-57828728	SSD Lexar NS100 / 512GB	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	Turonbank Namangan filiali	0226
19	NCR 6623	13-57828728	Стекер диспенсера (CMD-V4)	1	5 904 000.00	5 904 000.00	708 480.00	6 612 480.00	Turonbank Namangan filiali	0226
20	NCR 6623	13-57828728	Шаттер диспенсера CMD-V4 PC8x00 F/A	1	6 249 000.00	6 249 000.00	749 880.00	6 998 880.00	Turonbank Namangan filiali	0226
21	NCR 6623	13-57828678	SSD Lexar 512 GB	1	980 000.00	980 000.00	117 600.00	1 097 600.00	"Turonbank" ATB Shahrissabz filiali	0989

Итого к оплате: Пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.10.08 11:07:54
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2025.10.08 17:34:14
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:



11f0a40d1ccdf9aaa0d31e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 3641 от 30.09.2025
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Проведение профилактических работ эмбоссеров (DataCard)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 419 600.00	3 419 600.00	12%	410 352.00	3 829 952.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Пластиковый толкатель карт во входном модуле, для эмбоссера марки "Entrust CE840"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	818 000.00	818 000.00	12%	98 160.00	916 160.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Пластиковый ролик захвата карт, для эмбоссера марки "Entrust CE840", "	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	412 000.00	412 000.00	12%	49 440.00	461 440.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Ролик пластиковый, для эмбоссера марки "Entrust CE840", "	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	357 000.00	357 000.00	12%	42 840.00	399 840.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Аккумуляторная батарея F26402298"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	181 700.00	363 400.00	12%	43 608.00	407 008.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Источник блок питания (Адаптер) 5,2V 2000mA Минимальное и максимальное входное напряжение100-240 вольт Выходной ток, не более 3А"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	3.000000	125 000.00	375 000.00	12%	45 000.00	420 000.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Термочековая бумага 80x250"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	32.000000	69 000.00	2 208 000.00	12%	264 960.00	2 472 960.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "Источник бесперебойного питания UPS ION 2KVA, LCD, AVR, Input: 230V/50Hz модель ION V-2000 LCD"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 050 000.00	3 050 000.00	12%	366 000.00	3 416 000.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "4G WIFI Router"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Контроллер диспенсера CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 390 000.00	3 390 000.00	12%	406 800.00	3 796 800.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Блок диспенсерный двойной без ИС Wincor Nixdorf CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 600 000.00	5 600 000.00	12%	672 000.00	6 272 000.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "Диспенсерный блок двойной с механической ИС CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 600 000.00	5 600 000.00	12%	672 000.00	6 272 000.00	Оказание услуг

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Замена зап. части "Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	669 000.00	1 338 000.00	12%	160 560.00	1 498 560.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	151 800.00	607 200.00	12%	72 864.00	680 064.00	Оказание услуг
15	Замена зап. части "Чековый принтер-Receipte printer"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 220 000.00	5 220 000.00	12%	626 400.00	5 846 400.00	Оказание услуг
16	Замена зап. части "Вал V-модуля Red Puller Wincor Nixdorf (Extractor Shaft CMD-V4)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	3.000000	469 000.00	1 407 000.00	12%	168 840.00	1 575 840.00	Оказание услуг
17	Замена зап. части "SSD Lexar NS100 / 512GB"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	980 000.00	980 000.00	12%	117 600.00	1 097 600.00	Оказание услуг
18	Замена зап. части "Стекер диспенсера (CMD-V4)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 904 000.00	5 904 000.00	12%	708 480.00	6 612 480.00	Оказание услуг
19	Замена зап. части "Шаттер диспенсера CMD-V4 PC8x00 F/A"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 249 000.00	6 249 000.00	12%	749 880.00	6 998 880.00	Оказание услуг
20	Замена зап. части "SSD Lexar 512 GB"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	980 000.00	980 000.00	12%	117 600.00	1 097 600.00	Оказание услуг
Итого						49 063 200.00		5 887 584.00	54 950 784.00	

Всего к оплате: Пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 5 887 584.00 .

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH

Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH

Получил: