

Документ подписан:

дата:2025.03.12 17:25:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.03.03 15:20:26
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:



11eff818d13a6820ba6f1e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт терминалов,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

28.02.2025

Мы нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	90 850.00	7	635 950.00	76 314.00	712 264.00
2	Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold	5 600 000.00	2	11 200 000.00	1 344 000.00	12 544 000.00
3	Термочекочный принтер TP27 для банкомата Diebold	14 990 000.00	1	14 990 000.00	1 798 800.00	16 788 800.00
4	Устройство протяжки купюр (CMD-V4 clamping transport mechanism)	4 600 000.00	1	4 600 000.00	552 000.00	5 152 000.00
5	DSTRBUTOR BOARD WTH COVER / Распределитель питания с зошиткой банкомата	4 200 000.00	1	4 200 000.00	504 000.00	4 704 000.00
6	Принтер чековый (термо) TP27 (p/n 1750256247)	14 990 000.00	1	14 990 000.00	1 798 800.00	16 788 800.00
7	Картридер ЗТК для банкомата NCR	9 775 000.00	1	9 775 000.00	1 173 000.00	10 948 000.00

Итого к оплате: Шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Исполнитель
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.03.12 17:25:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:

дата:2025.03.03 15:20:26
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:



11eff818d13a6820ba6f1e0008000075
идентификатор электронного документа

АКТ № 85
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ

28.02.2025

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №21-4/6/24 от 01.06.2024 г. и на основании дефектных актов.

"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310182296	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
2	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310182296	Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold	2	5 600 000.00	11 200 000.00	1 344 000.00	12 544 000.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
3	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177568	Термочековый принтер TP27 для банкомата Diebold	1	14 990 000.00	14 990 000.00	1 798 800.00	16 788 800.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
4	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310177568	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
5	DIEBOLD NIXDORF C2040	5310177370	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	2	90 850.00	181 700.00	21 804.00	203 504.00	"Turonbank" ATB Nukus filiali	0585
6	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310181435	Устройство протяжки купюр (CMD-V4 clamping transport mechanism)	1	4 600 000.00	4 600 000.00	552 000.00	5 152 000.00	Turonbank Yunusobod filiali	1144
7	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310182778	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	Turonbank Mirobod filiali	0986
8	Diebold Nixdorf Cineo C2040	5310182778	DSTRBUTOR BOARD WTH COVER / Папределитель питания с зошиткой банкомата	1	4 200 000.00	4 200 000.00	504 000.00	4 704 000.00	Turonbank Mirobod filiali	0986
9	DIEBOLD NIXDORF C2040	5310177410	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
10	DIEBOLD NIXDORF C2040	5310177410	Принтер чековый (термо) TP27 (p/n 1750256247)	1	14 990 000.00	14 990 000.00	1 798 800.00	16 788 800.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
11	GRG H68NL	1108457404	Картридер ЗТК для банкомата NCR	1	9 775 000.00	9 775 000.00	1 173 000.00	10 948 000.00	Turonbank Chilonzor filiali	1084
12	DIEBOLD NIXDORF C2040	5310177622	3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)	1	90 850.00	90 850.00	10 902.00	101 752.00	Turonbank Zangjota filiali	1019

Итого к оплате: Шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя
Сдал
"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2025.03.03 15:20:26
серийный номер: 78348cae
компания:GLOBE SYS SUPPORT MCHJ
ИНН: 310852059
фио: HASANOV DILSHOD
email:

дата:2025.03.12 17:25:24
серийный номер: 783332f8
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: MIRZAYEV CHORI
email:



11eff818d13a6820ba6f1e0008000075
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 85 от 28.02.2025
к договору № 21-4/6/24 от 01.06.2024

Поставщик:	"GLOBE SYS SUPPORT" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН Маърифат МФЙ, Фаргона йули кучаси, 23/3- уй, 1/2-хонадон	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	310852059	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326080232541 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000905706614001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "3.6V 1/2AAER14250 Li-SoCl2 Battery(1200mAh)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	7.000000	90 850.00	635 950.00	12%	76 314.00	712 264.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Двойной модуль UNIT MDMS нижней транспортной части модуля выдачи наличных для банкомата Diebold"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	5 600 000.00	11 200 000.00	12%	1 344 000.00	12 544 000.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Термочековый принтер TP27 для банкомата Diebold"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	14 990 000.00	14 990 000.00	12%	1 798 800.00	16 788 800.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Устройство протяжки купюр (CMD-V4 clamping transport mechanism)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	4 600 000.00	4 600 000.00	12%	552 000.00	5 152 000.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "DSTRBUTOR BOARD WTH COVER / Репределитель питания с зошиткой банкомата"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	4 200 000.00	4 200 000.00	12%	504 000.00	4 704 000.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Принтер чековый (термо) TP27 (p/n 1750256247)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	14 990 000.00	14 990 000.00	12%	1 798 800.00	16 788 800.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Картридер ЗТК для банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	9 775 000.00	9 775 000.00	12%	1 173 000.00	10 948 000.00	Оказание услуг
Итого						60 390 950.00		7 246 914.00	67 637 864.00	

Всего к оплате: Шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 7 246 914.00 .

Руководитель:	Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер:	Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Товар отпустил:	Получил: