

Документ подписан:

дата:2026.04.07 12:05:16
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.03.31 10:35:42
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:



8015cd1a2cc211f18e78fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на ремонт банкоматов и инфокиосков,
требующих замены запасных частей и комплектующих механизмов

ГОРОД ТАШКЕНТ

31.03.2026

Мы нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора , с одной стороны и представитель "TURON BANK" ATB, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

1. Согласованы следующие цены на ремонт и замену запасных частей и комплектующих механизмов для восстановления , согласно дефектных актов.

№	Наименование запасных частей	Цена (СУМ)	Кол-во	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
1	Контрольная плата управления диспенсора S2	7 286 400.00	2	14 572 800.00	1 748 736.00	16 321 536.00
2	Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2	151 800.00	3	455 400.00	54 648.00	510 048.00
3	Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 78T NCR S2	151 800.00	3	455 400.00	54 648.00	510 048.00
4	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2	151 800.00	2	303 600.00	36 432.00	340 032.00
5	Механизм захвата модуля денежных купюр модуля выдачи наличных (Clamp Wincor)	3 216 000.00	1	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00
6	Контроллер диспенсера CMD-V4	3 390 000.00	1	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00
7	Принтер чековый (термо) TP27	8 994 000.00	1	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00
8	Механизм транспортный CMD V4 (кламп) банкомата Wincor Nixdorf	3 216 000.00	2	6 432 000.00	771 840.00	7 203 840.00
9	Пиклайн S2	397 000.00	4	1 588 000.00	190 560.00	1 778 560.00
10	Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)	669 000.00	1	669 000.00	80 280.00	749 280.00
11	Модуль выравнивания купюр (BAM) S2	3 465 000.00	2	6 930 000.00	831 600.00	7 761 600.00
12	Клавиатура русифицированная для банкомата NCR 66xx (EPP-3 USB)	4 130 000.00	2	8 260 000.00	991 200.00	9 251 200.00
13	SSD ADATA 512gb SATA	1 421 000.00	1	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00
14	S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
15	GRG Chip station	2 299 000.00	1	2 299 000.00	275 880.00	2 574 880.00
16	SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG	2 675 000.00	1	2 675 000.00	321 000.00	2 996 000.00
17	Нижний модуль для модуля выдачи наличных от банкомата GRG	4 380 000.00	1	4 380 000.00	525 600.00	4 905 600.00
18	Батарейка 3,6V (1200mAh)	177 600.00	1	177 600.00	21 312.00	198 912.00
19	Сенсорный экран 15 дюймов Wincor	5 857 000.00	1	5 857 000.00	702 840.00	6 559 840.00
20	Модуль выбора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пиклайн)	397 000.00	1	397 000.00	47 640.00	444 640.00
21	Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx (ATM IMCRW CARDREADER)	6 440 000.00	1	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00
22	Плата управления модулем выдачи наличных S2 банкомата NCR	7 286 400.00	1	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00
23	4G LTE USB модем	785 000.00	1	785 000.00	94 200.00	879 200.00
24	Лента, серебристая фольга/Topping Foil Silver Metallic (504141-113)	446 500.00	10	4 465 000.00	535 800.00	5 000 800.00
25	180 CARD READER MAIN BOARD(S67A997B01) GRG	4 633 000.00	1	4 633 000.00	555 960.00	5 188 960.00
26	Ролик, Drive Roller	171 000.00	1	171 000.00	20 520.00	191 520.00

Итого к оплате: Сто пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два сум 00 тийин

2. Заказчик обязуется произвести оплату выставленному счёту не позднее 5 (пяти) банковских дней после получения счёта.

3. Стороны согласны с условиями Протокола согласования договорной цены га стоимость услуг по ремонту терминалов требующих замены запасных частей и порядком проведения взаиморасчетов.

Заказчик
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Исполнитель
"BTECH" MCHJ

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.04.07 12:05:16
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фпо: RUSTAMOV DILSHOD
email:

дата:2026.03.31 10:35:42
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фпо: AZIZOV AZIZ
email:



8015cd1a2cc211f18e78fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

АКТ № 900
выполненных работ

ГОРОД ТАШКЕНТ 31.03.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "BTECH" MCHJ, в лице директора и представитель "TURON BANK" ATB с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договора №ATM 146-16 от 01.03.2016 г. и на основании дефектных актов.

"BTECH" MCHJ выполнил для "TURON BANK" ATB следующие работы:

Ремонт с заменой комплектующих частей (механизм) для восстановления работаспособности

№	Модуль оборудования	Серийный номер	Наименование запчастей	Кол-во	Цена (СУМ)	Сумма (СУМ)	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Наименование филиала	МФО банка
1	NCR 6623	13-57828694	Контрольная плата управления диспенсора S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	"Turonbank" ATB Jizzax filiali	0982
2	NCR 6623	13-57828679	Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2	3	151 800.00	455 400.00	54 648.00	510 048.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
3	NCR 6623	13-57828679	Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 78T NCR S2	3	151 800.00	455 400.00	54 648.00	510 048.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
4	NCR 6623	13-57828679	Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2	2	151 800.00	303 600.00	36 432.00	340 032.00	Turonbank Qarshi filiali	0192
5	NCR 6623	13-59981073	Механизм захвата модуля денежных купюр модуля выдачи наличных (Clamp Wincor)	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
6	NCR 6623	13-57828678	Контроллер диспенсера CMD-V4	1	3 390 000.00	3 390 000.00	406 800.00	3 796 800.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
7	NCR 6623	13-59981027	Принтер чековый (термо) TP27	1	8 994 000.00	8 994 000.00	1 079 280.00	10 073 280.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
8	NCR 6623	13-59981027	Механизм транспортный CMD V4 (кламп) банкомата Wincor Nixdorf	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
9	NCR 6623	13-57828663	Контрольная плата управления диспенсора S2	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	"Turonbank" ATB Buxoro filiali	0111
10	NCR 6623	13-57828683	Пиклайн S2	4	397 000.00	1 588 000.00	190 560.00	1 778 560.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
11	NCR 6623	13-57828683	Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)	1	669 000.00	669 000.00	80 280.00	749 280.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
12	NCR 6623	13-59981074	Модуль выравнивания купюр (BAM) S2	1	3 465 000.00	3 465 000.00	415 800.00	3 880 800.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
13	NCR 6623	13-59981074	Клавиатура русифицированная для банкомата NCR 66xx (EPP-3 USB)	1	4 130 000.00	4 130 000.00	495 600.00	4 625 600.00	Turonbank Navoiy filiali	0200
14	NCR 6623	13-57828698	SSD ADATA 512gb SATA	1	1 421 000.00	1 421 000.00	170 520.00	1 591 520.00	Turonbank Namangan filiali	0226
15	NCR 6623	13-57828670	S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	Turonbank Namangan filiali	0226
16	NCR 6623	13-57828666	GRG Chip station	1	2 299 000.00	2 299 000.00	275 880.00	2 574 880.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
17	NCR 6623	13-57828666	SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG	1	2 675 000.00	2 675 000.00	321 000.00	2 996 000.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
18	NCR 6623	13-57828666	Нижний модуль для модуля выдачи наличных от банкомата GRG	1	4 380 000.00	4 380 000.00	525 600.00	4 905 600.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
19	NCR 6623	13-57828719	Батарейка 3,6V (1200mAh)	1	177 600.00	177 600.00	21 312.00	198 912.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
20	NCR 6623	13-57828719	Сенсорный экран 15 дюймов Wincor	1	5 857 000.00	5 857 000.00	702 840.00	6 559 840.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
21	NCR 6623	13-57828719	Механизм транспортный CMD V4 (кламп) банкомата Wincor Nixdorf	1	3 216 000.00	3 216 000.00	385 920.00	3 601 920.00	Turonbank Samarqand filiali	0282
22	NCR 6623	13-57828654	Модуль выбора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пиклайн)	1	397 000.00	397 000.00	47 640.00	444 640.00	Turonbank Zangiota filiali	1019
23	NCR 6623	13-59981028	Клавиатура русифицированная для банкомата NCR 66xx (EPP-3 USB)	1	4 130 000.00	4 130 000.00	495 600.00	4 625 600.00	Turonbank Guliston filiali	0368
24	NCR 6623	13-57828668	Модуль выравнивания купюр (BAM) S2	1	3 465 000.00	3 465 000.00	415 800.00	3 880 800.00	"Turonbank" ATB Urganch filiali	0551
25	NCR 6623	13-57828664	Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx (ATM IMCRW CARDREADER)	1	6 440 000.00	6 440 000.00	772 800.00	7 212 800.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
26	NCR 6623	13-57828664	Плата управления модулем выдачи наличных S2 банкомата NCR	1	7 286 400.00	7 286 400.00	874 368.00	8 160 768.00	"Turonbank" ATB Shahrisabz filiali	0989
27	NCR 6623	13-57828823	4G LTE USB модем	1	785 000.00	785 000.00	94 200.00	879 200.00	Turonbank Chilonzor filiali	1084
28	NCR 6623	13-57828697	Лента, серебристая фольга/Topping Foil Silver Metallic (504141-113)	10	446 500.00	4 465 000.00	535 800.00	5 000 800.00	Turonbank bosh ofisi	0446
29	NCR 6623	13-57828682	180 CARD READER MAIN BOARD(S67A997801) GRG	1	4 633 000.00	4 633 000.00	555 960.00	5 188 960.00	Turonbank Yunusobod filiali	1144
30	NCR 6623	13-57828682	Ролик, Drive Roller	1	171 000.00	171 000.00	20 520.00	191 520.00	Turonbank Yunusobod filiali	1144

Итого к оплате: Сто пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два сум 00 тийин

Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон

Стороны претензии друг к другу не имеют

Принял
"TURON BANK" ATB

ФИО получателя

Сдал
"ВТЕСН" МСНД

ФИО получателя

Документ подписан:

дата:2026.03.31 10:35:42
серийный номер: 78645e60
компания:BTECH MCHJ
ИНН: 302039240
фио: AZIZOV AZIZ
email:

дата:2026.04.07 12:05:16
серийный номер: 78d8774b
компания:TURON BANK ATB
ИНН: 201055108
фио: RUSTAMOV DILSHOD
email:



8015cd1a2cc211f18e78fa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

Счет-фактура
№ 900 от 31.03.2026
к договору № ATM 146-16 от 01.03.2016

Поставщик:	"BTECH" MCHJ	Покупатель:	"TURON BANK" ATB
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН, Абдулла Кодирий, дом 78	Адрес:	Shayxontohur Tumani, Abay Ko`Chasi 4A-Uy
Идентификационный номер поставщика (ИНН):	302039240	Идентификационный номер покупателя (ИНН):	201055108
Регистрационный код плательщика НДС:	326050020623 (сертификат активный)	Регистрационный код плательщика НДС:	326050006409 (сертификат активный)
Р/С:	20208000004922852001	Р/С:	22504000100000446107
МФО:	00974 ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ	МФО:	00446 ТОШКЕНТ Ш., "ТУРОНБАНК" АТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена зап. части "Контрольная плата управления диспенсора S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	7 286 400.00	14 572 800.00	12%	1 748 736.00	16 321 536.00	Оказание услуг
2	Замена зап. части "Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 3MR NCR S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	3.000000	151 800.00	455 400.00	12%	54 648.00	510 048.00	Оказание услуг
3	Замена зап. части "Ремень SNT синхронизации для модуля выдачи наличных 78T NCR S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	3.000000	151 800.00	455 400.00	12%	54 648.00	510 048.00	Оказание услуг
4	Замена зап. части "Ремень синхронизации для модуля выдачи наличных 54T NCR S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	151 800.00	303 600.00	12%	36 432.00	340 032.00	Оказание услуг
5	Замена зап. части "Механизм захвата модуля денежных купюр модуля выдачи наличных (Clamp Wincor)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 216 000.00	3 216 000.00	12%	385 920.00	3 601 920.00	Оказание услуг
6	Замена зап. части "Контроллер диспенсера CMD-V4"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	3 390 000.00	3 390 000.00	12%	406 800.00	3 796 800.00	Оказание услуг
7	Замена зап. части "Принтер чековый (термо) TP27"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	8 994 000.00	8 994 000.00	12%	1 079 280.00	10 073 280.00	Оказание услуг
8	Замена зап. части "Механизм транспортный CMD V4 (кламп) банкомата Wincor Nixdorf"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	3 216 000.00	6 432 000.00	12%	771 840.00	7 203 840.00	Оказание услуг
9	Замена зап. части "Пиклайн S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	4.000000	397 000.00	1 588 000.00	12%	190 560.00	1 778 560.00	Оказание услуг
10	Замена зап. части "Вакуумная помпа для модуля выдачи наличных (S2)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	669 000.00	669 000.00	12%	80 280.00	749 280.00	Оказание услуг
11	Замена зап. части "Модуль выравнивания купюр (BAM) S2"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	3 465 000.00	6 930 000.00	12%	831 600.00	7 761 600.00	Оказание услуг
12	Замена зап. части "Клавиатура русифицированная для банкомата NCR 66xx (EPP-3 USB)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	2.000000	4 130 000.00	8 260 000.00	12%	991 200.00	9 251 200.00	Оказание услуг
13	Замена зап. части "SSD ADATA 512gb SATA"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	1 421 000.00	1 421 000.00	12%	170 520.00	1 591 520.00	Оказание услуг
14	Замена зап. части "S2 DISPENSER CONTROL BOARD - TOP LEVEL"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
15	Замена зап. части "GRG Chip station"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	2 299 000.00	2 299 000.00	12%	275 880.00	2 574 880.00	Оказание услуг

№	Наименование товаров (услуг)	Идентификационный код и название по Единому электронному национальному каталогу товаров (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС	Происхождение товара
							Ставка	Сумма		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Замена зап. части "SHUTTER ASSEMBLY (S59A976A01) GRG"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	2 675 000.00	2 675 000.00	12%	321 000.00	2 996 000.00	Оказание услуг
17	Замена зап. части "Нижний модуль для модуля выдачи наличных от банкомата GRG"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	4 380 000.00	4 380 000.00	12%	525 600.00	4 905 600.00	Оказание услуг
18	Замена зап. части "Батарейка 3.6V (1200mAh)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	177 600.00	177 600.00	12%	21 312.00	198 912.00	Оказание услуг
19	Замена зап. части "Сенсорный экран 15 дюймов Wincon"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	5 857 000.00	5 857 000.00	12%	702 840.00	6 559 840.00	Оказание услуг
20	Замена зап. части "Модуль выбора денежных купюр модуля выдачи наличных банкомата NCR (Пиклайн)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	397 000.00	397 000.00	12%	47 640.00	444 640.00	Оказание услуг
21	Замена зап. части "Устройство чтения банковских карт для банкомата NCR 66xx (ATM IMCRW CARDREADER)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	6 440 000.00	6 440 000.00	12%	772 800.00	7 212 800.00	Оказание услуг
22	Замена зап. части "Плата управления модулем выдачи наличных S2 банкомата NCR"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	7 286 400.00	7 286 400.00	12%	874 368.00	8 160 768.00	Оказание услуг
23	Замена зап. части "4G LTE USB модем"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	785 000.00	785 000.00	12%	94 200.00	879 200.00	Оказание услуг
24	Замена зап. части "Лента, серебристая фольга/Topping Foil Silver Metallic (504141-113)"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	10.000000	446 500.00	4 465 000.00	12%	535 800.00	5 000 800.00	Оказание услуг
25	Замена зап. части "180 CARD READER MAIN BOARD(S67A997B01) GRG"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	4 633 000.00	4 633 000.00	12%	555 960.00	5 188 960.00	Оказание услуг
26	Замена зап. части "Ролик, Drive Roller"	10305005002000000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования	услуга (сум)	1.000000	171 000.00	171 000.00	12%	20 520.00	191 520.00	Оказание услуг
Итого						103 539 600.00	12 424 752.00		115 964 352.00	

Всего к оплате: Сто пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два сум 00 тийин . в т. ч. НДС: 12 424 752.00 .

Руководитель:
Главный бухгалтер:
Товар отпустил:

Руководитель: MIRZAYEV CHORI SADIBAKOSOVICH
Главный бухгалтер: BOZOROV SHERZOD ESHMANOVICH
Получил: