
Encosto do rolamento - Menor raio possível -



Tolerâncias não especificadas ±0,1mm

Milton Cortez

Usinado rebaixo para adaptar nova polia

Eixo do Roller

Diretório:

Responsável: