## ECM405 - Sistemas de Controle

## Lista de Exercícios 02 - Dinâmica

1. Considere o sistema de controle de altitude de um satélite, mostrado na Figura 1.




Figura 1

- a) Escreva a função de transferência que descreve o sistema.
- **b)** O ângulo de altitude desejado para o satélite é de  $10^{\circ}$ . Para tanto, aplica-se à sua entrada o sinal  $\theta_r(t) = 10(t)$ . Qual será o ângulo de altitude  $\theta_{ss}(t)$  alcançado no estado estacionário?
- **c)** Deseja-se que o sistema em malha fechada atinja o estado estacionário (para entrada em degrau) o mais cedo possível, sem a ocorrência de ultrapassagem ou seja,  $\zeta=1$ . Determine  $K_{\nu}$ , como uma função de K, de forma que esta especificação de desempenho seja atingida.
- **d)** Calcule o valor do ganho K que leva o sistema ao estado estacionário em aproximadamente 6 segundos após o comando de controle.
- **e)** Suponha que o elemento sensor de velocidade de giro falhe, ou seja,  $K_{\nu}=0$ . Nesta situação, qual é a natureza da resposta do sistema?
- **2.** Considere o sistema descrito por  $G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{600}{(s+20)(s^2+8s+20)}$ .
  - a) Determine o valor de estado estacionário da saída y(t) quando o sistema é excitado com o sinal r(t) = 5(t).
  - **b)** Quantos segundos, aproximadamente, são necessários para que a saída atinja o estado estacionário?
  - c) Você espera que a resposta transitória seja oscilatória? Justifique sua resposta.

3. Considere o sistema de controle da Figura 2, empregado em uma plotter digital.




Figura 2

Determine os valores dos parâmetros K,  $K_a$  e  $\tau_m$  de forma que o sistema em malha fechada possua tempo de assentamento de 0,25 s, com ultrapassagem nula.

4. Considere o sistema de controle da Figura 3.




Figura 3

- **a)** Determine a faixa de valores do ganho *K* para que a resposta do sistema seja:
- i) subamortecida;
- ii) criticamente amortecida:
- iii) sobreamortecida.
- b) Qual o valor de K que resulta em uma resposta com tempo de assentamento mínimo?
- **5.** Considere um sistema de primeira ordem com função de transferência  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s+\alpha}$ .
  - a) Esboce a região do plano s na qual os pólos devem estar localizados de modo que o tempo de assentamento seja inferior a 10 s.
  - **b)** Determine a faixa de valores de  $K_1$  e  $\alpha$  que satisfazem o item anterior.
- **6.** Considere um sistema com função de transferência  $\frac{Y\left(s\right)}{R\left(s\right)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ .
  - a) Esboce a região do plano s na qual os pólos devem estar localizados de forma que o sistema possua tempo de assentamento inferior a 2 s e ultrapassagem para resposta ao degrau inferior a 10%.
  - **b)** Determine a faixa de valores de  $\zeta$  e  $\omega_n$  que satisfazem o item anterior.

7. Dado o sistema de controle da Figura 4:




Figura 4

- a) Determine a função de transferência em malha fechada.
- b) Qual o ganho DC em malha fechada?
- c) Se  $K_{\nu} = 0$  falha no elemento sensor qual a nova função de transferência?
- **8.** O sistema de controle de velocidade de um motor elétrico é mostrado na Figura 5. O sinal de entrada é uma tensão e representa a velocidade desejada.




Figura 5

- a) O ganho do tacômetro é  $H_k = 0.02$ . Qual é a unidade deste ganho?
- **b)** Se a velocidade desejada para o motor for de 300 rpm, determine a tensão de entrada (constante), r(t), que deve ser aplicada ao sistema.
- **c)** Para determinada aplicação, é necessário que a velocidade do motor aumente linearmente de 0 rpm até 500 rpm em 20 s. Em seguida, a velocidade deve retornar imediatamente para 200 rpm e se manter constante. Esboce o sinal de entrada r(t), em volts, para esta situação.
- d) Construa o diagrama de blocos para o modelo de retroação unitária do sistema, de forma que a entrada e a saída sejam medidas em rpm.

9. Seja o sistema mecânico de rotação ilustrado na Figura 6.




Figura 6

- a) Escreva a função de transferência G(s) que relaciona o ângulo de rotação  $\Theta(s)$  com o torque aplicado T(s), em função dos parâmetros J,  $B \in K$ .
- **b)** Admitindo  $B = 1.0 \ \mathrm{N \, m \, s \, / \, rad}$ , determine o momento de inércia J e a constante elástica K de forma que a resposta ao degrau de torque apresente uma ultrapassagem percentual de 30%, com tempo de assentamento de 4 s.

**Nota:** No Sistema Internacional de unidades:  $[J] = kg m^2 e [K] = N m / rad$ .

10. Seja o sistema de controle com retroação da Figura 7.





Figura 7

- **a)** Efetuando a redução de subsistemas múltiplos, determine a função de transferência G(s) = C(s)/R(s).
- **b)** Determine os valores dos ganhos  $K_1$  e  $K_2$  para os quais a resposta ao degrau unitário do sistema apresenta tempo de assentamento igual a 2 s e instante de pico igual a 1 s.
- **11.** Um veículo submersível de pequeno porte possui o sistema de controle de profundidade ilustrado na Figura 8.
  - **a)** Efetuando a redução de subsistemas múltiplos, determine a função de transferência G(s) = C(s)/R(s).
  - **b)** Calcule a resposta y(t) para uma entrada em degrau R(s) = 1/s, quando  $K = K_2 = 1$ .



- **c)** Tomando por base o resultado anterior, e sabendo-se que o valor de  $K_1$  pode variar na faixa  $1 < K_1 < 10$ , selecione um valor adequado para esse ganho de modo que a resposta ao degrau y(t) seja a mais rápida possível. Justifique sua resposta.
- **12.** Um satélite espacial utiliza o sistema de controle ilustrado na Figura 9 para reajustar sua orientação.




Figura 9

- **a)** Determine um modelo aproximado de segunda ordem, G(s), para o sistema em malha fechada.
- **b)** Utilizando o modelo de segunda ordem obtido, selecione o valor do ganho *K* de modo que o sistema em malha fechada apresente ultrapassagem percentual inferior a 15% e erro de estado estacionário inferior a 12% para uma excitação em degrau.
- 13. Determine os valores de K e k do sistema em malha fechada ilustrado na Figura 10 de tal modo que a ultrapassagem máxima da resposta ao degrau unitário seja de 25%, com instante de pico em 2 s.





Figura 10

**14.** Considere o sistema de controle da Figura 1. Para cada função de transferência dada, determine o erro em estado estacionário para as entradas:



- i) degrau unitário;
- ii) rampa unitária.

Figura 11

**a)** 
$$G_a(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)}$$

**c)** 
$$G_c(s) = \frac{7(s+2)}{s^2(s+6)}$$

**b)** 
$$G_b(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+6)}$$

**d)** 
$$G_d(s) = \frac{6s^2 + 2s + 10}{s(s^2 + 4)}$$

**15.** Considere o sistema de controle de um gerador DC ilustrado na Figura 12. Suponha que o sistema é estável para todas as situações analisadas neste problema e que os sinais de entrada e saída são medidos em volts.




Figura 12

- **a)** Para  $G_c(s) = 1$ , determine o erro em estado estacionário, medido em unidades da saída, para as entradas:
  - i) degrau unitário
- ii) rampa unitária.

Assuma que estas entradas são aplicadas ao modelo de retroação unitária.

- **b)** Repita o item **a)** para  $G_c(s) = 1 + \frac{0.1}{s}$ , um controlador PI (proporcional + integral).
- c) Repita o item a) para  $G_c(s) = 1 + 0.3s$ , um controlador PD (proporcional + derivativo).
- d) Qual o efeito da parcela integral do controlador PI no erro estacionário?
- e) Qual o efeito da parcela derivativa do controlador PD no erro estacionário?