Акт осмотра кабельных линий АО "ОЭК" СРЭС в подземном сооружении.

03.06.2021 был произведен плановый осмотр кабельных линий в подземном сооружении общегородского кабельного коллектора "Динамо ПС".

Перечень осмотренных кабельный линий:

1)	Π С 798 яч. 104 - РП 71007 с.1альфа	[0-1г.2]	СРЭС	
2)	ПС 798 яч. 106 - РП 71005 с.1альфа	[0-1г.2]	СРЭС	
3)	ПС 798 яч. 108 - РП 26015 альфа	[0-1г.2]	СЗРЭС	
4)	ПС 798 яч. 109 - РП 26017 с.2	[1г114]	в стадии	передачи
5)	ПС 798 яч.111 - РП 27018с.1	[г.1 - 114]	в стадии	передачи
6)	ПС 798 яч. 113 - РП 26015 бета	[0-1 г.1]	СЗРЭС	
7)	ПС 798 яч. 204 - РП 71005 с.2	[0-4Γ.1]	СРЭС	
8)	ПС 798 яч. 205 - РП 71039 с.2	[0-4Γ.2]	в стадии	передачи
9)	ПС 798 яч. 206 - РП 71007 с.2	[0-4Γ.1]	СРЭС	
10)	ПС 798 яч. 211 - РП 15115 с.1	[4Γ.1-105]	СРЭС	
11)	ПС 798 яч. 211 - РП 27008 с.2	[0-4 г.1]	СРЭС	
12)	ПС 798 яч. 212 - РП 26012 с.2	[4Γ.1-105]	СРЭС	
13)	ПС 798 яч.105 - РП 71039 с.1альфа	[0-1 г.2]	в стадии	передачи
14)	ПС 798 яч.108 - РП 27007 с.1	[0-1г.2]	СРЭС	
15)	ПС 798 яч.112- РП 21137 с.2альфа	[1 г.2- 114]	СРЭС	
16)	ПС 798 яч.209 - РП 21137 с.4бета	[4Γ.1-114]	СРЭС	
17)	РП 26012 с.1 - РП 20118 с.1	[38-105]	СРЭС	
18)	РП 26012 с.2 - РП 20118 с.2	[38-105]	СРЭС	
19)	ТП 72026А - ТП 72071А	[0-103]	СРЭС	
20)	ТП 72026Б - ТП 72071Б	[0-103]	СРЭС	
21)	ТП 72031А- ТП 72072А	[0-103]	СРЭС	
22)	ТП 72031Б - ТП 72072Б	[0-103]	СРЭС	
	·			

В ходе осмотра выявлены следующие дефекты:

Наименование	ПК	Сущность дефекта
ПС798яч.211-РП15115с.1	32 1/4л.	Течь кабельной массы из соединительной муфты
	64 1/4л.	Течь кабельной массы из соединительной муфты
ТП26012-ТП20118	93 1/5пр.	Сломан АЦЭИД лист 1 шт.

обход принял ст. мастер СРЭС обход произвел мастер уч. СРЭС

_____Хорхорин С.А. _____Куруц Ф.И.