

# Temi IM

## Risposte ripetute

1. La manutenibilità misura la probabilità di guasto di un componente: **F**  
La **manutenibilità** misura la **probabilità che un componente guasto venga ripristinato** (riparato o sostituito) entro un dato tempo  $t$ , nelle condizioni date.

$$M(t) = P(T_{rep} \leq t) = 1 - e^{-\mu t} \text{ con } \mu = \frac{1}{MTTR}$$

2. Nella classificazione tra costi affondati e costi rilevanti i costi evitabili sono costi rilevanti: **V**
3. In una produzione di processo la produzione è sempre di tipo continuo: **F**
4. Detto  $m$  il fattore di scala, se  $m=0$  significa che il costo d'impianto ha solo componente variabile: **F**
5. Un'analisi FMECA prevede che venga realizzata una scomposizione funzionale: **V**
6. La disponibilità operativa ( $A_o$ ) è sempre minore o uguale alla disponibilità ottenuta ( $A_a$ ): **V**       $A_o \leq A_a$
7. Il MTTR (mean time to repair) di un intervento a guasto comprende il ritardo logistico (RL): **V**
8. Una rete con configurazione a stella è generalmente meno affidabile di una rete ad anello: **V**  
**Oppure**  
Rispetto ai sistemi a stella i sistemi di distribuzione ad anello sono meno affidabili: **F**
9. Nella classificazione a tre assi, la "Produzione su commesse (singole e ripetitive)" e la "Produzione su previsione" sono contenute nell'asse di gestionale: **F**
10. Il tasso di guasto rappresenta la probabilità che un componente funzionante all'istante  $t=0$  si guasti tra  $t$  e  $t+dt$ : **F**  
densità di produzione: **V**
11. Se WIP medio è di 60 minuti e  $R_{out} = 20 \text{ min/ora}$ , allora l'autonomia produttiva ( $A_m$ ) di un sistema costituito da 3 macchine è pari a un'ora a

calendario: **F**

12. A vantaggio del frazionamento del servizio vi sono le economie di dimensione degli impianti: **F**
13. In una produzione Engineer To Order risulta opportuno sviluppare prodotti con una configurazione della Distinta base "a clessidra": **F**
14. Una produzione continua non è mai di tipo pluri-prodotto: **F**
15. Un'analisi FMECA prevede la valutazione dei modi e degli effetti di un guasto: **V**
16. Il rapporto (A/OEE) equivale al rapporto  $(1 / (S * R_v * R_q * R_c))$ : **V**
17. Un sistema di generazione senza accumulatore è generalmente più elastico di un sistema di generazione con accumulatore: **V**
18. L'IRR identifica il tasso interno di redditività per il quale il valore dell'NPV si annulla: **V**
19. In una produzione Make To Stock (MTS) risulta opportuno sviluppare prodotti con una configurazione della distinta base "a clessidra": **F (tipica di ATO)**
20. La manutenzione preventiva è sempre preferibile alla correttiva: **F**
21. La centralizzazione del servizio favorisce l'elasticità: **F**
22. In una produzione Unitaria la quantità da realizzare è vincolata dalle caratteristiche tecnologiche del processo: **F**
23. Nella classificazione Wortmann la sigla MTS significa "Fatto su richiesta specifica del cliente": **F**
24. Il Tempo non apertura (Tna) misura il tempo perso per gestire le attività inerenti la gestione del personale e dei materiali: **F**
25. La qualità di processo esprime la capacità del sistema operativo di rispondere ai cambiamenti esterni (esogeni) e interni (endogeni) con transitori brevi e poco costosi: **F**
26. L'OEE misura la capacità di utilizzare tutta la potenzialità teorica, includendo i tempi non programmati, cioè i tempi in cui la macchina non è pianificata per produrre: **F**
27. In un sistema produttivo le rese di velocità, quantità e conformità sono generalmente calcolate sulla base delle unità prodotte e non dei tempi: **V**

- 28. L'OEE misura la capacità di utilizzare tutta la potenzialità teorica, inclusi i tempi di produzione non programmata, cioè i tempi in cui l'impianto non è pianificato per produrre: **F**
- 29. Una manutenzione predittiva prevede l'analisi di un segnale proveniente dalla macchina: **V**
- 30. Produzione manifatturiera: MP o semi lavorati → prodotto finito
- 31. Il Tempo di Ritardo Logistico (TRL) è una quota parte del Down Time (DT) per un intervento di manutenzione preventiva: **F**
- 32. Una commessa ripetitiva può prevedere la produzione unitaria, ma una produzione a lotti non può essere mai per una commessa singola: **F**
- 33. Un costo futuro, non evitabile e differenziale non è mai rilevante, ma un costo futuro evitabile e non differenziale può esserlo: **F**
- 34. In un diagramma tecnologico il simbolo del quadrato rappresenta un'attività di attesa: SPECIFICARE SE PER ATTESA MP sennò **F**