
Hoe?

Solderen in vier eenvoudige stappen


1

Plaats het component in het printplaatje, zorg er voor dat dit correct georiënteerd is, en dat dit zo dicht mogelijk bij het bord aansluit. Buig de pootjes lichtjes naar buiten.



3

Gebruik je vrije hand en voer soldeertin aan op het metalen rondje. Wacht een seconde, zodat de soldeertin vloeibaar wordt. Haal de soldeerbout weg, en laat dit afkoelen.




Soldeer tips:

- ⚠ Gebruik de spons voor het reinigen van de tip van de soldeerbout.

Soldeer verbindingen:




Roteer het printplaatje en plaats de soldeerbout op het metalen rondje.



4

Knip het overig stukje draad af. Als je een fout hebt gemaakt, warm de aangebrachte soldeertin dan opnieuw op door de soldeerbout.









Te weinig soldeertin Te veel soldeertin