


Esercitazione 06 - Cicli a gas Esercizio 03 (link registrazione)

Corso di Fisica Tecnica a.a. 2019-2020

*Prof. Gaël R. Guédon*Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano


- **6.3.** *[intermedio]* Una centrale termoelettrica a turbina a gas utilizza un ciclo Joule-Brayton chiuso realizzato con elio ed ha una potenza utile di 1000 MW. Il ciclo, che in questa trattazione viene considerato ideale, ha un rapporto delle pressioni r_p = 4. Le condizioni di immissione nel compressore sono T₁ = 20 °C e P₁ = 1 bar, mentre la temperatura massima del ciclo è pari a 1000 °C. Il ciclo viene realizzato con una rigenerazione (ipotizzata ideale). Si vuole determinare:
- La portata di gas nell'impianto;
- Le potenze meccaniche e termiche scambiate dai singoli componenti il ciclo;
- Il rendimento termodinamico del ciclo.

```
[\dot{m} = 592.7 \ kg/s; L_C^{\leftarrow} = 669 \ MW; L_T^{\rightarrow} = 1669 \ MW; Q_C^{\leftarrow} = 1669 \ MW; Q_F^{\rightarrow} = 669 \ MW; Q_{RIG} = 679.5 \ MW; \eta_I = 0.599]
```



E06: Cicli a gas

Esercizio 03



DATI:

$$\dot{L} = 1000 \text{ MW}$$

 $\Omega_p = 4$
 $T_n = 20 ^{\circ} \text{C} (293 \text{ K})$
 $P_n = 1 \text{ bar}$
 $T_3 = 1000 ^{\circ} \text{C} (1273 \text{ K})$
RIGENERAZIONE IDEAUE
 $T_{2'} = T_4$
 $T_{4'} = T_2$

STATO	P(Pa)	1 T(K)
1	100 000	293
7	? 400 000	? 510,1
z	? 400 000	? 731,1
3	?400 000	1273
4	100 000	?731,1
4 /	100 800	?510,1
		\

$$R_{p} = \frac{P_{MAX}}{P_{M/N}} = \frac{P_{3}}{P_{1}}$$

$$P_{3} = P_{2} = 4000000 P_{d}$$

$$1-2) ISOENTROPICA$$

$$T_{z} = T_{1} \left(\frac{P_{1}}{P_{e}}\right)^{1-\frac{P_{2}}{R}}$$

$$Q_{z} = \frac{CP}{CV} = \frac{5}{3} = 1,64$$
(He MONOATOMICO)

3-4) ISOENTROPICA

$$T_4 = T_3 \left(\frac{\beta_3}{R_4}\right)^{\frac{1}{4}} \implies T_4 = 731, 1 \text{ K}$$
 $T_4 > T_2$ quindi Rigenerazione effettivamente possibile!

BILANCI

1-2) COMPRESSORE $\dot{m}(h_1 - h_2) + \dot{Q}_{12} + \dot{L}_{12} = 0$
 $\Rightarrow \dot{L}_{12} = \dot{L}_c = \dot{m}(h_2 - h_4) = \dot{m} c_p(T_2 - T_1)$
 $c_p = \frac{5}{2}R^{\frac{1}{4}} = \frac{5}{2}\frac{8314}{4} = 5196, 25$ $\frac{1}{2}R_{gk}$

2-2) RIGENERATORE
$$\dot{m}(h_2 - h_{2'}) + \dot{Q}_{22'} + \dot{L}_{23'} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{Q}_{22'} = \dot{Q}_{RiG} = \dot{m}(h_{2'} - h_{2}) \stackrel{G.P.}{=} \dot{m} c_p(T_{2'} - T_{2})$$

$$2'-3) SCAMBIATORE & \dot{m}(h_{2'} - h_{3}) + \dot{Q}_{2'3} + \dot{L}_{23} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{Q}_{2'3} = \dot{Q}_C = \dot{m}(h_3 - h_{2'}) \stackrel{G.P.}{=} \dot{m} c_p(T_3 - T_{2'})$$

$$3-4) TURBINA \qquad \dot{L}_T = \dot{m} c_p(T_3 - T_4)$$

$$4-4') RIGENERATORE & \dot{Q}_{44'} = \dot{Q}_{RiG} = \dot{m} c_p(T_4 - T_4)$$

$$4'-1) SCAMBIATORE & \dot{Q}_F = \dot{m} c_p(T_{4'} - T_{1})$$

$$\begin{array}{lll}
\dot{L}_{c} = 669 \text{ MW} & \dot{m} = ? \\
\dot{L}_{T} = 1669 \text{ MW} & \dot{L} = \dot{L}_{T} - \dot{L}_{c} \\
\dot{Q}_{R16} = 680 \text{ MW} & \dot{L} = \dot{m} c_{p} \left[\left(T_{3} - T_{4} \right) - \left(T_{z} - T_{1} \right) \right] \\
\dot{Q}_{C} = 1669 \text{ MW} & \dot{m} = \frac{\dot{L}_{c}}{c_{p}} = 669 \text{ MW} & \dot{m} = \frac{\dot{L}_{c}}{c_{p}} = 669 \text{ MW} \\
\dot{Q}_{F} = 669 \text{ MW} & \dot{m} = \frac{\dot{L}_{c}}{c_{p}} = 669 \text{ MW} & \dot{m} = \frac{\dot{L}_{c}}{c_{p}} = \frac{1000}{2349} = 0,426
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
\dot{R}_{R16} = \frac{\dot{L}_{c}}{\dot{Q}_{C}} = \frac{1000}{1669} = 0,599 & ?_{T0} = \frac{\dot{L}_{c}}{\dot{Q}_{c} + \dot{Q}_{R16}} = \frac{1000}{2349} = 0,426
\end{array}$$