## CODICE DI PARITA

## CODICE DI PARITÀ

È un codice Ridondonice con distance di homoming her. Si ortiene Assidnosendo una cifra ok panizi ad un codice IARIDONDANTE.

PARITA: Vale 1 se IL NUMBERO di 1 Nella cadifica (ARIdondante è disporci.
DISPARITÀ: Vale 1 se IL Numero di 1 Nella cadifica (ARIdondante è PARI.


| Codice irridondante | Parità       | Disparità    |
|---------------------|--------------|--------------|
| 000                 | 000 <b>0</b> | 000 1        |
| 001                 | 001 <b>1</b> | 001 <b>0</b> |
| 010                 | 010 1        | 010 <b>0</b> |
| 011                 | 011 0        | 011 <b>1</b> |
| 100                 | 100 1        | 100 0        |
| 101                 | 101 0        | 101 <b>1</b> |
| 110                 | 110 0        | 110 <b>1</b> |
| 111                 | 111 <b>1</b> | 111 0        |

## QUESTO PERKETTE DI RIVEUARE GLI ERRORI

M9 MU PERHETTE di verificare dove si è verificato!

IN RICEZIONE POSSIQUIO VERIFICARE LA PARITA IN MODO TALE DA VEDERE SE C'È STATO UN SINGOLO ERRORE DI TRASHISSIONE.

SE PARI A O, NON C'E STATO ERRORE DI TRASHISSIONE



| Bit di parità pari Bit di parità dispari  4 UNI, D'UNI E PARI. NELLO DISPARMO IL LIT ASSISTANO  11010010 11010010 11010011 - COSì CIUCLUSO IL BIT ASSISUATIO) IL NORRE DI UNI TORI |            | 4 Uni . po mi e pagi Nella dispagno u la assignam vala d |                          | Byte con                                | 7 bit di dati |  |
|--|------------|--|--------------------------|---|---------------|--|
|  | VALE 1     |  |                          | Bit di parità pari                      |               |  |
|  | Le dispos. | COST (INCLUSO IL BIT AGGIUNTILO) IL NUKERO di UNI TOTO   | 1101001 <mark>1</mark> - | 1101001 <mark>0</mark>                  | 1101001       |  |
| 1000 1000 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |            |  | 1111111 <mark>0</mark>   | 111111111111111111111111111111111111111 | 1111111       |  |

7 UNI, DISPARI. Nella poveito aggiungo un bir a una cosicché il numero di uni Totale et para.

## ESEMPIO

Vaglio trasmittere 101.

11. generature di porite calcala P, P=0.

QUINDI VIENE TRASHESSO - 1010 P=0

ANALIZZIAMO LA RICEZIONE.



e si confronto SE E vopuale a quelle unizide.

RICEVENDO 1111 SI COLCOLO IL BITDI PARITÀ, CHÉ É P=0, CHE É CONCORDE CON QUELLO DELLA SPEDIZIONE.

Il codice creato in tal modo si chiama codice di parità ed ha una distanza di Hamming pari a 2, quindi permette di rilevare solo singoli errori: se avviene un solo errore vuol dire che un uno è commutato in uno zero, facendo calare di uno il numero totali di uni e portandolo a un valore dispari, oppure che uno zero è commutato in un uno aumentando di uno il numero di uni e portandolo a un valore dispari.

SECONDO QUESTO METODO NON SI É VERIJICATO NESSUN ERRORE, QUANDO IN REALTA CE. NON É UN BUON METODO. I BIT FLIPPATI SONO DUE, NON SI RIESCE A TROVORCE L'ERRORE.

Devo verificare a destinazione se il numero di 1 è PARI O MENO. SE è PARI POSSO DIRE CHE LA PAROLA RICEVUTO E QUELLA ATTESO, SE IL NUMERO di 1 è DISTARI POSSO DIRE CHE C'È STATO UN ERRORE IN JOSSE di TRONMISSIONE, NON SO PERÒ QUALLE IL BIT Che si è sporcato.

NON CORREGGE GUI ERRORI IL BIT DI PARITÀ! LI RILEVA SOLO.