

ISTRUZIONI DI CONTROLLO HARDWARE

1. HLT

DETERMINA LA JUE di un programma. Quando u processore esegui questa istruzione, si ferma, non continta più a fare la fase di setch dell'istruzione sucessiva;

2. NOP

l'essenzione di quetta essenzione ja eserguine al processione la juse di jeth e poi va sun mella gase di fesch dell'essezione successiva.

3. INT

chiema esplicitamente un optorce di interruzioni;