

# Informe Preliminar Mendoza

## INFORME DEL INCIDENTE

Fecha de ocurrencia:	19/02/2026
Hora de ocurrencia:	10:00
Fecha de alta de registro:	19/02/2026
Operador:	YPF S.A.
Unidad económica:	NEN - NEGOCIO NORTE
Área operativa:	PHM - PTO.HER-MOLINA
Yacimiento:	PUESTO MOLINA
Área concesionada:	CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA
Cuenca:	NEUQUINA
Provincia:	Mendoza
Tipo de permiso:	Explotación
Instalación asociada:	BATERIA N° 3 PUESTO MOLINA
Nombre de la instalación:	NPMO-75 / POZO PRODUCTOR
Tipo de instalación:	CAÑERIA CONDUCCIÓN
Subtipo de instalación:	Cañería conducción Petróleo
Subtipo de incidente:	DERRAME DE CRUDO
Tipo de evento causante:	FALLA DE MATERIALES
Subtipo de evento causante:	CORROSION
Magnitud del Incidente:	Menor
Descripción:	Se observa perdida de líquido en locación pmo-126, la cañería pertenece al Pmo-75

## INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Grados, minutos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 11.88 ' Longitud (W): 69 ° / 7.37 '
Grados, minutos, segundos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 11 ' / 52.8 " Longitud (W): 69 ° / 7' / 22.2 "
Grados y decimales:	Latitud (S): 37.198000° Longitud (W): 69.122833°

## VOLUMEN

Concentración de hidrocarburo (ppm):	menor a 50
Volumen m3 derramado:	0.1500
% Agua contenido:	98.0000
Volumen m3 recuperado:	0.0150

## ÁREA AFECTADA

Área m2:	25.00
Recursos afectados:	Suelo, Instalaciones propias
Descripción:	Línea de conducción, dentro de la locación del PMO-126, 5 por 5 mts cuadrados

## DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Medidas adoptadas:	se observa perdida, se identifica el pozo, se para el mismo y se cierran válvulas.- se descomprime a batería.-
--------------------	--

## PLAN DE CONTINGENCIA

¿Se utilizó?:	Si
---------------	----

## ANEXOS



---

**RESPONSABLE**

DARIO SAMUEL ABURTO

---

**FECHA**

19/02/2026

---