KOROZE A STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ

BARTONÍČEK, R.aj.: Koroze a protikorozní ochrana kovů, SNTL, 1966


DOLEŽEL, B.: Odolnost plastů a pryží, SNTL, 1981

TULKA, J.: Koroze a stárnutí materiálů, 1985

TULKA,J.: Povrchové úpravy materiálů, 2005

http://www.corrosion-doctors.org


DEGRADACE MATERIÁLŮ základní rozdělení



Prioritní: Chemicko-fyzikální vlivy prostředí

KOROZE A STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ

Vědecko-technický i ekonomický problém




CORROSION ENGINEERING

Korozní inženýrství

Ztráty korozí v ČR odhad:

12 až 15 mld. Kč /ročně





KOROZE KOVŮ

kovový fond Česká republika

odhad plochy fondu

10 mld. m²







65 % ochrana povlaky



35 % nechráněný 3 - 4 mld. m²




KOROZE A STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ vlivem prostředí




Chemická prostředí Atmosféra+ záření

KOROZE A STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ




Koroze a stárnutí materiálů




Chemická koroze kovů v plynech

Přímá interakce kov-plyn (směs plynů)




a) Adsorpce plynu



b) tvorba oxidu (sulfidu aj.)


Možné typy porušení oxidové vrstvy



Termodynamické stavy kovů ve vodném prostředí

POURBAIX DIAGRAMY

- 3 základní oblasti:
- a) Oblast imunity
- b) Oblast pasivity
- c) Oblast koroze



Anodický děj:


oxidace kovu : Fe – 2 e \rightarrow Fe ²⁺


Katodický děj redukce :

vlevo : vznik bílé rzi v článku Zn(-) Fe (+)

$$\Delta$$
 E = -760 mV | -440 mV 320 mV
vpravo : tvorba rzi v článku Fe(-) ve spojení s Cu (+)
 Δ E = -440 mV | + 340 mV 780 mV (vodíková depolarizace)

Chování kovů v kontaktu s oceli





Porovnání hnacích sil Δ E korozních procesů

- a) spojení hliník zinek
- b) spojení měď zinek

Koroze kovů v atmosférickém prostředí

Charakteristické znaky: - zvláštní případ koroze ve vodném prostředí

- tenká vrstva elektrolytu na povrchu kovu
- proces probíhá s kyslíkovou depolarizací
- vznik výhradně tuhých produktů

Dlouhodobý proces rezivění oceli


Rychlost koroze $V_k = M \cdot T^{n_1} \cdot Z^{n_2}$

V_k .. korozní rychlost (mm/rok)

T .. Doba ovlhčení – až 5000 hodin / rok


Z .. Znečištění atmosféry

M, n1, n2 .. Konstanty







ROVNOMĚRNÁ KOROZE KOVŮ Uniform corrosion




Rovnoměrná koroze je charakterizovaná procesem probíhajícím na celé ploše korodujícího kovu nebo na převládající ploše.

Z hlediska rozsahu v průmyslové praxi je nejrozšířenější formou koroze.





BODOVÁ KOROZE - PITTING



LOKÁLNÍ KOROZE KOVŮ Local Corrosion








Koroze ve spoji

Koroze

vodního systému


ŠTĚRBINOVÁ KOROZE Crevice corrosion



lokální typ koroze

- Charakteristická pro stacionární mikroprostředí
- Hlavní příčiny:

kontakt dvou rozdílných kovů koncentrační diferenciace depolarizátoru



MEZIKRYSTALOVÁ KOROZE KOVŮ



lokální typ koroze


- Charakteristická pro slitiny
- Hlavní příčiny: selektivní rozpouštění jednoho kovu působení mechanických napětí



mezikrystalová koroze za napětí

SCC STRESS CORROSION CRACKING

KOROZE VLIVEM EROZE



Erosion Corrosion


Koroze kovu ve vodném prostředí je zvyšována mechanickým účinkem korozního média dvěmi způsoby:

- a) dochází k turbulenci média a iniciaci pittingové koroze
- b) Médium obsahuje tuhé částice mechanické narušení produktů.




KOROZE PLASTŮ

Interakce mezi polymerem a chemickým prostředím



Kyseliny – alkálie – roztoky solí
Ropné produkty
Organická rozpouštědla
Průmyslová hnojiva
Čisticí přípravky
Potraviny - Nápoje
Speciální prostředí

Koroze polystyrenu v organickém rozpouštědle



STÁRNUTÍ PLASTŮ v atmosférickém prostředí


vliv slunečního záření
vliv kyslíku
vliv ozónu
vliv vlhkosti
vliv prašného depozitu

$$R_1$$
 R_2 R_1 R_2 R_2 absorpce záření **Rozklad polymeru**


$$O_3$$
 + hv \rightarrow O_2 + O_3 - Oxidace polymeru

Fotooxidační stárnutí Ozónové stárnutí

Ochrana proti korozi



KOROZNÍ DIAGRAM KOV - PROSTŘEDÍ



Závislost proudové hustoty j na potenciálu E

- A anodická oxidace kovu (koroze)
- B katodická redukce depolarizátoru
- p výsledná polarizační křivka
- E míra hnací síly korozního procesu
- J míra rychlosti korozního procesu

REZIVĚNÍ



Klasická rez $voda + 0_2$



Černá rez



Modrá (zelená) rez voda + nedostatek O₂ voda + complex. látka

Oxidy - oxohydroxidy - hydroxidy - komplexy železa

Koroze a stárnutí materiálů

zkušební otázky

- 1. Uveďte vzájemnou souvislost tří úrovní pojetí koroze.
- 2. Nakreslete schéma korozního mikročlánku a popište základní dílčí děje korozního procesu ve vodném prostředí.
- 3. Vysvětlete rozdíl mezi korozí a stárnutím polymerních materiálů a uveďte základní činitele znehodnocování.
- 4. Schematicky nakreslete druhy forem koroze kovů a uveďte základní charakteristické znaky.
- 5. Popište základní charakteristické znaky atmosférické koroze kovů a napište vzorec výpočtu korozní rychlosti pro konstrukční ocel.
- 6. Nakreslete korozní diagram systému kov-korozní prostředí a proveďte rozbor základních charakteristik dílčích dějů a výsledného korozního procesu.