Befehlssatz

Code		Key Sequenz	ASM		Bemerkung	
00	0	NOP	NOP		keine Operation	
01	1	+	+		Addition	
02	2	-			Subtraktion	
03	3	*	*		Multiplikation	
04	4	/	/		Division	
05	5	1	/		Dezimalpunkt	
06	6	ENTER	ENTER		Enter	
07	7	STO ADR	STO	ADR	Speichern	
08	8	RCL ADR	RCL	ADR	Laden	
09	9	SQRT	SQRT	ADI	Quadratwurzel	
0A	10	GOTO ADR	GOTO	ADR	Sprungbefehl	
OB	11	GOSUB ADR	GOSUB	ADR	Unterprogrammsprung	
0C	12	RETURN	RETURN	ADI	Unterprogrammrücksprung	
0D	13	LN	LN		natürlicher Logarithmus	
0E	14	R/S	HALT		Run / Stop	
0F	15	CX	CX		Clear X	
10	16	ΧΛΥ	X^Y		X hoch Y	
11	17	X<->Y	X<->Y		Swap X Y	
12	18	STO + ADR	STO+	ADR	Speicheraddition	
13	19	STO - ADR	STO-	ADR	Speichersubtraktion	
14	20	STO * ADR	STO*	ADR	Speichermultiplikation	
15	21	STO / ADR	STO/	ADR	Speicherdivision	
13	21	3107 NDI	3107	//DIT	Speicheralvision	
30	48	0	0		Ziffer 0	
31	49	1	1		Ziffer 1	
32	50	2	2		Ziffer 2	
33	51	3	3		Ziffer 3	
34	52	4	4		Ziffer 4	
35	53	5	5		Ziffer 5	
36	54	6	6		Ziffer 6	
37	55	7	7		Ziffer 7	
38	56	8	8		Ziffer 8	
39	57	9	9		Ziffer 9	
			-			
40	64	-	-		Offset	
41	65	F DIM	DIMM		Anzeige Dimmen	
42	66	F CHS	CHS		Vorzeichenwechsel	
43	67	F RND	RND		Zufallszahl	
44	68	F 1/X	1/X		1/X	
45	69	F FIX	FIX		Umschalten zwischen Eng -> Fix2 -> H:M	
46	70	F -	RDN		Roll Down	
47	71	F <-	-		Prog. back Step	
48	72	F->	-		Prog. foward Step	
49	73	F X ²	SQR		Quadrat	
4A	74	F X>0	X>0	ADR	IF X>0 THEN GOTO	
4B	75	F X=0	X=0	ADR	IF X=0 THEN GOTO	
4C	76	F X<0	X<0	ADR	IF X<0 THEN GOTO	
4D	77	F e ^x	E^X		e hoch x	
4E	78	F PRG	PRG		Umschalten zwischen RUN/PROG	
4F	79	F NOP	NOP		NOP	
50	80	F PI	PI		PI	
51	81	F LSTX	LSTX		Last X	
70	112	F DEG/RAD	GRD		Umschalten zwischen Degree/Radiant	
71	113	F INT	INT		scheidet Nachkommastellen ab	
72	114	F FRAC	FRAC		ermittelt Nachkommastellen	
73	115	F ABS	ABS		Betrag	
74	116	F ASIN	ASIN	1	Arkussinus	
75	117	F ACOS	ACOS		Arkuscosinus	

76	118	F ATAN	ATAN	Arkustangens	
77	119	F SIN	SIN		Sinus
78	120	F COS	COS		Cosinus
79	121	F TAN	TAN		Tangens

Beispiele zur Umschaltung mit Fix:

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
3.1415926	F FIX 1	3.14	zwei feste Nachkommastellen
	F FIX 2	3.1415926	ingenieurtechnisches Format
	F FIX 3	h 03.08	HH:MM
	F FIX 4	3.1415927	Festkommaformat, solange es in die Anzeige passt

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
0.001	F FIX 1	0.00	zwei feste Nachkommastellen
F FIX 2		1 E-3	ingenieurtechnisches Format
F FIX 3		h 00.00	HH:MM
F FIX 4 0.010000		0.010000	Festkommaformat, solange es in die Anzeige passt

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
1.5 F FIX 1 1.50 zw		1.50	zwei feste Nachkommastellen
	F FIX 2 1.5		ingenieurtechnisches Format
	F FIX 3	h 01.30	HH:MM
	F FIX 4	1.5	Festkommaformat, solange es in die Anzeige passt

Beispiele zum Rechnen mit Speichern:

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
0	0 STO 0	0	0 in Speicher 0
	RCL 0	0	Speicher ist leer
2	2 STO 0 2		Ziffer 2 in Speicher 0 ablegen
	RCL 0	2	Speicher 0 abrufen – das Ergebnis ist 2
3 STO+ 0 3		3	addiere zu Speicher 0 die 3
	RCL 0	5	Speicher 0 abrufen – das Ergebnis ist 2+3

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung	
	F FIX 1	0.00	Zwei feste Nachkommastellen	
0	0 STO 0	0.00	0 in Speicher 0	
	RCL 0	0.00	Speicher ist leer	
2	2 STO 0	2.00	Ziffer 2 in Speicher 0 ablegen	
	RCL 0	2.00	Speicher 0 abrufen – das Ergebnis ist 2	
	5 STO/ 0	5.00	dividiere Speicher 0 durch 5	
	RCL 0	0.40	Speicher 0 abrufen – das Ergebnis ist 2/5	

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung	
	F FIX 2	0	Ingenieurtechnisches Format	
0	0 STO 0	0	0 in Speicher 0	
	RCL 0	0	Speicher ist leer	
0	0 STO 0	0	Ziffer 0 in Speicher 0 ablegen	
	RCL 0	0	Speicher 0 abrufen – das Ergebnis ist 0	
0 STO/ 0 0		0	dividiere Speicher 0 durch 0	
	RCL 0	Error	Fehler, weil Division durch null.	

Umschaltung DEG/RAD:

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
	F DEG/RAD 1	_•	rechnet in Radiant
	F PI	3.1415926	Pi aufrufen
2	2/	1.5707963	/ 2 dividieren
	F SIN	1	Der Sinus von Pi/2 ist eins.

Ausgangswert	Key Sequenz	Ergebnis	Bemerkung
	F DEG/RAD 2	_•	rechnet in Grad
90	F SIN	1	Der Sinus von 90 Grad ist eins.

F	STO	RCL	R/S	
「	<-	->	PRG	
GTO	GOSUB	RET	LN	
X>0	X=0	X<0	e ^x	
7	8	9	/	X ^Y
SIN	COS	TAN	1/X	PI
4	5	6	*	SQRT
ASIN	ACOS	ATAN	RND	X ²
1	2	3	-	X<->Y
INT	FRAC	ABS	CHS	LST X
	0	CX	+	ENTER
FIX	DEG/RAD	NOP	DIM	RD

