

Ciência dos Materiais A

Departamento de Ciência dos Materiais

Margarida Lima (mmal@fct.unl.pt), Rui Borges (rcb@fct.unl.pt);

Carmo Lança (mcl@fct.unl.pt)

Departamento de Química

Ana Rita Duarte (ard08968@unl.pt)

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Ano letivo de 2023-2024




16 – Num dado sistema determinaram-se os coeficientes de difusão para várias temperaturas:

T (°C)	850	950	1000	1050
D(cm ² .s ⁻¹)	8,9x10 ⁻¹¹	2,6x10 ⁻¹⁰	5,5x10 ⁻¹⁰	8,5x10 ⁻¹⁰

Calcule a energia de ativação para a difusão, Q (em KCal.mol $^{-1}$) e o fator de frequência D $_{0}$.

Resolução:



R=8,314 J/(mol.K) R=1,987 Cal/(mol.K)

$$\ln D = \ln D_0 - \frac{Q}{R} \left(\frac{1}{T} \right) \qquad \ln D$$

$$y = b + mx$$




- Converter os valores de temperatura em graus Kelvin

- Calcular LnD e 1/T

T (°C)	T (°K)	D (cm ² .s ⁻¹)	Ln D	1/T (°K ⁻¹)
850	1123	8,9x10 ⁻¹¹	-23,14	8,9x10 ⁻⁴
950	1223	2,6x10 ⁻¹⁰	-22,07	8,18x10 ⁻⁴
1000	1273	5,5x10 ⁻¹⁰	-21,32	7,85x10 ⁻⁴
1050	1323	8,5x10 ⁻¹⁰	-20,87	7,56x10 ⁻⁴

- Fazer a regressão linear



$$\ln D = \ln D_0 - \frac{Q}{R} \left(\frac{1}{T} \right)$$
$$y = b + mx$$

$$declive = -\frac{Q}{R} = -\frac{Q}{8,314} = -17008$$

$$Q = 141405 \ ^{J}/_{mol} = 141 \ ^{KJ}/_{mol}$$

$$-\frac{Q}{R} = -\frac{Q}{1.987} = -17008$$

$$Q = 33795 \, \frac{Cal}{mol} = 34 \, \frac{KCal}{mol}$$



- Resolução de forma aproximada

T (°C)	T (°K)	D (cm ² .s ⁻¹)	Ln D	1/T (°K ⁻¹)
850	1123	8,9x10 ⁻¹¹	-23,14	8,9x10 ⁻⁴
950	1223	2,6x10 ⁻¹⁰	-22,07	8,18x10 ⁻⁴
1000	1273	5,5x10 ⁻¹⁰	-21,32	7,85x10 ⁻⁴
1050	1323	8,5x10 ⁻¹⁰	-20,87	7,56x10 ⁻⁴

m =	y_2 –	y_1
<i>IIL</i> —	x_2 –	χ_1




$$\overline{m} = -17572$$

$$declive = -\frac{Q}{R} = -\frac{Q}{8,314} = -17572$$

$$Q = 146094 \ ^{J}/_{mol} = 146 \ ^{KJ}/_{mol}$$

$$-\frac{Q}{R} = -\frac{Q}{1,987} = -17572$$

$$Q = 34915 \, \frac{Cal}{mol} = 35 \, \frac{KCal}{mol}$$





T (°C)	T (°K)	D (cm ² .s ⁻¹)	Ln D	1/T (°K ⁻¹)
850	1123	8,9x10 ⁻¹¹	-23,14	8,9x10 ⁻⁴
950	1223	2,6x10 ⁻¹⁰	-22,07	8,18x10 ⁻⁴
1000	1273	5,5x10 ⁻¹⁰	-21,32	7,85x10 ⁻⁴
1050	1323	8,5x10 ⁻¹⁰	-20,87	7,56x10 ⁻⁴

- Determinar o factor de frequência (basta considerar um valor de temperatura, por exemplo 850 °C)

$$D = D_0 \cdot \exp^{\left(-\frac{Q}{RT}\right)}$$
 R=8,314 J/(mol.K) R=1,987 Cal/(mol.K)
$$D_0 = 5,6x10^{-4}cm^2.s^{-1}$$
 Atenção às unidades



17 – Calcular o coeficiente de difusão do carbono no Fe- α (CCC) e no Fe- γ (CFC) a 750 °C, tendo em conta os valores da seguinte tabela:

soluto	solvente	D ₀ (m ² .s ⁻¹)	Q(KJ.mol ⁻¹)	Q(KCal.mol ⁻¹)
carbono	Fe-α (CCC)	6,2x10 ⁻⁷	80	19
carbono	Fe-γ (CFC)	2,3x10 ⁻⁵	148	35

$$D = D_0 \cdot \exp^{\left(-\frac{Q}{RT}\right)}$$
 R=8,314 J/(mol.K)
R=1,987 Cal/(mol.K)

$$T = 750 \text{ °C} \implies T = 1023 \text{ °K}$$

Fe-
$$\alpha$$
 (CCC) $D = 6.2x10^{-7} \cdot \exp\left(-\frac{80x10^3}{8.314x1023}\right) = 5.098x10^{-11}m^2 \cdot s^{-1}$

Fe-
$$\gamma$$
 (CFC) $D = 2.3x10^{-5} \cdot \exp\left(-\frac{148x10^3}{8.314x1023}\right) = 6.38x10^{-13}m^2 \cdot s^{-1}$



Fe-
$$\alpha$$
 (CCC)
 $D = 5,098 \times 10^{-11} m^2. s^{-1}$

Fe-
$$\gamma$$
 (CFC)
 $D = 6.38 \times 10^{-13} m^2. s^{-1}$

O coef. de difusão do C no Fe- γ (CFC) é significativamente inferior ao do C no Fe- α (CCC) (2 ordens de grandeza abaixo)




A estrutura CCC menos compacta possui interstícios em média de menores dimensões, mas mais densamente repartidos




Em oposição aos interstícios de maiores dimensões mas em média menos densamente repartidos da estrutura CFC

Posições intersticiais (CCC)



Posições intersticiais (CFC)



18 – A difusividade dos átomos de prata no metal de prata sólido é de 1,0x10⁻¹⁷ m².s⁻¹ a 500 °C e de 7,0x10⁻¹³ m².s⁻¹ a 1000 °C. Calcule a energia de activação em J.mol⁻¹ para a difusão de Ag em Ag no intervalo de temperatura de 500 a 1000 °C.

$$D = D_0 \cdot \exp^{\left(-\frac{Q}{RT}\right)}$$
 R=1,987 Cal/(mol.K)

$$T_1 = 500 \text{ °C}$$
 $T_1 = 773 \text{ °K}$ $T_2 = 1000 \text{ °C}$ $T_2 = 1273 \text{ °K}$

$$\frac{D_{1000^{\circ}C}}{D_{500^{\circ}C}} = \frac{D_{0}^{\prime}. \exp\left(-\frac{Q}{RT_{2}}\right)}{D_{0}^{\prime}. \exp\left(-\frac{Q}{RT_{1}}\right)} = \exp\left[-\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{T_{2}} - \frac{1}{T_{1}}\right)\right]$$

$$\frac{7,0x10^{-13}}{1,0x10^{-17}} = \exp\left[-\frac{Q}{8,314}\left(\frac{1}{1273} - \frac{1}{773}\right)\right]$$

$$\ln(7,0x10^4) = -\frac{Q}{8,314}(7,855x10^{-4} - 12,94x10^{-4})$$



$$\ln(7,0x10^4) = -\frac{Q}{8,314}(7,855x10^{-4} - 12,94x10^{-4})$$

$$11,16 = 6,11x10^{-5}Q$$

$$Q = 183000 J. mol^{-1} = 183 KJ. mol^{-1}$$



19 — Calcular os coeficientes de difusão a 300 °K nos seguintes casos, supondo que se

trata de soluções sólidas diluídas:

Qual a conclusão que pode tirar dos valores obtidos?


Espécie migrante	Matriz	D ₀ (cm ² .s ⁻¹)	Q(KCal.mol ⁻¹)
Cobre	Alumínio	2	33,9
Prata	Prata	0,72	45,0
(difusão no			
interior dos grãos)			
Prata	Prata	0,14	21,5
(difusão nos			
limites de grão)			

$$D = D_0 \cdot \exp^{\left(-\frac{Q}{RT}\right)}$$
 R=8,314 J/(mol.K)

$$D = 2.0x10^{-4} \cdot \exp\left(-\frac{3.39x10^4}{1.987x300}\right) = 4.0x10^{-29}m^2 \cdot s^{-1}$$

$$D = 7.2x10^{-5} \cdot \exp\left(-\frac{4.5x10^4}{1.987x300}\right) = 1.18x10^{-37}m^2 \cdot s^{-1}$$

$$D = 1,4x10^{-5}.\exp\left(-\frac{2,15x10^4}{1,987x300}\right) = 3,0x10^{-21}m^2.s^{-1}$$



11

Autodifusão (Ag/Ag interior dos grãos) muito

mais dificultada do que a heterodifusão (Cu/Al)


20 – A cementação de uma engrenagem feita com um aço AISI 1020 foi efetuada a 927 °C $(D_{927^{\circ}C}=1,28x10^{-11} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}).$

a) Calcular o tempo necessário para que o teor em carbono a 0,5 mm de profundidade atinja o valor de 0,4%. Considere para tal que o teor em carbono à superfície é mantido constante (0,9%) e que a especificação da composição química do aço AISI 1020 indica um teor em carbono de 0,2%.

Resolução:

$$\frac{C_S - C_X}{C_S - C_0} = erf\left(\frac{X}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

 $C_{\rm S} = 0.9\%$ (



$$\frac{0,90 - 0,40}{0,90 - 0,20} = erf\left(\frac{5x10^{-4}}{2\sqrt{1,28x10^{-11}.t}}\right)$$

$$\frac{0,50}{0,70} = erf\left(\frac{69,88}{\sqrt{t}}\right)$$

$$erf\left(\frac{69,88}{\sqrt{t}}\right) = 0,714286$$

Valores tabelados da função erro erf $(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-z^2) dz$

Z	erf(z)
0	0
0,01	0,011283
0,02	0,022565
0,03	0,033841
0,04	0,045111
0,05	0,056372
0,06	0,067622
0,07	0,078858
0,08	0,090078
0,09	0,101281
0,1	0,112463
0,11	0,123623
0,12	0,134758
0,13	0,145867
0,14	0,156947
0,15	0,167996
0,16	0,179012
0,17	0,189992
0,18	0,200936
0,19	0,21184
0,2	0,222703
0,21	0,233522
0,22	0,244296
U 33	U 3EEU33

Z	erf(z)
0,55	0,563323
0,56	0,571616
0,57	0,579816
0,58	0,587923
0,59	0,595936
0,6	0,603856
0,61	0,611681
0,62	0,619411
0,63	0,627046
0,64	0,634586
0,65	0,642029
0,66	0,649377
0,67	0,656628
0,68	0,663782
0,69	0,67084
0,7	0,677801
0,71	0,684665
0,72	0,691433
0,73	0,698104
0,74	0,704678
0,75	0,711155
0,76	0,717537
0,77	0,723821
∩ 70	N 72001

Z	erf(z)
1,1	0,880205
1,11	0,883533
1,12	0,886788
1,13	0,889971
1,14	0,893082
1,15	0,896124
1,16	0,899096
1,17	0,902
1,18	0,904837
1,19	0,907608
1,2	0,910314
1,21	0,912955
1,22	0,915534
1,23	0,91805
1,24	0,920505
1,25	0,9229
1,26	0,925236
1,27	0,927514
1,28	0,929734
1,29	0,931899
1,3	0,934008
1,31	0,936063
1,32	0,938065
1,33	0,940015
4 2 4	0.044044

Z	erf(z)
1,65	0,980376
1,66	0,981105
1,67	0,98181
1,68	0,982493
1,69	0,983153
1,7	0,98379
1,71	0,984407
1,72	0,985003
1,73	0,985578
1,74	0,986135
1,75	0,986672
1,76	0,98719
1,77	0,987691
1,78	0,988174
1,79	0,988641
1,8	0,989091
1,81	0,989525
1,82	0,989943
1,83	0,990347
1,84	0,990736
1,85	0,991111
1,86	0,991472
1,87	0,991821
1 00	0 002156

Z	erf(z)
2,2	0,998137
2,21	0,998224
2,22	0,998308
2,23	0,998388
2,24	0,998464
2,25	0,998537
2,26	0,998607
2,27	0,998674
2,28	0,998738
2,29	0,998799
2,3	0,998857
2,31	0,998912
2,32	0,998966
2,32 2,33	0,999016
2,34	0,999065
2,35	0,999111
2,36	0,999155
2,37	0,999197
2,38	0,999237
2,39	0,999275
2,4	0,999311
2,41	0,999346
2,42	0,999379
2,43	0,999411
0 44	0.000444



$$erf\left(\frac{69,88}{\sqrt{t}}\right) = 0,714286$$



Valores tabelados da função erro erf $(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-z^2) dz$

Z	erf(z)
0,17	0,189992
0,18	0,200936
0,19	0,21184
0,2	0,222703
0,21	0,233522
0,22	0,244296
U 22	0.055003

Z	erf(z)
0,72	0,691433
0,73	0,698104
0,74	0,704678
0,75	0,711155
0,76	0,717537
0,77	0,723821
∩ 70	N 72NN1

Z	erf(z)
1,28	0,929734
1,29	0,931899
1,3	0,934008
1,31	0,936063
1,32	0,938065
1,33	0,940015
4 2 4	0 044044

Z	erf(z)
1,82	0,989943
1,83	0,990347
1,84	0,990736
1,85	0,991111
1,86	0,991472
1,87	0,991821
1 00	0 0021EE

Z	erf(z)
2,38	0,999237
2,39	0,999275
2,4	0,999311
2,41	0,999346
2,42	0,999379
2,43	0,999411
0 4 4	0.000444

$$erf\left(\frac{69,88}{\sqrt{t}}\right) = 0,714286$$

- Interpolação do valor

$$\frac{0,76 - 0,75}{0,717537 - 0,711155} = \frac{Z - 0,75}{0,714286 - 0,711155} \implies Z = 0,755 = \frac{69,88}{\sqrt{t}}$$

$$t = 8567 \, s \approx 143 \, m \approx 2,4 \, h$$
 $\sqrt{t} = \frac{69,88}{0,755} = 92,6$



b) Usando os mesmos dados da alínea anterior calcule o teor em carbono que previsivelmente se deverá obter a 0,5 mm de profundidade para um tratamento de cementação a 927 °C durante 5 horas. Compare o resultado agora obtido com o que obteve no problema anterior. ($D_{927^{\circ}C}$ =1,28x10⁻¹¹ m².s⁻¹)

$$\frac{C_S - C_X}{C_S - C_0} = erf\left(\frac{X}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$C_S = 0.9\% C$$

$$C_S = 0.9\% C$$

$$C_S = 0.9\% C$$

$$C_S = 0.9\% C$$

$$C_S = 0.2\% C$$

$$X = 0.5 \text{ mm} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$X = 0.5 \text{ mm} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\frac{0.90 - C_X}{0.90 - 0.20} = erf\left(\frac{5x10^{-4}}{2\sqrt{1.28x10^{-11}.18000}}\right)$$

$$\frac{0,90 - Cx}{0,70} = erf(0,52083)$$



Valores tabelados da função erro erf $(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-z^2) dz$

Z	erf(z)
0,44	0,466225
0,45	0,475482
0,46	0,484655
0,47	0,493745
0,48	0,50275
0,49	0,511668
0,5	0,5205
0,51	0,529244
0,52	0,537899
0,53	0,546464
0,54	0,554939

erf(z)
0,838508
0,842701
0,84681
0,850838
0,854784
0,85865
0,862436
0,866144
0,869773
0,873326
0,876803

Z	erf(z)
1,55	0,971623
1,56	0,972628
1,57	0,973603
1,58	0,974547
1,59	0,975462
1,6	0,976348
1,61	0,977207
1,62	0,978038
1,63	0,978843
1,64	0,979622

Z	erf(z)
2,09	0,99688
2,1	0,997021
2,11	0,997155
2,12	0,997284
2,13	0,997407
2,14	0,997525
2,15	0,997639
2,16	0,997747
2,17	0,997851
2,18	0,997951
2,19	0,998046

Z	erf(z)
2,65	0,999822
2,66	0,999831
2,67	0,999841
2,68	0,999849
2,69	0,999858
2,7	0,999866
2,71	0,999873
2,72	0,99988
2,73	0,999887
2,74	0,999893
,	,

$$\frac{0,90 - Cx}{0,70} = erf(0,52083)$$

$$Z \approx 0,52$$

$$erf(Z) = 0,537899$$

$$\frac{0,90 - Cx}{0,70} = 0,537899$$

$$C_{X} = 0,52\% C$$



Difusão não estacionária varia com o tempo e de forma não linear

