FT II – Anotações: Transferencia de massa entre fases

Felipe B. Pinto 61387 – MIEQB

29 de maio de 2024

Conteúdo

1 Adsorsão gasosa
$$F_{(g)} \longrightarrow F_{(l)}$$

$$egin{aligned} \omega_A &= N_A \, A_{ ext{transf}}; \ N_{A,z} &= k_g (
ho_{A,g} -
ho_{A,i}); \ N_{A,z} &= k_l (c_{A,i} - c_{A,l}); & c_l &=
ho_l / M; \ N_{A,z} &= k_x (x_{A,i} - x_{A,l}); & egin{cases} k_x &= k_l \, c_l \ x_A &\cong c_A / c_l \ (ext{A muito pequeno no l}) \end{cases} \ N_{A,z} &= k_c (c_{A,g} - c_{A,i,g}); & k_c &= k_g \, R \, T \ N_{A,z} &= k_y (y_{A,g} - y_{A,i}); & k_y &= k_g \, P \end{cases} \end{aligned}$$

Coeficientes globais

$$N_{A,z} = k_g \left(
ho_{A,g} -
ho_{A,*}
ight) \ N_{A,z} = k_l \left(c_{A,*} -
ho_{A,l}
ight)$$

 $c_{A,*}$ Concentração em equilíbrio

 $ho_{A,*}$ Pressão equilíbrio

$$p_A = n \: c_A egin{cases} p_{A,i} = n \: c_{A,i} \ p_{A,g} = n \: c_{A,*} \ p_{A,*} = n \: c_{A,l} \end{cases}$$

$$K_g^{-1} = rac{p_{A,g} - p_{A,i}}{N_{A,z}} + rac{n(c_{A,i} - c_{A,l})}{N_{A,z}}$$

Nota: Um gás mais solúvel tem maior $k_q \ll$ Transfere-se mais facilmente

$$K_g^{-1} = k_g^{-1} + k_l^{-1} \, n \ K_l^{-1} = k_l^{-1} + k_g^{-1} \, n$$

Metodo gráfico

Permite determinar composições interfaciais e de equilíbrio

2.1 Resistencia a fase gasosa

$$R = rac{k_g^{-1}}{K_g^{-1}} = rac{p_{A,g} - p_{A,i}}{p_{A,g} - p_{A,*}} \hspace{0.5cm} R \in \left]0,2
ight[$$

2.2 Resistencia Fase líquida

$$R = rac{k_l^{-1}}{K_l^{-1}} = rac{n\,k_l^{-1}}{K_g^{-1}} = rac{c_{A,i} - c_{A,l}}{c_{A,*} - c_{A,l}}$$

B Difusão com reação química

Gases pouco solúveis (resistencia fase liquida alta)

1^a Ordem

$$N_{A,z}=-\mathscr{D}_{A,B}rac{\mathrm{d}c_A}{\mathrm{d}z}$$
 Cond. Fronteira $egin{cases} z=0, & c_A=c_{A,0}\ z=\delta, & c_A=0 \end{cases}$

 $N_A = k_{l,0} \, rac{H_a}{ anh \, H_a} \, (c_{A,i} - 0)$