**Carla Portugal** 

cmp@fct.unl.pt

Engenharia Química e Biológica

Fenómenos de Transferência II

Isabel Coelhoso imrc@fct.unl.pt

Processos envolvendo transporte de massa entre fases

Absorpção - Transporte de soluto de uma fase gasosa para uma fase líquida

Desorpção - Transporte de soluto de uma fase líquida para uma fase gasosa

Extração líquido-líquido - Transporte de soluto entre duas fases líquidas imiscíveis


Secagem - Transporte de soluto de uma matriz sólida para uma fase gasosa

Adsorção, cromatografia - Transporte de soluto de uma fase líquida para a superfície de uma matriz sólida

### Absorção Gasosa


Transferência de um componente da fase gasosa para a fase líquida devido à sua diferente distribuição entre as duas fases.

- ·502
- ·NH<sub>3</sub>
- •CO2



## Absorpção


### Oxigenadores sanguíneos




http://www.webmd.com/lung/picture-of-the-lungs

Surface area = 80 m<sup>2</sup>
Membrane thickness = 0.1 µm

#### ECMO - Extracorporeal Membrane Oxygenators




Gas side Liquid side




### Cromatografia


Processos de separação que envolvem a adsorpção de um soluto (ou solutos) à superfície de um sólido (adsorvente)

- Sistemas de adsorpção para recuperação de compostos de interesse ou retenção/remoção de poluentes de correntes liquidas ou gasosas
- Sistemas de cromatografia
- Sistemas de troca iónica











### Absorção Gasosa

Transferência de um componente da fase gasosa para a fase líquida devido à sua diferente distribuição entre as duas fases.

- ·502
- ·NH<sub>3</sub>
- •CO2






# Modelo dos z filmes Lewis e Whitman (1924)

Transf<sup>e</sup> de massa entre 2 tases inclui:

- Transfê de uma fase até à interface
- Transfi através da interface
- Transfi na outra fase



$$P_A = y_A P$$

$$P_A = \gamma_A x_A P_{VA}$$

#### Lei de Dalton

P<sub>A</sub> – pressão parcial de A

P<sub>VA</sub> – pressão de vapor de A (puro)

y<sub>A</sub> – fracção molar de A na fase gasosa

x<sub>A</sub> – fracção molar de A na fase líquida

 $\gamma_A$  – coeficiente de actividade

#### Para fases gasosas ideais

$$\gamma_A = 1 \longrightarrow P_A = x_A P_{VA}$$
 Lei de Raoult

$$P_A = y_A P$$

Combinando 
$$P_A = y_A P$$
 e  $P_A = x_A P_{VA}$ 

$$P_A = HC_A$$

Lei de Henry

## coeficientes individuais de transfa

$$[k_G] = \frac{mol}{m^2.5. Pa}$$
 coef. individuais de transf= massa.

### Fase liquida

$$N_{A3} = k_{L} (C_{Ai} - C_{AL}) \qquad \begin{bmatrix} k_{L} \end{bmatrix} = m/s$$

$$N_{A2} = k_{X} (X_{Ai} - X_{A}) \qquad \begin{bmatrix} k_{X} \end{bmatrix} = \frac{mol}{m^{2}.5}$$

$$N_{A3} = k_{L} (C_{L} X_{Ai} - C_{L} X_{A})$$

$$N_{A3} = k_{L} C_{L} (X_{Ai} - X_{A})$$


Fase gasosa:


$$N_{Az} = k_G \left( p_{AG} - p_{Ai} \right) \left[ k_G \right] = \frac{mol}{m^2.5 \cdot p_{Ai}}$$
 $N_{Az} = k_C \left( c_{AG} - c_{AiG} \right) \left[ k \right] = m/s$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G RT \left( c_{AG} - c_{AiG} \right)$ 
 $N_{Az} = k_G RT \left( c_{AG} - c_{AiG} \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right) \left[ c_{AG} - c_{AiG} \right]$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G RT \left( c_{AG} - c_{AiG} \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 
 $N_{Az} = k_G \left( c_{AG} RT - c_{AiG} RT \right)$ 

$$N_{A,z} = k_G (p_{A,g} - p_{A,i})$$

$$N_{A,z} = k_L \left( c_{A,i} - c_{A,L} \right)$$

$$-\frac{k_{L}}{k_{G}} = \frac{p_{A,G} - p_{A,i}}{c_{A,L} - c_{A,i}}$$





Se a linha de equilibrio for uma recta

então

$$\frac{1}{K_{G}} = \frac{(p_{A,G} - p_{A,i})}{N_{A,z}} + \frac{m(c_{A,i} - c_{A,L})}{N_{A,z}}$$

Se m pequeno — gás m<sup>to</sup> solúre! (NH<sub>3</sub>)
$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{k_G} + \frac{m}{k_L}$$

$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{k_G} + \frac{m}{k_L}$$

$$\frac{C_{A}^{*}-C_{AL}}{N_{AZ}} = \frac{C_{A}^{*}-C_{Ai}}{N_{AZ}} + \frac{C_{Ai}-C_{AL}}{N_{AZ}}$$

$$\frac{1}{K_{L}} = \frac{\frac{1}{m}(P_{AG}-P_{Ai})}{N_{AZ}} + \frac{1}{k_{L}}$$

$$\frac{1}{K_{L}} = \frac{1}{mk_{G}} + \frac{1}{k_{L}}$$
Se m elevado - gás pouco solivel
$$\frac{1}{K_{L}} = \frac{1}{k_{L}}$$

controlo da fase líquida

#### **Problema**

Ao absorver NH3 (de uma mistura com ar) em água numa coluna de enchimento a 60° C e 3 atm., os coeficientes individuais observados foram:

kG=0.25 mol/(h m2 atm)

A pressão parcial de NH3 no equilíbrio em soluções diluídas é dada por pNH3=0.25 CNH3.

Determine os valores dos coeficientes:

- a) ky b) kc (gás-conc.molares)
- c)  $K_G$  d)  $K_Y$  e)  $K_L$  f) Se um ponto da coluna  $p_{NH3}$  = 0.03 atm  $C_{NH3}$ =0.05 mol/m , qual o fluxo de absorção do NH3?
- g) Quais os valores das composições interfaciais?
- h) Qual a resistência exercida em cada fase?

### **Problema**

1. 
$$k_{z} = 4.1 \text{ m/h}$$

$$k_{z} = 0.25 \frac{\text{mol}}{\text{h m}^{2} \text{ atm}}$$

$$=) ky = k_GP = 0.25 * 3 = 0.75 \frac{ml}{h m^2}$$

b) 
$$k_{C}$$
  $k_{C}$   $(Q_{A}-Q_{A}^{2}) = k_{G}(P_{A}-P_{A}^{2})$ 

Como  $P_{A}=Q_{R}T$ 
 $k_{C}(Q_{A}-Q_{R}^{2}) = k_{G}RT(Q_{A}-Q_{R}^{2})$ 
 $k_{C}(Q_{A}-Q_{R}^{2}) = k_{G}RT(Q_{A}-Q_{R}^{2})$ 
 $k_{C}=k_{G}RT=0.25*82.06*(273+60)$ 
 $k_{C}=k_{G}RT=0.25*82.06*(273+60)$ 

$$K_c = K_c RT = 0.25 * 82.06 * (2+3+6)$$
 $K_c = 6.83 \times 10^{3} \text{ Myz atm}$ 
 $K_c = 6.83 \times 10^{3} \text{ Myz atm}$ 

c) 
$$P_{A} - P_{A}^{*} = (P_{A} - P_{A}^{*}) + (P_{A}^{*} - P_{A}^{*})$$
  
 $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} + H(P_{A}^{*} - P_{A}^{*})$ 

$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{K_G} + \frac{H}{K_L}$$

$$\frac{1}{K_6} = \frac{1}{0.25} + \frac{0.25}{1.1}$$

## PAGE 0.03 atm 
$$Q_{AL} = 0.05 \text{ mof}/3$$
 $N_A = K_G (PAG - PA^*)$ 
 $P_A^* = 0.25 \times 0.05$ 
 $P_A^* = 0.0125 \text{ atm}$ 
 $N_A = 0.237 (0.03 - 0.0125)$ 
 $N_A = 4.15 \times 10^{-3} \text{ mof}/pm^2$ 

8)  $C_{Ai} = ? p_{Ai} = ?$ 
 $N_A = K_G (PAG - PAG)$ 
 $4.15 \times 10^3 = 0.25 (0.03 - PAG)$ 
 $P_{Ai} = 0.0134 \text{ atm}$ 
 $P_{Ai} = H C_{Ai}$ 
 $P_{Ai} = 0.05364 \text{ mof}/m3$ 

### **Problema**

4) 
$$\frac{1}{K_{6}} = \frac{1}{0.25} = 0.948 \rightarrow 94.8\%$$

1  $\frac{1}{K_{6}} = \frac{1}{0.237}$ 

1  $\frac{1}{K_{6}} = 0.237$ 

resist f. líquida = 5.2%.