

e_x
e_y
e_z
$e(x)$ [m]
0
−1000
$d(R, R_\mathrm{d})$ [rad]
0.2
0.0
0
100
200
300
400
$t(s)$