

F_x
0
−200
$\tilde{u}$
$\tilde{u}_d$
F_y
100
0
−100
F_z
0
−250
τ_x
25
0
−25
τ_y
0
−20
τ_z
2.5
0.0
−2.5
0
100
200
300
400
$t(s)$