
Resposta ao Degrau de 40° (Ponto de Linearização)
Ângulo θ [°]
Referência (40°)
Modelo Linear (ZOH)
Bancada Real (PID)
Controle u [%]
Controle Simulado
Controle Real
Tempo [s]