Instituto Tecnologico da Aeronáutica - ITA Divisão de Engenharia Eletrônica e Computação



EEA-27 Microcontroladores e Sistemas Embarcados

Prof. Marcus Victor Prof. Denis Loubach

Laboratório 1 - Preparação de ambiente

Versão 1 - XX/XXXX

1 Objetivos

1.1 Objetivos específicos

- Preparar o ambiente para execução das atividades em laboratório;
- Testar configurações realizadas a partir de um programa "blink" ou "piscar".

2 Pré-requisitos

- Sistema Operacional Linux Ubuntu (mínimo: versão 20.4);
- Placa ICEsugar-nano com conector USB;
- Drivers FTDI.

Caso não tenha os drivers instalados, use os seguintes comandos no terminal:

```
mkdir ftdi
cd ftdi
wget https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX/Linux/libftd2xx-x86_64-1.4.8.gz
tar xfvz libftd2xx-x86_64-1.4.8.gz
cd release/build/
sudo -s
cp libftd2xx.* /usr/local/lib
chmod 0755 /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.4.8
ln -sf /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.4.8 /usr/local/lib/libftd2xx.so
exit
```

3 Atividades

3.1 Instalação de *Drivers* e demais pacotes

Primeiro será realizada a instalação dos pacotes para Ubuntu, abra o terminal na pasta pessoal ou em outro destino que preferir, e use os seguintes comandos:

3.2 Instalação das ferramentas

• Icestorm Toolchain

O conjunto de ferramentas icestorm, empregue de acordo com o FPGA da placa ICESugar-nano, pode ser instalado com os comandos:

```
git clone https://github.com/YosysHQ/icestorm.git icestorm
cd icestorm
make -j$(nproc)
sudo make install
```

• Retorne a pasta inicial por meio do comando:

cd ..

• NextPNR

O NextPNR é utilizado como ferramenta para roteamento e posicionamento. Utilize os seguintes comandos:

```
git clone https://github.com/YosysHQ/nextpnr nextpnr cd nextpnr cmake -DARCH=ice40 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local . make -j(proc) sudo make install
```

Aguarde a instalação, poderá levar alguns minutos. Caso necessário o emprego da GUI (interface gráfica), adicione a seguinte informação na linha cmake:

```
-DBUILD_GUI=ON
```

Obs.: Sempre que alterar as ferramentas Icestorm, também efetue um rebuild do NextPNR.

• Retorne a pasta inicial da instalação.

• Yosys

O Yosys será aplicado na síntese do código em Verilog, para instalação use:

```
git clone https://github.com/YosysHQ/yosys.git yosys
cd yosys
make -j$(nproc)
sudo make install
```

• Lembre-se de voltar ao destino original.

• Icarus Verilog + Gtkwave

O Icarus mais o software Gtkwave irão servir como simulador, para instalação use:

```
sudo apt install iverilog gitkwave
```

• Lembre-se de voltar ao destino original.

4 Teste de ferramentas

Para verificar se o conjunto instalado está funcionando adequadamente, vamos realizar um teste com o LED laranja da placa. O código originalmente escrito por wuxx $^{[1]}$ foi adaptado para uso em lab:

- Crie uma pasta localizada dentro do destino escolhido para instalação, use esta pasta para salvar os próximos arquivos solicitados;
- Implemente o código seguinte em um arquivo chamado "piscar" de extensão verilog .v:

endmodule

• Implemente o código a seguir em um arquivo chamado "io" de extensão .pcf:

```
BOARD PINS
set_io LED B6
set_io CLK D1
# PMOD FULL (PMOD3)
set io RX A3
set_io TX B3
set_io --warn-no-port PMOD1 B4
set_io --warn-no-port PMOD2 C6
set_io --warn-no-port PMOD3 B5
set_io --warn-no-port PMOD4 E3
set_io --warn-no-port PMOD5 E1
set_io --warn-no-port PMOD6 C2
set_io --warn-no-port PMOD7 B1
set_io --warn-no-port PMOD8 A1
   PMOD LEFT (PMOD2)
set_io --warn-no-port PMODL1 B3
set_io --warn-no-port PMODL2 A3
set_io --warn-no-port PMODL3 B6
set_io --warn-no-port PMODL4 C5
   PMOD RIGHT (PMOD1)
```

```
set_io --warn-no-port PMODR1 A1
set_io --warn-no-port PMODR2 B1
set_io --warn-no-port PMODR3 D1
set_io --warn-no-port PMODR4 E2
```

• Crie um arquivo makefile com os seguintes comandos:

```
filename = piscar
pcf_file = io.pcf
 ICELINK_DIR=$(shell df | grep iCELink | awk '{print $$6}')
${warning iCELink path: $(ICELINK_DIR)}
build:
                                      yosys -p "synth_ice40 -json $(filename).json -blif $(filename).blif" $(filename).v
                                      nextpnr-ice40 --lp1k --package cm36 --json $(filename).json --pcf $(pcf_file) --asc $(pcf_filename).json --pcf $(pcf_filename).jso
                                      icepack $(filename).asc $(filename).bin
prog_flash:
                                      @if [ -d '$(ICELINK_DIR)' ]; \
                                                         cp $(filename).bin $(ICELINK_DIR); \
                                      else \
                                                         echo "iCELink not found"; \
                                                        exit 1; \
                   fi
 clean:
                                      rm -rf $(filename).blif $(filename).asc $(filename).bin
```

• Abra a pasta dentro do terminal de comando e execute o seguinte comando:

make build

• Verifique os resultados, caso nenhum erro seja identificado, utilize:

```
make prog_flash
```

• Com isso, a LED laranja deve piscar em uma determinada frequência.

5 Exercícios sugeridos

- 1. Abra o arquivo piscar.v e na linha 8, e substitua "~counter[23]" por "~counter[19]", o que ocorre com a LED?
- 2. O arquivo "io.pcf" contém algumas informações relevantes utilizadas pelas ferramentas, sabe dizer o que "io.pcf" descreve?

Referencias

[1] https://github.com/wuxx/icesugar-nano