
724.097.119-87



1. Baixar e descompactar o Hotfix

1.1 Acessar o "Portal da RedeVW" e selecionar a seguinte pasta:

Portal da Rede VW > Assist. Técnica > Sist. e Info de Serviços > Sist. Diag. VAS > Informações

1.2. Fazer o download do arquivo:

V_2.40.6_Nivus_MIB_Regio_Radiocode_alle_objekte_20200709-144218

1.3. Descompactar o arquivo em uma pasta no seu equipamento de diagnóstico

TSTORIUM SOR COMBUTIVE COMO contelido ODIS Service 2.40.6!




- Instalar o Hotfix
 Com o ODIS Service aberto, selecione o menu dados.
- 2.2. Na área de Hotfix, clique em receber.

Concessionário: Nº Ident. velculo I trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Palerra-passe		
Motor: I trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Nome de utilizador Palavra-passe Fazar Englis Fazar Englis Sassauro sagas since de diagnóstico. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo. 2. 1 Protocolo Dados Vistra atual Sassauro sagas since de diagnóstico. Receber		Copyright by Volkswagen AG. Reservados todos os direitos, não se limitando à reprodução, distribuição e colocação à disposição do p
Motor: Vertent. veículo Trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Palavra-passe Fazer logat Assegure-se de que existe uma ligação ao veículo para poder efetuar um diagnóstico sem veículo. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo. 2.1 Dados Vista atual Sessão de diagnóstico Receber Receber	The contract of the contract o	iĝ
Motor: I trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Palavra-passe Palavra-passe Fazer logas Assegure-se de que existe uma ligação ao veículo para poder efetuar um diagnóstico. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo.	eceber	
Motor: I trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Palavra-passe Fazer 10937	Continuar A	Assegure-se de que existe uma ligação ao veículo para poder efetuar um diagnóstico. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo.
Motor: Nº ident. veículo I trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Nome de utilizador Motor: Admin Protocolo Protocolo Protocolo Vista atual	Sessão de diagnóstico	Fazerioga
Motor: We ident veículo Trabalhar com a localização assistida de avarias Login do sistema do grupo Dados	Visia atual	Nome de utilizador
Motor: No ident veículo Protocolo	The second secon	
Motor	3.55	Nº ident. veículo



2. Instalar o Hotfix

2.3. Clique em Continuar






5

2. Instalar o Hotfix

2.4. Selecione a pasta descompactada e clique em OK.





3. Verificar a instalação do Hotfix

3.1. Verifique se o simbolo do Hotfix 🏽 🗊 aparece na barra inferior. Caso não apareça, repita a instalação.


O simbolo confirma a correta instalação do Hotfix e indica que ele está ativo.

Chocore Linguasic information System Service - 6.03		
Importador:	Nº de ident, do veículo:	
Concessionário:	Motor	
Ordem de rep.:	A. C.	6
		⅓ Admin
Nº ident veículo	The state of the s	
$\overline{\mathcal{I}}$ trabalhar com a localização assistida de avarias	istida de avarias	Protocolo *
Login do sistema do grupo		Dados »
Nome de utilizador		Vista atual
Palavra-passe	The state of the s	
Total Care		Sessão de diagnóstico
A contract of the contract of		American control of the control of t
Assegure-se de que existe uma lig Em alternativa, pode introduzir ma	Assegure-se de que existe uma ligação ao veículo para poder efetuar um diagnóstico. Em alternativa, pode introduzir manualmente um VIN para um acesso de diagnóstico sem veículo.	Continuar
ortigardiandissico (Prossegura	<u> </u>	Receber
	S. J.	
		EXUAS
Copyright by Volkswagen AG. Res	Cepyright by Yelkswagen AG. Reservados todos os direitos, não se limitando à reprodução, distribuição e colocação à disposição do público.	1
A service of the serv		



4.1. Conecte a interface de diagnóstico no VW Nivus.


4.2. Inicie uma seção de diagnóstico





4.3. Selecione a opção Plano de verificação


4.4. Selecione a opção Selecionar verificação própria






Neste momento será possível selecionar dois endereços de diagnóstico 005F.

4.5. Selecione a segunda opção, conforme mostrado abaixo!





- 4.6. Selecione a opção 005F Sistema eletrônico de informação 1, Funções
- 4.7. Execute o programa 005F Consulta do código do rádio







Greation date: 15/07/20 | Responsible department for filing; B-VPT-1*1