	Daten auslesen Funktion pruefen Datum: Halsband ID: 12170
Halsband ID: 13894 Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (142,5,70 MHz): GPS Test: VHF/UHF (142,300 MHz) Com Test: GSM (PIN: 9586) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Store Data: Firmeware Update: 4,1,4 VHF Beacon Test (142,710 MHz): GPS Test: VHF/UHF (142,300 MHz) Com Test: GSM (PIN: 5112) Test: (REG) Com Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:
Halsband ID: 11695 Store Data: 4,1,4 Firmeware Update: 4,1,4 VHF Beacon Test (142,430 MHz): GPS Test: VHF/UHF (142,300 MHz) Com Test: GSM (PIN: 6545) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt Ø Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:

RMA: 2017 1211-11621 Kunde: Horst Leitur	Daten auslesen Funktion pruefen Datum: 04/01/20-
Halsband ID: 223.19 Store Data: 1.2.33 Firmeware Update: 1.2.33 VHF Beacon Test (142,190 MHz): GPS Test: 1.2.33 WHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN: 9911) Test: 1.3 IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:
Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:

RMA: 20171218-11621 Kunde: Horst Leitner 1 Haluband	Daten auslesen Funktion pruefen Datum: 05/01/2018
Halsband ID: 22317 Store Data: Firmeware Update: 12.33 VHF Beacon Test (142150 MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN: 2262 Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:
Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:	Halsband ID: Store Data: Firmeware Update: VHF Beacon Test (MHz): GPS Test: VHF/UHF (MHz) Com Test: GSM (PIN:) Test: IRIDIUM Test: GLOBALSTAR Test: Activity: Bemerkungen:
Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges:	Reparatur: O Neue Kabel + Nieten O Neuer Gurt O Schutzgurt O Neue Batterie O Drop off Sonstiges: