


## 需要压热熔螺母的地方









A=M3X3X4.5MM(规格X高度X外径) 数量9个 B=M2X3X3.2MM(规格X高度X外径) 数量10个