## 小结

1 静态性能指标 2

线性度、灵敏度、回程误差、精确度、

漂移、信噪比、测量范围、动态范围。

- 2 动态性能指标
- 1) 时域微分方程
- 2) 传递函数 - 与本身物理结构无关

系统稳定条件 n>m

- 3) 幅频和相频分析
- 3 一阶系统的重要特征参数
- τ ↑ ω↓动态范围窄
- τ ↓ ω ↑ 动态范围宽
- 4 二阶系统的重要特征参数

系统动态误差小,当ωn ↑在一定的误差范围内

- 工作频率范围宽
- 5 不失真测试的条件
- 6 不失真测试对测试系统的要求