小结

1 静态性能指标

线性度、灵敏度、回程误差、精确度、 漂移、信噪比、测量范围、动态范围。

- 2 动态性能指标
- 1) 时域微分方程
- 2) 传递函数 - 与本身物理结构无关 系统稳定条件n>m
- 3) 幅频和相频分析

- 3 一阶系统的重要特征参数
 - τ↑ω↓动态范围**窄**
 - τ↓ω↑动态范围宽
- 4 二阶系统的重要特征参数 -ζω

系统动态误差小,当ωn↑在一定的误差范围内 工作频率范围宽

5 不失真测试的条件

$$egin{aligned} A(\omega) &= A_{
m o} \ arphi(\omega) &= -t_{
m o}\omega \end{aligned}$$

6 不失真测试对测试系统的要求