Untersuchung Rauschverhalten

X-106 mit Empfindlichkeit $0...30\mu\varepsilon$

Mirco Huber

24. Juli 2023

1 Versuchsaufbau

Um den Einfluss der Filtermodifikation zu untersuchen, wurden 3 Sensoren mit modifiziertem Print gefertigt. Die Printmodifikation betrifft die Eckfrequenz des Tiefpassfilters. Hierfür wurde je ein Print mit Eckfrequenz 70Hz, 100Hz sowie 500Hz gefertigt. Als Referenz wurde ein weiterer Sensor ohne Printmodifikation (Auslieferzustand Muster Sumitomo) gefertigt.

Die Sensoren wurden nicht abgeglichen, weshalb im Folgenden die Sensorwerte auf das jeweilige Maximum der Messungen normiert wurden.

Um messtechnisch den Einfluss der Filtermodifikation zu validieren, wurden jeweils ein Sensor mit Modifikation (Device under Test, DuT) sowie der nicht-modifizierte Sensor "Rücken an Rücken" gestellt. Während der Messung wurde das Nullpunktsignal für einige Sekunden aufgezeichnet, wobei die Sensoren auf einem Tisch liegen gelassen wurden. Anschliessend wurden die Sensoren jeweils Steckerseitig aneinandergepresst, womit beide Sensoren (DuT und Referenz) jeweils etwa die gleiche Dehnung erfahren sollten.




Abbildung 1: Versuchsaufbau; grün: DuT, grau: Referenz

Die Sensoren wurden mit einem Labornetzteil mit 24 V gespiesen, zur Datenerfassung wurde das USB-Interface mit XENON eingesetzt. Die Parameter sind in Tabelle 2 aufgelistet. Der Referenz-Sensor ist für alle Messungen auf CH0, das DuT auf CH1.

Tabelle 1: Messparameter	
Abtastfrequenz	2000 Hz
Speisung	24 V
Messdauer	$\sim 60 \text{ s}$

Tabelle 2: Getestete DuTs	
$\# \mathbf{DuT}$	Eckfrequenz f_c [Hz]
DuT 1	70
DuT 2	100
DuT 3	500

2 Resultate & Diskussion

2.1 Modifikation 70 Hz

Abbildung 2 zeigt den Signalverlauf des Referenzsensors. Das DuT und die Referenz wurden zu erst zweimal schlagartig und anschliessend rampenartig belastet. Die schlagartige Belastung resultiert in "Spikes", welche unmittelbar zu Beginn des Signalanstiegs zu erkennen sind.



Abbildung 2: Signalverlauf Referenzsensor

Die Abbildung 3 zeigt den zu Abbildung 2 simultanen Signalverlauf des DuT. Aufgrund des modifizierten Filters sind hier keine Spikes auszumachen.

DuT 70Hz




Abbildung 3: Signalverlauf DuT




Abbildung 4: Vergleich Referenz und DuT

Die Abbildung 5 zeigt weiter, dass der Signalverlauf des DuT insgesamt glatter ist als jener der Referenz.




Abbildung 5: Ausschnitt aus Vergleich (Abbildung 4)

Das Band des Rauschens auf dem Ruhesignal fällt beim DuT wesentlich schmaler aus als bei der Referenz wie in Abbildung 6 zu erkennen ist.




Abbildung 6: Vergleich des Nullpunktsignals (DuT und Referenz in Ruhe auf einer Tischfläche liegend)

Die Fourieranalyse bestätigt vorherige Resultate punkto Rauschverhalten. Im Spektrum des DuT-Signals werden höhere Frequenzen deutlich gedämpft. Es fällt jedoch auf, dass rund alle 250Hz markante Spikes vorhanden sind.




Abbildung 7: (Fast) Fouriertransformation der Nullpunktsignale

2.2 Modifikation 100 Hz

Mit dem zweiten DuT (100Hz) wurden obige Messungen weitestgehend wiederholt. Da die Last / Dehnung nicht automatisiert aufgebracht werden konnte, sieht der Signalverlauf etwas anders aus. Es wurde wieder zu erst einige Sekunden Nullpunktsignal gefolgt von zwei schlagartigen und anschliessend weiteren rampenartigen Belastungen aufgezeichnet. Der Verlauf des Referenzsignals ist der Abbildung 8 zu entnehmen. Auch hier sind die schlagartigen Belastungen an den Spikes zu erkennen.




Abbildung 8: Signalverlauf Referenzsensor

Wie bereits bei der Modifikation mit Eckfrequenz 70Hz filtert auch das DuT mit Eckfrequenz 100Hz die Spikes mehrheitlich heraus, wie in der untenstehenden Abbildung 9 zu erkennen ist.

DuT 100Hz




Abbildung 9: Signalverlauf DuT

Die beiden Signalverläufe sind in Abbildung 10 überlagert. Hier fällt auf, dass die Referenz ein inkonsistentes Nullpunkverhalten aufweist.




Abbildung 10: Vergleich Referenz und DuT

Um die Unterschiede zwischen DuT und Referenz hervorzuheben, ist in der Abbildung 11 ein Ausschnitt aus obigem Diagramm zu sehen. Der Ausschnitt zeigt nochmal die Dämpfung der Spikes sowie das inkonsistente "Return to zero"-Verhalten der Referenz. Weiter kann am Wellenverlauf bei anhaltender Belastung erkannt werden, dass das DuT (orange) einen glatteren Signalverlauf aufweist.




Abbildung 11: Ausschnitt aus Vergleich (Abbildung 10)

Wie bereits beim DuT mit $f_c = 70$ Hz ist auch beim DuT mit $f_c = 100$ Hz eine klare Rauschminimierung beim Nullpunktsignal auszumachen.




Abbildung 12: Vergleich des Nullpunktsignals (DuT und Referenz in Ruhe auf einer Tischfläche liegend)

Die Fourieranalyse bestätig auch hier die Wirksamkeit des Filters. Wie bereits beim ersten DuT sind auch hier einige periodische Spikes ab 400Hz mit einem Abstand von rund 80Hz auszumachen.




Abbildung 13: (Fast) Fouriertransformation der Nullpunktsignale

Die Messungen für das DuT mit $f_c=500\mathrm{Hz}$ wurden nicht in der Tiefe ausgewertet, da der

Nullpunkt ähnlich rauscht wie jener der Referenz (im FFT-Diagramm
m zu erkennen: Deutliche Amplituden bei 200...300 Hz < $f_c=500{\rm Hz})$