MATRIZ CAUSA-EFECTO - DEETANIZADORA (A300-S01)

Documento CE-A300-S01-001 - Rev. 0 - DEMO Planta GLP - Fase 2

Causa	Tag	Descripción	Alarma	Set point	Voto	E-01 XV-301 Cierre de alimentación (Cerrar)	E-02 P-103B Paro bomba de reflujo (Parar)	E-03 C-105 Paro compresor de tope (Parar)	E-04 BDV-301 Despresurización (blowdown) (Abrir)	E-05 Alarma en sala de control (Alarma)
C-01	PT-107	Muy alta presión en el tope	PAHH	28 barg	1oo1	**X**		**X**		**X**
C-02	LT-105	Muy bajo nivel en el fondo	LALL	10 %	1oo1		**X**			**X**
C-03	LT-105	Muy alto nivel en el fondo	LAHH	90 %	1oo1	**X**				**X**
C-04	TT-108	Muy alta temperatura en el rehervidor	TAHH	140 degC	1oo1	**X**			**T10**	**X**
C-05	GD-301	Gas confirmado en el área	GAHH	20 % LIE	2oo3	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
C-06	HS-301	Paro manual de la unidad	Manual			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

X = acción directa T10 = acción con retardo de 10 s