Solicitação de reparos.

Imóvel NOVO, financiado pela Caixa Econômica Federal.

Preço do imóvel avaliado pela Caixa Econômica Federal R$ 195.000,00.

Preço de venda do imóvel R$ 170.000,00.

O imóvel está situado na rua 07, nº 206A, quadra 24, lote 14-A, bairro Vila do Bec, Timon – MA.

O contrato de compra foi assinado no dia 07de fevereiro de 2025, com o compromisso de entrega no início de março de 2025. No contrato está informando que a entrega deveria ser em, no máximo 90 dias. **O prazo não foi cumprido**.

Fui demitido no dia 09 de maio, logo após informar à empresa que eu seria operado de hérnia no dia 29 de maio de 2025. O corretor foi informado logo após minha demissão, só voltando a entrar em contato comigo no dia 09 de agosto de 2025. Na ocasião me ofereceu um outro imóvel que ainda não havia sido nem começado, em uma localização bem próxima.

Voltei a trabalhar no dia 12 de setembro de 2025.

Assinei o contrato junto à Caixa Econômica Federal no dia 19 de novembro de 2025.

No dia 16 de dezembro de 2025 o corretor Tiago Menezes me enviou uma mensagem (Whatsapp) informando que a casa seria entregue no dia 17 de dezembro de 2025, às 16:30h.

Ao chegar à casa, encontrei os funcionários ainda trabalhando. O quintal ainda cheio de restos da obra, paredes manchadas e o ambiente sujo da obra.

A “casinha do gás” que foi acertado no dia em que foi feito o compromisso de compra não foi construído, a cerca elétrica, que antes rodeava a lateral esquerda da casa agora estava com um vão de aproximadamente 60 centímetros, tornando a cerca elétrica uma estrutura de duas partes para a ligação. A cerca elétrica e a central de choque não foram ligadas até o presente momento. E, agora, a lateral esquerda da parte frontal da residência já não faz mais parte da minha cerca elétrica, pois foi ligada à central de choque da casa do vizinho, construída após a venda da minha casa.

No ato da entrega da casa foram entregues as chaves do imóvel:

- 04 und. Chave tetra – porta da frente;
- 01 und. Chave portão pequeno – entrada;

- 01 und. Chave Cadeado do portão;
- 02 und. Chave porta cozinha;
- 02 und. Chave porta do quarto visitas;
- 02 und. Chave banheiro social;
- 02 und. Chave quanto casal;
- 02 und. Chave do banheiro da suíte.

Comecei a morar na casa a partir do recebimento das chaves apenas com um ventilado de 30 centímetros, uma rede e garrafas de água.

As chaves da casa foram deixadas em poder do vigia no dia seguinte para a limpeza da casa:

- Retirada dos restos de material do quintal;
- Conserto de itens pendentes informados durante o recebimento da casa;
- Lavagem da casa para a entrega.

Logo na primeira noite, deixaram uma parte do teto na sala sem telhas e, nesta mesma noite, choveu causando danos ao forro do teto. As chaves ficaram em poder do vigia para a entrega para o responsável pelas correções por alguns dias.

Segue agora o resultado. Como foi entregue um imóvel NOVO. Nunca habitado, avaliado pela Caixa Econômica Federal em R$ 195.000,00.

Entrada:

01 – Calçada começando a apresentar rachaduras.



02 – Parede da fachada manchada de tinta branca (O pintor trabalha para o mesmo construtor, deixa cair tinta numa casa que já foi entregue e não corrige o erro.)



03 – Portão sujo de cimento e cheio de respingos de tinta, do lado de dentro e de fora.




O portão foi repintado no dia da entrega da casa (17/12/2025).



04 – Barra de metalon da entrada de energia.




05 – Garagem coberta – falhas na pintura e manchas



06 – Pintura da porta de entrada;



07 – Forro da sala



Manchou e rachou após um funcionário ter esquecido de fechar o telhado após verificar o motivo de um dos interruptores não estar funcionando.

8 – Parede da sala que foi deixada com uma mancha branca.



9 – A mesma parede após a correção:



10 – Peças de cerâmica furadas por solda elétrica na sala:

11 – Quadro de energia sem identificação:



12 – Manchas de infiltração nas paredes da sala após chuva:





Após secar, fica a marca na pintura e já está aparecendo bolhas na parede.

Observei vários “remendos” na pintura que vão da sala até a suíte. Depois da primeira chuva percebi que os “remendos” eram para cobrir as marcas ficam na parede após a água secar.

Obs.: Estou aguardando meu celular voltar da assistência para inserir imagens das manchas d’água que ficam logo após a chuva.

13 – Rachaduras no teto da sala de jantar:


REDMI NOTE 12
06/01/2026 06:46



14 – Parede da sala de jantar com mancha marrom (sujeira):

<inserir imagem>



15 – Fio de “alta” que leva energia para a cerca elétrica (agora da casa do vizinho).

“Não é permitido deixar fios, hastes ou qualquer parte energizada de uma cerca elétrica ultrapassando o limite do muro ou invadindo o lado da casa do vizinho. A instalação deve ser realizada estritamente dentro da propriedade de quem a solicitou.”

Isso é uma medida de segurança e para evitar futuros conflitos.

Fonte: Internet, 2026.

O vendedor tem equipamento e pessoal para fazer a instalação de forma correta. Por que não o fez?





REDMI NOTE 12
08/02/2026 10:23

Obs.: Percebe-se que ele preserva a estética da casa ao lado em detrimento da minha. Sendo que ambas foi construídas e vendidas por ele.

16 – Registro de água da cozinha:

17 – Vazão de água da torneira da pia da cozinha:



A água está fraca devido o registro não estar funcionando direito, o problema não é a torneira.

18 – Ralo da pia mal colocado, resultando em vazamento.



19 – Rejunte entre o mármore a parede da pia:



20 - Foram colocadas peças com defeitos de fábrica e/ou “danificadas”.




Na sala e na cozinha tem peças de cerâmicas furadas pelos pingos de eletrodo usado para soldar as portas nos portais.


21 – Porta da cozinha suja de cimento, ralada... Foi feita a afixação da porta ao portal com solda elétrica. Não foi feito o acabamento, muito menos a pintura da área soldada. Além disso os pingos da solda ficaram nas cerâmicas laterais e na cerâmica do piso, causando furos nas mesmas.







22 - Banheiro hóspedes - Porta ralada, e a correção do ralado.



23 - Porta banheiro de hóspedes. Além disso está mal ajustada, causando raladuras no portal, tendo que forçar para fechar.



24 – Vazo sanitário vazando. Não regula a boia;

A tampa da caixa acoplada veio com defeito de fábrica, apresentando deformidades na borda;



Água vaza pelo “taps”;



Cerâmica quebrada junto à base do vazo sanitário;




Aparentemente, não foi rejuntado o piso do banheiro;



25 – Aparente infiltração na quina do banheiro de hóspedes:



26 – Forro do teto do banheiro de hóspedes rachando.



27 – Buraco no forro do banheiro de hóspedes:




Ao verificar as bordas do forro, percebe-se a presença de buracos, e, no banheiro de hóspedes, percebe que está totalmente aberto uma das laterais. Com isso, a sujeira do forro cai em cima da pia. Principalmente ossos e fezes de ratos.


REDMI NOTE 12
23/12/2025 21:14



28 – Manchas no forro de gesso devido a goteiras.



29 – Quarto de hóspedes.


Porta danificada:



30 – Mancha no forro de gesso, denunciando uma goteira.



Ainda no quarto de hóspedes, tem marcas de água nos cantos, marcas de escorrido de água da chuva nas bordas da janela (ou seja, enquanto chover em Timon, não adianta investir em pintura) e buracos /falhas nos pés dos forros de gesso.


REDMI NOTE 12
11/01/2026 10:25



31 – Corredor

32 - A parede apresenta bastante presença de umidade nas paredes quando e por dias, após chover. Após secar, ficam as marcas d’água na pintura.


33 – Quarto suíte

34 – Muitas marcas d’água quando chove e as marcas continuam por dias. Após a secagem, ficam as manchas na pintura. O que explica os “quadrados” na pintura da parede. São os retoques das machas que apareceram anteriormente.

35 – Marcas de escorrido nas bordas da janela devido a chuva.


36 – A porta da suíte está cheia de marcas, falta um dos lados da dobradiça do meio, sobra um pedaço de dobradiça na parte inferior.


REDMI NOTE 12
31/01/2026 13:32


REDMI NOTE 12
31/01/2026 13:33



37 – Piso trincado


REDMI NOTE 12
06/01/2026 06:44



38 – Banheiro suite



39 - Cerâmica do piso danificada.

40 - Os acabamentos com aparência de velho e com cimento encrustado.





41 – Cerâmica trincada. Obs.: Ou colocou já quebrada ou quebrou por ter sido mal colocada.


REDMI NOTE 12
01/02/2026 11:12

42 - O vão entre a cerâmica, indicando a ausência de rejunte e até de argamassa nas bordas da cerâmica.



43 – Cerâmica danificada na base do vaso sanitário



44 – Cerâmica trincada. Percebe-se que, em vez de trocar, o funcionário preferiu mascarar o erro passando rejunte.



45 – O banheiro está sempre úmido devido a escorrimento de água dos canos.

46 – Falta o rejunte, novamente.




47 – Corredor que leva ao quintal

O corredor do início do portão de entrada até a pia da lavanderia tem “bolões” de cimento no chão. Não existe justificativa para deixar massa de cimento seca no chão, sendo que os trabalhadores da obra ao lado tinham acesso ao corredor.



48 – Não foi colocado iluminação na área de serviço.



Essa é a visão que eu tenho da área de serviço à noite.

49 - Esse é o acabamento do muro do quintal:



Quando eu assinei o contrato de compromisso de compra do imóvel, o muro era chapiscado, porém uniforme.

Agora analisa esse acabamento!

Reboco torto, quebrado no final, um pedaço pintado, outro no chapisco, em cima tijolo pelado, depois jogou chapisco novamente no acabamento do reboco torto...

50 – Mureta que sustenta o tanque de lavar roupas.

Obs.: Será que você teria coragem de colocar essa imagem como propaganda de um de seus imóveis?

51 - Quando chove, as vezes entra água pela porta da frente, sempre pela porta dos fundos e quase sempre pelas duas.

- Água pelos fundos.



- Água pela frente.



Obs.: Infelizmente meu celular quebrou e não estou podendo mostrar o resultado das últimas chuvas.

52 – Ia esquecendo de mostrar a imagem de como foi entregue a cerca elétrica na parte dos fundos.



Entrei em contato com o Tiago Menezes no dia 28/01/2025. Nesse mesmo dia ele me mandou um link para segui-lo no Instagram.
Link:
https://www.instagram.com/reel/DDtIle1usof/
Essa é a imagem que ele me passou no primeiro dia em que entramos em contato.

Me deram a palavra que me entregariam o imóvel no começo de março de 2025.
De 07 de fevereiro a 09 de maio, nada. Tive que ser operado, fique desempregado. Voltei a trabalhar em setembro de 2025. Recebo uma mensagem do Tiago Menezes no dia 14 de dezembro informando que a casa seria entregue no dia 17 de dezembro de 2025, e a casa ainda foi entregue conforme foi mostrado nas imagens acima.

Essa é apresentação dos defeitos **APARENTES.**
Caso necessário, enviarei os vídeos para ilustrar melhor os pontos a serem tratados, apesar de ser bem fácil serem percebidos.