MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 2018


PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES

PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES

El comienzo de la práctica consistió en aprender a diferenciar motores paso a paso de motores de corriente y continua y motores brushless, en base a sus características constructivas.


Los motores paso a paso o stepper pueden ser:

- Motor PaP de reluctancia variable



Como puede observarse, este tipo de motores se puede reconocer (en principio, ya que hay motores diferentes con la misma característica) por poseer 5 terminales.

- Motor PaP de imán permanente:



El rotor es magnetizado en N pares de polos. El estator está construído por dos bobinados con piezas polares de N dientes cada una, desfasadas un cuarto de período.

La alimentación en secuencia de estos bobinados produce un campo rotativo cuyo avance es de 360/N.

El movimiento del rotor acompaña al campo rotativo.

MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 2018

PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES

- Motor PaP híbrido:






Figure 13.39: Hybrid stepper motor.



El estator está constituido por bobinados para generar un campo rotativo, y piezas polares dentadas. El rotor está constituido por 2 polos opuestos dentados desfasados medio período.

La diferencia entre el número de dientes del estator y rotor determinan los grados que avanza el rotor ante cada paso de avance del campo generado por las bobinas del estator. Mayor número de polos en el rotor dan mayor resolución.

Los tipos de conexión de motores paso a paso son:



En la práctica, utilizando un tester, se midió continuidad entre los terminales para conocer la conexión (en base a los diagramas anteriores) del motor PaP.


Análisis de motor PaP:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EN MECATRÓNICA MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 2018

PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES

El motor posee 4 terminales, por lo que se deduce que es un motor paso a paso (stepper) bipolar.

Sus cables son de igual color, por lo que no pueden diferenciarse facilmente. En caso de que se respetara el código de colores se utilizaría la siguiente tabla:




Para diferenciar las dos bobinas, se midió con un tester, resultando ser los pares de cables adyacentes los terminales de cada bobina.

En esta medición también se obtuvo la resistencia de cada devanado, siendo de 8.0Ω y 8.2Ω .

- Ensayo con driver de PaP (A4988):

MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 2018

PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES



A mayor frecuencia aumenta la velocidad del motor, a menor frecuencia lo contrario. El duty cycle del PWM no varía el comportamiento del motor, pero se debe respetar un mínimo especificado por el driver. Mientras menor el duty cycle mejor (menor potencia disipada de conducción).

La frecuencia se puede aumentar hasta un límite en que el motor no funciona, se pierden pasos.

Ante un bloqueo del rotor también se pierden pasos.

Análisis de motor BDC:


El motor posee dos terminales, diferenciados con color rojo y negro. Se midió su resistencia, y se obtuvo un valor de 6.7Ω .

Se alimentó el motor con 9V, y se observó que conectando el rojo a positivo y el negro a tierra el motor gira en sentido horario, y que si la conexión se realiza a la inversa el motor gira en sentido antihorario.

- Ensayo con driver de BDC (L298):

MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 2018

PRÁCTICA UNIDAD 1: SENSORES Y ACTUADORES



El duty cycle del PWM en este caso lo que hace es disminuir la potencia entregada al motor, por lo que variará de 0% a 100% influyendo en la velocidad, siendo al 100% la velocidad máxima.