# MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA MOD.: MCF-02

# **DESCRIÇÃO GERAL:**

O MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA modelo MCF-02, foi desenvolvido com o objetivo de atender as necessidades de certificação de equipamentos, visando a atender a resolução da ANATEL nas medidas de correntes de fuga CA em tensões de seviços no requisito de proteção contra choques elétricos quanto ao aspecto de segurança elétrica (safety). Foi desenvolvido de tal forma a oferecer medidas precisas com simplicidade de operação e fidelidade nos testes além de máxima segurança ao operador e proteção ao equipamento. Adicionalmente possui uma fonte CA de 1200 VA e tensão variável para alimentação do equipamento sob teste.

(Para teste em CC ver medidor de corrente de fuga mod MCF-01)

## **APLICAÇÕES:**

Nas medidas de corrente de fuga CA em:

Equipamentos de telecomunicações.

Equipamentos eletroeletrônicos.

### CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

Ajuste de tensão: Knob que permite o ajuste linear da tensão de saída;

Teste com polaridade normal e invertida;

Proteção do microamperímetro: Circuito próprio que permite a proteção do microamperímetro contra sobrecargas; Saída para o teste finger (dedo artificial): Saída que permite acoplar um teste finger para a medida da corrente de fuga do equipamento sob teste. O dedo artificial deve pesquisar todas as partes metálicas externas ao equipamento, assim como deve ser introduzido nos orifícios do equipamento;

Saídas isoladas ou não conforme necessidade do cliente:

Acessórios: cabo de alimentação e manual;

Acessório opcional: Test finger;

Este é o "dedo de teste Internacional " requerido pela maioria das Normas como IEC, EN e Padrões de CSA, além de muitos Padrões de UL;

Proteção de entrada por fusíveis.

Outras tensões e potência sob pedido;

Dimensões:  $(A \times C \times P)$ : 15x44x39 cm;

Peso: Aproximadamente 15 Kg.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 120 ou 220 Vca;

Potencia de saída: 1200 VA;

Tensão de saída: 190 - 270 Vca (outras opções / consulta);

Corrente máxima de saída: 5,0 A;

Corrente de fuga: 0,0 a 2000 uA e 0 a 20,00 mArms.

#### **MEDIDORES IMCORPORADOS:**

#### Voltímetro:

Medidor digital, para medida da tensão de saída;

Escala: 0,0 a 1000 V;

Precisão: melhor que 1,5% + 3 dig.; Amostragem: 2,5 leituras por segundo;

Tempo de resposta: 0,5 s. para 99% da leitura; Estabilidade térmica: 100 ppm/graus centígrados;

Linearidade: 0,05%; Resolução: 1 V. Amperímetro:

Medidor digital, para medida da corrente de saída;

Escala: 0,00 a 20,00 A;

Precisão: melhor que 1,5% + 3 dig.; Amostragem: 2,5 leituras por segundo;

Tempo de resposta: 0,5 s. para 99% da leitura; Estabilidade térmica: 100 ppm/graus centígrados;

Linearidade: 0,05%; Resolução: 0,01 A.

# Microamper imetro:

Medidor digital, para medida da corrente de fuga;

Precisão: melhor que 1,5% + 3 dig; Amostragem: 2,5 leituras por segundo;

Tempo de resposta: 0,5 s. para 99% da leitura; Estabilidade térmica: 100 ppm/graus centígrados ;

Linearidade: 0,05%; Resolução: 1 μA e 0,01μA.

