

X



57%

Cargando parámetros......

Ō

X

Mis Proyectos






Importar proyecto

Nuevo proyecto

Project Name	Fecha de inicio	Fecha fin	Obra terminada			
Hormigon preparado	25/02/20	14/02/22	SI	Abrir Proyecto	Exportar	:
Hormigon refractario	14/12/18	14/02/22	SI	Abrir Proyecto	Exportar	:
Obra "El puente"	04/05/19	-/-/-	NO	Abrir Proyecto	Exportar	:
Obra "Mirador del Cuco"	31/12/21	04/08/22	SI	Abrir Proyecto	Exportar	:
Obra "UNEAT"	16/08/19	20/10/21	SI	Abrir Proyecto	Exportar	i
Obra "Mi casa"	25/03/21	-/-/-	NO	Abrir Proyecto	Exportar	:
Hormigon armado	01/10/19	20/11/20	SI	Abrir Proyecto	Exportar	:

Página 1 de 4




Mis Proyectos




o

×







Proyecto Obra



×

0


Simulacion nueva

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sa

Total de simulaciones realizadas


Simulaciones Recientes

Diciembre 2023



Volver a todos mis proyectos





Simulación

Tridimensional ~



0

×

Ingrese nombre nueva simulación

text....

Importar Simulación existente

Inciar

Parametros probeta

Material probeta

text....

Largo probeta

text....

Ancho probeta

text....

Grosor probeta

text....

Aditivos probeta

text....

Elasticidad probeta

text....

Parametros paredes adheridas

Supercifie 1

text....

Superficie 2

text....

Superficie 3

text....

Superficie 4

text....

Superficie 5

text....

Superficie 6

text....

Parametros ambientales

Condicion Ambiental

text....

Temperatura Superficie 1

text....

Temperatura superficie 2

text....

Temperatura superficie 3

text....

Temperatura superficie 4

text....

Temperatura superficie 5

text....

Temperatura superficie 6

text....




FISC Console Log

```
>[2023-12-15 08:30:00] INICIO DE SESIÓN: Usuario 'JSmith' inició sesión.
>[2023-12-15 08:31:10] PROYECTO CREADO: 'Puente Río Azul'.
>[2023-12-15 08:32:00] DATOS INSERTADOS: Parámetros de calor correctos.
>[2023-12-15 08:33:25] SIMULACIÓN INICIADA: Análisis de resistencia al calor.
>[2023-12-15 08:35:47] DATOS ERRÓNEOS: Densidad del hormigón incorrecta.
>[2023-12-15 08:36:10] CORRECCIÓN DE DATOS: Densidad del hormigón actualizada.
>[2023-12-15 08:37:22] SIMULACIÓN REANUDADA: Continúa análisis térmico.
>[2023-12-15 08:39:30] ADVERTENCIA: Sobrecalentamiento en sección 3B.
>[2023-12-15 08:40:55] AJUSTE DE PARÁMETROS: Reducción de la temperatura aplicada.
>[2023-12-15 08:42:10] SIMULACIÓN COMPLETADA: Resultados guardados.
>[2023-12-15 08:43:20] INFORME GENERADO: Reporte de 'Puente Río Azul'.
>[2023-12-15 08:44:00] ENVÍO DE INFORME: Reporte enviado al equipo de diseño.
>[2023-12-15 08:45:00] CIERRE DE SESIÓN: Usuario 'JSmith' cerró sesión.
>[2023-12-15 09:00:00] INICIO DE SESIÓN: Usuario 'LMartinez' inició sesión.
>[2023-12-15 09:01:15] PROYECTO ACCEDIDO: 'Edificio Sol Naciente'.
>[2023-12-15 09:02:30] ERROR: Fallo en carga de datos estructurales.
>[2023-12-15 09:03:45] SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Revisión del módulo de carga de datos.
>[2023-12-15 09:05:00] DATOS RECARGADOS: Datos estructurales correctamente cargados.
>[2023-12-15 09:06:10] SIMULACIÓN INICIADA: Evaluación de resistencia al calor.
```



 \times









Reporte Hormigon preparado

Guardar Exportar	Imprimir					
Project	Parametros al inicio	Parametros mitad	Parametros final	Parametros maximo	EXITO?	
Temperature Analysis	28°C	32°C	35°C	50°C	High	i
Humidity Analysis	75%	80%	70%	55%	Not	;
Pressure Basics	120 kPa	125 kPa	130 kPa	135 kPa	Normal	:
Simulation Data		100%	80%	90%	Good	:
Temperature & Time	26°C	25°C	28°C	30°C	Not	:
Construction Simulation	20%	40%	50%	80%	Good	:
Construction Management	92%	100%	100%	86%	High	i

Temperature & Pressure




Temperature & Pressure



o

×



Proyecto Obra "El Puente"



o

×

Simulacion nueva

Diciembre 2023

Dom	Lun	Mar	Mier	Jue	Vie	Sab
3	4	5	6	7	8	9

Total de simulaciones realizadas



Simulaciones Recientes

05	Hormigón preparado 02-11-2023	Ver reporte
04	Hormigón prefabricado ligero 12-10-2023	Ver reporte
03	Hormigón prefabricado pesado 25-06-2023	Ver reporte
02	Hormigón estético 24-06-2023	Ver reporte
01	Hormigón proyectado 02-03-2023	Ver reporte

Volver a todos mis proyectos

FISC Console Log

```
>[2023-12-15 08:30:00] INICIO DE SESIÓN: Usuario 'JSmith' inició sesión.
>[2023-12-15 08:31:10] PROYECTO CREADO: 'Puente Río Azul'.
>[2023-12-15 08:32:00] DATOS INSERTADOS: Parámetros de calor correctos.
>[2023-12-15 08:33:25] SIMULACIÓN INICIADA: Análisis de resistencia al calor.
>[2023-12-15 08:35:47] DATOS ERRÓNEOS: Densidad del hormigón incorrecta.
>[2023-12-15 08:36:10] CORRECCIÓN DE DATOS: Densidad del hormigón actualizada.
>[2023-12-15 08:37:22] SIMULACIÓN REANUDADA: Continúa análisis térmico.
>[2023-12-15 08:39:30] ADVERTENCIA: Sobrecalentamiento en sección 3B.
>[2023-12-15 08:40:55] AJUSTE DE PARÁMETROS: Reducción de la temperatura aplicada.
>[2023-12-15 08:42:10] SIMULACIÓN COMPLETADA: Resultados guardados.
>[2023-12-15 08:43:20] INFORME GENERADO: Reporte de 'Puente Río Azul'.
>[2023-12-15 08:44:00] ENVÍO DE INFORME: Reporte enviado al equipo de diseño.
>[2023-12-15 08:45:00] CIERRE DE SESIÓN: Usuario 'JSmith' cerró sesión.
>[2023-12-15 09:00:00] INICIO DE SESIÓN: Usuario 'LMartinez' inició sesión.
>[2023-12-15 09:01:15] PROYECTO ACCEDIDO: 'Edificio Sol Naciente'.
>[2023-12-15 09:02:30] ERROR: Fallo en carga de datos estructurales.
>[2023-12-15 09:03:45] SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Revisión del módulo de carga de datos.
>[2023-12-15 09:05:00] DATOS RECARGADOS: Datos estructurales correctamente cargados.
>[2023-12-15 09:06:10] SIMULACIÓN INICIADA: Evaluación de resistencia al calor.
```