
Probabilidade de X = θ é 0
Densidade
Medida observada X
Faixa de Medida com Erro (±ε)
Densidade
Medida observada X
Probabilidade de cair na faixa |X - θ| \leq ε
Probabilidade
ε (precisão)
Analítica
Empírica