

ORDEN

#33

REVISION

0

CLIENTE

HIDRAL ASC

FECHA

12/08/2026

REFERENCIA / OBRA

Benetti

ORIGEN

C.60

SIGLA

HDR

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6220V5 - A62HD3MX00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Paradas	3
Motor / tension	Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380	Potencia	13 HP
Corriente	0.00 a	Contactores	32 a
Termicos	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris,	Puerta cabina	Manual
Puertas piso	Cont.doble	Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales técnicos		Termico de motor telem.23/32 p/hid 13HP / adic retorno automatico por bateria de gel / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC	

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
2	☐	Imán corto 10 cm
6	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
7	☐	Límite c/soporte honeywell
14	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
14	☐	Banquito para hueco por imanes
14	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Responsable comercial: Fernando

Responsable técnico: _____ UE: _____

Fecha: 12/08/2026

Pedido: #33

Tipo Control	A6220V5 A62HD3MX00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Paradas	3
Tipo y tension de motor	Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380
Potencia del motor	13 HP
Corriente nominal	0.00 a
Contactores	32 a
Puerta de cabina	Manual
Puertas de piso	Cont.doble
Termicos y protecciones	Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32 a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 3 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Termico de motor telem.23/32 p/hid 13HP / adic retorno automatico por bateria de gel / protector inv y falta de fase 3X380 temp por PTC

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado
EMBALAJE Responsable comercial: Fernando	T		☐ OK ☐ Observado Fecha cierre: ____/____/____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 12/08/2026

Pedido: #33

Empresa: HIDRAL ASC (HDR)

Referencia: Benetti

Tipo Control: A6220V5 A62HD3MX00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 3

Tipo y tension de motor: Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380

Potencia: 13 HP

Corriente nominal: 0.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32 a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 3 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.

Observaciones:

Servicios:

Chapa Base:

Según pedido confirmado

Gabinete:

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 12/08/2026

Pedido: #33

Empresa: HIDRAL ASC (HDR)

Referencia: Benetti

Tipo Control: A6220V5 A62HD3MX00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Paradas: 3

Tipo y tension de motor: Hidraulico / directo / 0.00 a / sin encoder / 3X380

Potencia: 13 HP

Corriente nominal: 0.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Termicos: Control A6220V5, maniobra SD, para equipo hidraulico, central moris, contactor de 32 a, potencia 13 HP, alimentacion 3X380, para 3 paradas, puerta de cabina manual, puertas de piso cont.doble, comunicacion paralelo, termico de motor telem.23/32 p/hid 13hp, adic retorno automatico por bateria de gel, protector inv y falta de fase 3x380 temp por ptc.

Observaciones:

Servicios:

Chapa Base:

Según pedido confirmado

Gabinete: