

	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8

COPIA CONTROLADA:	COPIA NO CONTROLADA
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el procedimiento para realizar el retiro de acometida por deudas contraídas por el servicio de energía eléctrica de acuerdo a lo establecido en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El retiro de conexión comprende todas las acometidas domiciliarias y no domiciliarias de los suministros a nivel empresarial, que se encuentran impagos por un período superior a seis meses, desde la ejecución efectiva del primer corte, luego de lo cual pasaran a la situación de anulados.

2. DEFINICIONES

- 2.1 **OSINERGMIN:** Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
- 2.2 **LCE:** Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844.
- 2.3 **RLCE:** Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Supremo N° 009-93-EM.
- 2.4 **GOS:** Gestión de Orden de Servicio
- 2.5 **Concesionaria:** Entidad que presta el Servicio Público de Electricidad por contar con una concesión de distribución de electricidad otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. En este caso es Electro Sur Este S.A.A., la empresa encargada de la Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, en las Regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios y la Provincia de Sucre en Ayacucho.
- 2.6 **Titular del suministro:** Es la persona natural o jurídica que tiene suscrito un contrato de suministro del servicio con la concesionaria y/o su nombre aparece en los recibos del servicio.
- 2.7 **Usuario:** Es la persona natural o jurídica que utiliza el servicio público de electricidad que no se encuentre en condición de cliente libre o consumidor independiente y que es responsable del cumplimiento de las obligaciones técnicas y económicas que deriven de su utilización.
- 2.8 **Situación de Corte:** Permanencia del suministro sin el servicio de energía eléctrica.
- 2.9 **Contrato de Suministro:** Documento suscrito entre una concesionaria y una persona natural o jurídica para la prestación de servicio de electricidad.
- 2.10 **Retiro de Conexión:**
 - a) En el caso de las conexiones aéreas, comprende el retiro del empalme, cable de acometida, medidor y fusibles o interruptor.
 - b) En el caso de las conexiones subterráneas o mixtas:
 - b.1) Con retiro del cable de acometida subterráneo.
Comprende el retiro del empalme, cable de acometida, medidor y fusibles o interruptor.
En este caso, la empresa de distribución eléctrica dará aviso al **OSINERGMIN con 48 horas de anticipación, indicando lugar, fecha y hora en que se efectuará el retiro del cable de acometida subterráneo**. Sólo procederá el cobro del importe cuando la empresa haya cumplido con efectuar oportunamente el referido aviso al OSINERGMIN.
 - b.2) Sin retiro del cable de acometida subterráneo.

	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8

Comprende el retiro del medidor y fusibles o interruptor, y el bloqueo del cable de alimentación (cable de acometida) del medidor con concreto.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- 3.1 Ley de Concesiones Eléctricas N°. 25844 y su Reglamento.
- 3.2 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). DS N° 020-97-EM, y sus modificatorias
- 3.3 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.4 Resolución 159-2011 OS/CD “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión del Servicio Público de Electricidad”.
- 3.5 Resolución N° 153-2013 OS/CD “Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad”.
- 3.6 Resolución de Consejo Directivo N° 671-2007-OS/CD. Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de. Electricidad y Gas Natural.
- 3.7 Resolución de Sala Plena N° 002-2009-OS/JARU. Parte II de los Lineamientos Resolutivos de Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios – JARU.
- 3.8 Procedimiento N° 228-2009- OS/CD Procedimiento para la supervisión de las Instalaciones de distribución eléctrica por seguridad pública.
- 3.9 Administración de Acciones Correctivas y Preventivas. SGC-PR-004

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1 El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG), es responsable de aprobar el presente procedimiento.
- 4.2 El Jefe de la División de Ventas o el que haga sus veces es responsable de realizar el seguimiento y análisis estadístico de los retiros de conexiones por deuda.
- 4.3 El Supervisor de Cobranza o el que haga sus veces, es el responsable del cumplimiento del procedimiento.
- 4.4 Los jefes de área son los responsables del seguimiento del cumplimiento del presente procedimiento.


5. DESARROLLO

El proceso de retiros de conexiones por deuda se describe en el flujograma adjunto.

6. REGISTROS

Los Registros generados son:

- Listado de Órdenes de retiro de conexión por deuda (vía sistema)
- Acta de retiro de conexión por deuda (formatos del SIELSE)
- Registros de los retiros de acometidas en Base de Datos (formato Anexo 3b del procedimiento N° 153-2013 OS/CD “Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad”.




	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	

ACT.	RESPONSIBLE	DESCRIPCION
01	Cobranza /Supervisor comercial	Genera base de datos de Suministros anulado y los no ejecutados Acción realizada por el supervisor de Cortes y Reconexiones o el que haga sus veces, teniendo en cuenta los siguientes controles previos a la emisión de la orden: - Cliente se encuentre con el <u>suministro cortado</u> por falta de pago y que el corte se evidencie en el sistema comercial. - Verificar que hayan transcurrido más de seis meses sin que se registre en el sistema comercial algún pago de la deuda. - Verificar que el cliente cuente con por lo menos 3 notificaciones de acciones de cobranzas previas a la emisión de <u>Orden de retiro de conexión por deuda</u>. - Generar vía el sistema comercial el listado y la <u>Orden de retiro de conexión por deuda</u> de los suministros que cumplan con las anteriores condiciones.
1.1	Facturación	CVF-PR-001 Facturación Según cronograma de facturación al día siguientes del proceso de facturación.
02	Cobranza /Supervisor comercial	Imprimir listado de Ordenes con sus actas y enviar a contratista El supervisor o el que haga de sus veces emitirá actas por cada cliente para que se le retire la conexión por deuda
03	Contratista	Recepcionar y ejecutar orden de trabajo de retiro de conexión por deuda - Recepciona listado con orden de los suministros cuya Conexión deber ser retirada. - Ubica físicamente el suministro y procede a ejecutar la <u>Orden de retiro de conexión por deuda</u>, siguiendo el siguiente procedimiento: - Comunica al cliente sobre la ejecución de la orden de trabajo asignada. Si el cliente se encuentra ausente continua con la orden, dejando constancia de ello en el acta. - Verifica que el suministro se encuentre cortado. Si este aún permanece con energía utilizada por el usuario, se procede a cortar el suministro en el empalme a la red o caja matriz en caso de banco de medidores. - Se informa a cliente si se hará cargo de los elementos de la conexión a ser retirados. - Si no se ubica a cliente o no da mayor razón, se procede a realizar el corte en la red o banco de medidores, según corresponda y se elabora el acta, indicando que no se retira ningún elemento de la conexión, llenando los datos del predio y dando referencias de este. Cuando corresponda se hace firma a cliente y se toma vistas fotográficas fechadas que evidencien que no se retiró ningún elemento de la conexión. - Se procede a sellar la cajatoma y pegar el sticker de <i>Suministro anulado por deuda</i>. - En caso se retire algún elemento de la conexión (se entregará al cliente), se hace constar en el acta el estado de estos con los datos del medidores, cantidad de cable

	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8

ACT.	RESPONSIBLE	DESCRIPCION
		concéntrico y otros, se toma vistas fotográficas fechadas y se hace firmar al cliente el acta correspondiente. - Cuando corresponda el retiro de la conexión subterránea, se informará al Osinergmin con 48 horas de anticipación, según lo dispuesto en el respectivo procedimiento.
04	Contratista	Llenar actas con trabajo ejecutado y tomar fotos
05	Contratista	¿El Cliente se encuentra en el predio? SI: Pasa a 6 NO: Pasa a 7
06	Cliente	Firma acta de retiro de conexión por deuda Firma el acta el cliente hacienda constar que se retiró la conexión por mantener la deuda
07	Contratista	Dejar el acta en el predio Cuando el cliente no se encuentre en su domicilio se procederá a dejar el acta por debajo de la puerta.
08	Contratista	Registrar en el SIELSE la información del acta Se procede a registrar en el SIELSE la información obtenida en el acta ya sea esta por no encontrar al cliente o en caso encontrarlo
09	Contratista	Emitir listado de Ordenes de trabajo (2 juegos) Se procede a emitir las órdenes de trabajo con sus respectivas copias.
10	Contratista	Entrega a supervisor de cortes y Reconexiones. Copiadas de las actas de retiro 5 días hábiles antes de la próxima facturación
11	Cobranza /Supervisor comercial	Evalúa la ejecución del listado Procede a evaluar, analizar la ejecución de listado diario que se realiza con las actas.
12	Cobranza /Supervisor comercial	¿Trabajo Ok? SI: Pasa a 17 NO: Pasa a 13
13	Cobranza /Supervisor comercial	Comunicar y/o Generar una no conformidad según SIG-PR-00 Todas las observaciones encontradas se comunica al contratista para que estas sean absueltas o levantadas sustentadamente.
14	Contratista	Levanta observaciones de NO conformidades
15	Contratista	¿Es Correcto? SI: Pasa a 20 NO: Pasa a 16
16	Contratista	Supervisor de ELSE de corte y reconexión ejecuta retiro. Una vez penalizado en la contratista el supervisor ejecuta el retiro de la acometida.
17	Cobranza /Supervisor comercial	Aprobar orden de trabajo de retiro de conexión por deuda. El supervisor Aprueba la orden de trabajo para que se haga efectivo el retiro de conexión por la deuda que se mantiene
18	Facturación	Informa retiro a OSINERGMIN el 3er día hábil del mes El área de facturación es responsable de informar ante OSINERGMIN el retiro de la acometida por deuda de todos los clientes.
19	Cobranza /Supervisor comercial	Emitir Reporte de OT Aprobadas Una vez Concluido los procesos de aprobación se proceden a emitir reportes de Órdenes de trabajo únicamente aprobadas.
20	Cobranza /Supervisor comercial	Valoración OT's Finalmente se procede a dar la valoración respectiva a todas las órdenes de trabajo

RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA
RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA En Línea (GOS)


	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8

ACT.	RESPONSIBLE	DESCRIPCION
01	Supervisor de cortes y reconexiones	Genera automáticamente base de datos del periodo. El supervisor hace la generación de la base de datos GOS del periodo correspondiente para iniciar su labor
02	Supervisor de cortes y reconexiones	Planificar Jornada Con la base de datos generado el supervisor planifica su Jornada diaria
03	Supervisor de cortes y reconexiones	Genera Jornada. El supervisor genera su propia Jornada de trabajo
04	Supervisor de cortes y reconexiones	Listado de acta de retiro. El sistema genera un listado de retiro de acometida por deuda el cual es parte de la Jornada de trabajo del supervisor
05	Contratista	Recepcionar y ejecutar orden de trabajo de retiro de acometida por deuda. Contratista ejecuta orden de trabajo retirando la acometida por la deuda que mantiene el cliente
06	Contratista	Genera planificación de Jornada. Se realiza de manera paralela a la actividad 2
07	Contratista	Asignar recursos de jornada y distribuye trabajo a ejecutar
08	Contratista	Ejecuta órdenes de retiro de acometida. Y actualizar base de datos
09	Contratista	¿El cliente se encuentra en el predio? SI: Pasa a 10 NO: Pasa a 11
10	Cliente	Firma acta de retiro de acometida por deuda. Una vez encontrado el cliente solo firma el acta que se va a retirar la acometida de su domicilio
11	Contratista	Deja el acta en el predio En este caso es cuando no se ubica al usuario y se procede a dejar el acta por debajo de la puerta
12	Contratista	Ejecuta Cierre de jornada El contratista hace constar que se dejó o entrega acta al usuario con ello realiza su Cierre de jornada.
13	Contratista	Emite reporte y acta (2 juegos) Realiza la emisión de reporte y el acta en dos copias antes de la próxima facturación pero que sean días hábiles
14	Supervisor de cortes y reconexiones	Ejecuta control de calidad de la ejecución del trabajo. Supervisa todos los trabajos realizados (reportes, actas)
15	Supervisor de cortes y reconexiones	¿Trabajo OK? SI: Pasa a 20 NO: Pasa a 16
16	Supervisor de cortes y reconexiones	Comunicar y/o generar una no Conformidad según SIG-PR-007. De acuerdo al trabajo realizado el supervisor está en la potestad de generar o comunicar una no Conformidad si el trabajo no está conforme
17	Contratista	Levanta observación de no Conformidad El contratista tiene un tiempo determinado para levantar y absolver la no Conformidad interpuesta
18	Contratista	¿Es correcto? SI: Pasa a 20 NO: Pasa 19
19	Contratista	Aplica Penalización. De no ser levantada correctamente la no Conformidad y menos en el tiempo estipulado se procede a ejecutar una penalización acordada o que este en su contrato
20	Supervisor de cortes y	Aprobar orden de trabajo de retiro de conexión por

	PROCEDIMIENTO	Código : CVC-PR-006 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 27/09/2017 Página : 1 de 8
	RETIRO DE ACOMETIDA POR DEUDA	

ACT.	RESPONSIBLE	DESCRIPCION
	reconexiones	deuda. Una vez levantada la no Conformidad se procede a la aprobación de la orden de trabajo para su pago respectivo
21	OSINERGMIN	Informa a OSINERGMIN de acuerdo al anexo 3B en 3 días hábiles del mes
22	Supervisor de cortes y reconexiones	Emitir Reporte de OT Aprobadas. Se hace un reporte con únicamente las OT aprobadas para luego darle el valor respectivo.
23	Supervisor de cortes y reconexiones	Valorizar OT's Se procede a dar o asignar un valor a cada orden de trabajo

Copia No Controlada