

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-004
	SUPERVISIÓN DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 30/11/2017 Página : 1 de 2

COPIA CONTROLADA N°	COPIA NO CONTROLADA
ASIGNADA A:	

1. Objetivo y Alcance

Establecer las actividades para la Supervisión en campo de la Contrastación de Medidores.

2. Definiciones

No aplica.

3. Documentos a Consultar

- Norma DGE N°496-2005-MEN/DM “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”
- DS. N° 020-97-EM Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos NTCSE y modificatorias
- Resolución de consejo directivo N° 227-2013-05/CA Procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica
- Procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica.
- RM. N° 496-2006-EM/DM Norma técnica contraste del sistema de medición de energía eléctrica.

4. Responsabilidades

- 4.1. El Comité del Sistema de Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de la aprobación del Presente Instructivo
- 4.2. El personal de Instalaciones y Mediciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa, son los responsables de aplicar lo establecido en el siguiente instructivo

5. Desarrollo del Instructivo

- 5.1. El Supervisor de contrastes y cambios y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa elabora los programas de supervisión en base a las muestras aleatorias de los programas semanales de contraste.
- 5.2. Se efectuará la supervisión de forma coincidente (supervisión coincidente) o a través de la revisión de las muestras generadas por las actividades de contraste.
- 5.3. Se recaba la información en medio magnético e impreso (Formato del Contratista – Reporte de Contrastación de Medidor) y se ingresa los datos en el módulo del Sistema de Información Comercial respectivo al igual que en las bases de datos requeridas por OSINERG.
- 5.4. Se efectuara la supervisión en base a muestras aleatorias de los medidores no conformes al contraste para la ejecución del cambio del medidor defectuoso.
- 5.5. Se hace el seguimiento de los cambios generados y en el caso de no cumplirse se emite el pro- ducto no conforme o la SACP respectiva, reprogramando a la brevedad la orden.
- 5.6. Finalmente se informa los cambios respectivos en el Sistema de Información Comercial.


5. Registros

- 6.1 Los registros generados son:

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-004
	SUPERVISIÓN DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES	Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 30/11/2017 Página : 2 de 2

- Formato del Contratista – Informe de Contrastación de Medidor
- Acta de retiro/cambio de medidor
- CVA-RE-009 Solicitud de Servicio – Formato “B”

Copia No Controlada



Fase