

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 12 Aprobado : CSIG Fecha : 29/10/2025 Página : 1 de 9

Dueño del proceso Nivel 0:	Gerente Comercial
Nombre del proceso Nivel 1:	Gestión Técnico Comercial
Nombre del proceso Nivel 2:	No Corresponde

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE MEDIDOR

	<u>Responsable</u>	<u>Fecha</u>
<u>Elaborado por:</u>	<u>Jefe de Instalaciones y Mediciones</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>Revisado por:</u>	<u>Jefe de Ventas</u>	<u>17/10/2025</u>
	<u>Gerente Comercial</u>	<u>21/10/2025</u>
<u>Homologado por:</u>	<u>Especialista en Sistemas de Gestión</u>	<u>24/10/2025</u>
<u>Aprobado por:</u>	<u>Comité del Sistema Integrado de Gestión</u>	<u>29/10/2025</u>

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 12 Aprobado : CSIG Fecha : 29/10/2025 Página : 2 de 9

<u>Control de cambios</u>		
<u>Versión</u>	<u>Descripción del cambio</u>	<u>Fecha de aprobación</u>
<u>00</u>	<u>Actualización de información</u>	-
<u>01</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>20/02/2003</u>
<u>02</u>	<u>Actualización de información</u>	-
<u>03</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>12/11/2003</u>
<u>04</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>13/07/2004</u>
<u>05</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>19/01/2009</u>
<u>06</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>01/03/2016</u>
<u>07</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>27/09/2017</u>
<u>08</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>20/12/2018</u>
<u>09</u>	<u>Actualización de información</u>	-
<u>10</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>10/03/2022</u>
<u>11</u>	<u>Se agrega el control de cambios, se reorganizo la información y se implementó el uso de medidores inteligentes</u>	<u>17/03/2025</u>
<u>12</u>	<u>Se adicionan las actividades de la Resolución de Consejo Directivo N.° 188-2024-OS/CD</u>	<u>29/10/2025</u>

<u>Documento de aprobación</u>	<u>Fecha</u>
<u>Acta de comité SIG</u>	<u>29/10/2025</u>

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 12 Aprobado : CSIG Fecha : 29/10/2025 Página : 3 de 9

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer la secuencia de actividades que aseguren el correcto cambio de un medidor, en el ámbito de Electro Sur Este S.A.A. (ELSE).

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Cliente:** Consumidores finales de electricidad localizados en el Perú ya sea Persona natural o jurídica que firma un contrato de suministro con ELSE.
- 2.2. **Cambio de Medidor por deterioro (imputable al Cliente):** procede cuando el medidor ha sufrido un deterioro que no permite su desempeño adecuado (Cliente vulnera y/o modifica las condiciones iniciales de la instalación) y/o cuando el equipo se ha siniestrado por intervención no autorizada del cliente **(Caso 1)**.
- 2.3. **Cambio de Medidor a solicitud del cliente por cambio de potencia:** cuando del cliente, decide reconstrucción de su potencia o cambio de tarifa y el equipo anterior no es adecuado para las nuevas condiciones de suministro **(Caso 2)**.
- 2.4. **Cambio de Medidor por campaña de mantenimiento y reposición:** Cuando la empresa ha evaluado las condiciones de operación del medidor y este no se encuentra en condiciones óptimas por lo que se efectúa su cambio por campaña **(caso 3)**
- 2.5. **Cambio de Medidor por NTCSE y Procedimiento 227:** Cuando OSINERMINING alcanza un listado para ser contrastado y el medidor no cumple los estándares de medición se efectúa el cambio. **(caso 4)**

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. Ley de Concesiones Eléctricas Nro. 25844, su Reglamento y sus modificatorias.
- 3.2. Norma de Conexiones para suministro de energía eléctrica hasta 20kw (Norma Interna).
- 3.3. RCD 227-2013-OS-CD "Procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica".
- 3.4. CVA-PR-007 Procedimiento de solicitud cambio de medidor.
- 3.5. CVI-IN-001 Instalación de suministro nuevo, reubicación y cambio de medidor.
- 3.6. **Resolución de Consejo Directivo N.º 188-2024-OS/CD "Directiva de acceso en línea a la información sobre el estado de requerimientos de usuarios en el Servicio Público de Electricidad"**

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)** es responsable de aprobar el presente procedimiento.
- 4.2. **El personal de Instalaciones y Mediciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa y las áreas que ejecuten los cambios de medidores,** son los responsables de aplicar lo establecido en el siguiente procedimiento.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE.
- 5.2. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se encuentra desarrollado en:

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 12 Aprobado : CSIG Fecha : 29/10/2025 Página : 4 de 9

Flujo N°1: Cambio de Medidor


7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. Certificado de Inspección (Formato de la contratista, aprobado por INACAL).
- 7.2. CVI-RE-021 Retiro / Cambio de Medidor.
- 7.3. CVI-RE-029 Notificación de Contraste de Medidor
- 7.4. CVA-RE-009 solicitud de servicio (Formato B)

Copia No Controlada

Flujo N°1: Cambio de Medidor



	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 10 Aprobado : CSIG Fecha : Página : 6 de 9

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
		1	Identificar el motivo de cambio de medidor <u>1. Vida útil cumplida, 2. Por procedimiento 227 y NTCSE, 3. solicitud del cliente. 4. avería, 5. Reclamo Osinergmin, 6. hurto de medidor o energía.</u>	Identificación de motivo	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	-
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Identificación de motivo	2	Programar cambio de medidor por mantenimiento y/o antigüedad	Programación	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	-
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Programación	3	Generar OT's según listado	OT	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	-
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	OT	4	El sistema genera TDC para su ejecución	TDC	Contratista/ Personal ELSE	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	-
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	TDC	5	Recibir, Verificar y programar TDC en GOS para su ejecución	TDC en GOS	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Contratista/ Personal ELSE	-	-
Contratista/ Personal ELSE	-	6	Generar notificaciones para cambio de medidor	Notificaciones	Contratista/ Personal ELSE	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el	-	-

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 10 Aprobado : CSIG Fecha : Página : 7 de 9

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
						que haga sus veces)		
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Notificaciones</u>	<u>7</u>	<u>Notificar al cliente conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente</u>	<u>Notificaciones</u>	<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	:	:
Contratista/ Personal ELSE	-	8	¿Existe oposición al cambio de medidor? Si: Pasar a la actividad 9 No: Pasar a la actividad 11	-	Contratista/ Personal ELSE	Contratista/ Personal ELSE	-	x
<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	:	<u>9</u>	<u>Registrar constancia de visita</u>	<u>Constancia de visita</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	:	:
<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	:	<u>10</u>	<u>Desestimar OT en SIELSE Finalizar procedimiento</u>	<u>Desestimar OT</u>	<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>SIELSE/ Osinergmin (Código 279)</u>	:
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)		11	Ejecutar cambio de medidor	CVI-IN-001 CVI-RE-021	Contratista/ Personal ELSE	Contratista/ Personal ELSE	-	-
<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	CVI-RE-021	<u>12</u>	<u>Registrar datos e informar en el SIELSE y/o APP GOS</u>	:	<u>Cliente</u>	<u>Contratista/ Personal ELSE</u>	<u>GOS</u>	:
Contratista/ Personal ELSE	-	13	Firmar y dar conformidad del cambio	Conformidad del cambio	Contratista/ Personal ELSE	Cliente	-	-
Cliente	-	14	Informar ejecución en el sistema	Informe de ejecución	Supervisor de instalaciones y	Contratista/ Personal ELSE	SIELSE/ Osinergmin (Código 3)	-

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 10 Aprobado : CSIG Fecha : Página : 8 de 9

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
					mediciones (o el que haga sus veces)			
Contratista/ Personal ELSE	-	15	¿Es medidor SMI? Si: Pasar a la actividad 16 No: Pasar a la actividad 17	:	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	x
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	16	<u>Registrar el portal HES</u>	<u>Registro en portal HES</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>HES</u>	:
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	17	<u>Validar ejecución del trabajo</u>	<u>Validación</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	:
Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	18	¿Es conforme? Si: Pasar a la actividad 19 No: Pasar al procedimiento SIG-PR-007 Control de productos y servicios no conformes	-	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)	-	x
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	19	<u>¿Fue a solicitud del cliente/ manipulación del usuario?</u> <u>Si: Pasar a la actividad 20</u> <u>No: Pasar a la actividad 21</u>	:	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	x
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	20	<u>Generar comprobante de pago</u>	<u>Comprobante de pago</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	-	:

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-003
	CAMBIO DE MEDIDOR	Versión : 10 Aprobado : CSIG Fecha : Página : 9 de 9

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
<u>que haga sus veces)</u>					<u>mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>que haga sus veces)</u>		
<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>Comprobante de pago</u>	<u>21</u>	<u>Aprobar OT</u> <u>Finalizar actividad</u>	<u>Aprobación de OT</u>		<u>Supervisor de instalaciones y mediciones (o el que haga sus veces)</u>	<u>SIELSE</u>	: