

PDCA

Plan · Do · Check · Act




NIVEAU Yellow Belt



Templates du deck

“ Je souhaite systématiser l'amélioration de mes processus de manière continue.



- Plan** Planifier, analyser, comprendre les causes racines du problème.
- Do** Identifier les solutions, les implémenter en utilisant un pilote.
- Check** Vérifier les résultats, mesurer les améliorations et les évaluer.
- Act** Implémenter la solution généralisée, recommencer un autre cycle si besoin.

Définition

Le **PDCA (Plan-Do-Check-Act)** est une méthode d'amélioration continue en 4 étapes : planifier (Plan) une action, réaliser (Do) cette action, vérifier (Check) les résultats, et implémenter (Act) les résultats de manière durable. Simple et **cyclique**, elle permet de tester, apprendre et améliorer en continu les produits, les processus...

Exemple

Une équipe constate que des machines mal calibrées génèrent des défauts : **elle applique le PDCA**. Planifier une recalibration régulière, tester sur une semaine, vérifier les résultats, puis ajuster le plan de maintenance pour réduire les défauts à **moins de 1 %**. Si l'étape « Check » n'est pas convenable, ne pas hésiter à recommencer le cycle à l'étape « Plan ».

Quand ?

- ✓ Lorsqu'un problème **récurrent** apparaît, auquel on cherche une **solution durable**.
- ✓ Pour **assurer** que les améliorations et les bonnes pratiques sont **maintenues dans le temps**.

Liens avec d'autres cartes

Pour bien comprendre la cause des problèmes avant de mettre en place un PDCA, se référer au **Diagramme d'Ishikawa 8** ou aux **5 Pourquoi 9**.



Comment le mettre en place ?

1

Plan (Planifier)



Identifier clairement **le problème ou l'objectif** que l'on souhaite atteindre (voir **QQOQCCP** 5). Se concentrer sur les problèmes qui auront le plus d'impact (voir **Pareto** 24). Définir ensuite des objectifs **SMART** 27.

Problème : 60 % des rebuts proviennent de mauvais réglages.

Objectif : réduire le taux de rebuts de 10 % à 5 % sous 2 semaines.

Action : former les opérateurs aux réglages machines.

2

Do (Faire)




Mettre en œuvre le plan d'action élaboré. Définir un **PoC** (Proof of Concept) pour débiter à petite échelle et itérer rapidement. Former les personnes impliquées si nécessaire. Documenter les changements et les observations, et communiquer sur les actions.

Ex : tester les nouveaux réglages et la formation sur une machine pendant une journée.

3

Check (Vérifier)



Évaluer les résultats obtenus en les comparant aux objectifs fixés. Analyser **les écarts** entre résultats attendus et résultats réels. Identifier les points forts et les points faibles de la démarche.

Ex : les rebuts passent de 10 % à 7 % sur la machine testée après deux semaines.

4

Act (Agir)



Si les résultats sont satisfaisants, ajuster, déployer et **standardiser** la nouvelle méthode. S'assurer que les changements sont intégrés à l'organisation sans provoquer de perturbations. Puis réengager un nouveau PDCA pour continuer à progresser.

Ex : mise en place d'une procédure claire de paramétrage au démarrage de la machine, puis déploiement aux autres machines.

Bonnes pratiques



La cale de standardisation garantit l'adoption durable des pratiques issues du PDCA. Par exemple, après avoir réduit les temps d'attente, une procédure standardisée avec rappel automatique est mise en place : elle s'applique même en cas de turnover.



Accorder plus de temps à l'étape « Plan » : une préparation minutieuse garantit une meilleure exécution.