



PDCA

Plan · Do · Check · Act

NIVEAU Yellow Belt

Aussi appelé : roue de Deming, cycle de Shewhart.


Je souhaite systématiser l'amélioration de mes processus de manière continue.

1. Plan

Planifier, analyser, comprendre les causes racines du problème.

4. Act

Implémenter la solution généralisée, recommencer un autre cycle si besoin.



La cale, l'élément le plus important. Elle empêche de retomber dans d'anciennes habitudes.

2. Do

Identifier les solutions, les implémenter en utilisant un pilote.

3. Check

Vérifier les résultats, mesurer les améliorations et les évaluer.

Définition

Le **PDCA (Plan-Do-Check-Act)** est une méthode d'**amélioration continue** en 4 étapes : planifier (Plan) une action, réaliser (Do) cette action, vérifier (Check) les résultats, et implémenter (Act) les résultats de manière durable. Simple et **cyclique**, elle permet de tester, apprendre et améliorer en continu les produits, les processus...

Quand ?

- ✓ Lorsqu'un problème **récurrent** apparaît, auquel on cherche une **solution durable**.
- ✓ Pour **assurer** que les améliorations et les bonnes pratiques sont **maintenues dans le temps**.



Exemple Une équipe constate que des machines mal calibrées génèrent des défauts : **elle applique le PDCA**. Planifier une recalibration régulière, tester sur une semaine, vérifier les résultats, puis ajuster le plan de maintenance pour réduire les défauts à **moins de 1 %**. Si l'étape « Check » n'est pas convenable, ne pas hésiter à recommencer le cycle à l'étape « Plan ».



Pas pour

Une **urgence** qui exige d'agir tout de suite : d'abord **sécuriser**, ensuite lancer le PDCA pour traiter la cause.

Dans votre démarche



Avant

comprendre les causes :

Diagramme d'Ishikawa 8

5 Pourquoi 9



Pendant

cadrer et prioriser :

QOQCCP 5 **Pareto 24**

SMART 27




Après

ancrer le nouveau standard :

TWI 45



Pour démarrer



Qui : l'équipe concernée, avec son manager.



Durée : des cycles courts, de quelques jours à quelques semaines.



Support : le template PDCA du deck (QR au recto).



1. Plan : planifier Quel problème, et quel objectif mesurable ?

- Identifier clairement le problème ou l'objectif à atteindre (QQOQCCP 5).
- Se concentrer sur les problèmes qui auront le plus d'impact (Pareto 24).
- Définir des objectifs SMART 27.

Ex. **Problème** : 60 % des rebuts proviennent de mauvais réglages.

Objectif : réduire le taux de rebuts de 10 % à 5 % sous 2 semaines.

Action : former les opérateurs aux réglages machines.



Livrable : un plan d'action et un objectif chiffré.



2. Do : faire Comment tester petit et vite ?

- Débuter à petite échelle avec un pilote (PoC, Proof of Concept) et itérer rapidement.
- Former les personnes impliquées si nécessaire.
- Documenter les changements et les observations, communiquer sur les actions.

Ex. tester les nouveaux réglages et la formation sur une machine pendant une journée.



Livrable : le test réalisé, ses observations notées.

objectif 5 % pas encore atteint

→ on ajuste



3. Check : vérifier Le résultat atteint-il l'objectif ?

- Comparer les résultats obtenus aux objectifs fixés.
- Analyser les écarts entre résultats attendus et résultats réels.
- Identifier les points forts et les points faibles de la démarche.

Ex. les rebuts passent de 10 % à 7 % sur la machine testée après deux semaines.



Livrable : les écarts mesurés et expliqués.

procédure



4. Act : agir Que standardiser, et quel est le prochain cycle ?

- Si les résultats sont satisfaisants : ajuster, déployer et standardiser la nouvelle méthode.
- Sinon : repartir à l'étape Plan avec ce qu'on a appris.
- Réengager un nouveau PDCA pour continuer à progresser.

Ex. mise en place d'une procédure claire de paramétrage au démarrage de la machine, puis déploiement aux autres machines.



Livrable : un standard à jour. C'est la cale.



À faire

- ✓ **Accorder plus de temps au Plan** : une préparation minutieuse garantit une meilleure exécution.
- ✓ **Poser la cale** : un standard, par exemple une procédure avec rappel automatique, garantit l'adoption durable, même en cas de turnover.
- ✓ **Enchaîner des cycles courts** plutôt qu'un seul grand cycle.



À éviter

- ✗ **Sauter le Check** et déployer une solution qui n'a pas fait ses preuves.
- ✗ **Traiter un symptôme** sans avoir trouvé la cause racine.
- ✗ **Clore le cycle sans standard** : l'équipe retombe dans ses anciennes habitudes.