



# PDCA

Plan · Do · Check · Act



NIVEAU Yellow Belt

Aussi appelé : roue de Deming, cycle de Shewhart.


Je souhaite systématiser l'amélioration de mes processus de manière continue.

## 1. Plan

Planifier, analyser, comprendre les causes racines du problème.

## 4. Act

Implémenter la solution généralisée, recommencer un autre cycle si besoin.



La cale, l'élément le plus important. Elle empêche de retomber dans d'anciennes habitudes.

## 2. Do

Identifier les solutions, les implémenter en utilisant un pilote.

## 3. Check

Vérifier les résultats, mesurer les améliorations et les évaluer.

## Définition

Le **PDCA (Plan-Do-Check-Act)** est une méthode d'**amélioration continue** en 4 étapes : planifier (Plan) une action, réaliser (Do) cette action, vérifier (Check) les résultats, et implémenter (Act) les résultats de manière durable. Simple et **cyclique**, elle permet de tester, apprendre et améliorer en continu les produits, les processus...

## Quand ?

- Lorsqu'un problème **récurrent** apparaît, auquel on cherche une **solution durable**.
- Pour **assurer** que les améliorations et les bonnes pratiques sont **maintenues dans le temps**.



**Exemple** Une équipe constate que des machines mal calibrées génèrent des défauts : **elle applique le PDCA**. Planifier une recalibration régulière, tester sur une semaine, vérifier les résultats, puis ajuster le plan de maintenance pour réduire les défauts à **moins de 1 %**. Si l'étape « Check » n'est pas convenable, ne pas hésiter à recommencer le cycle à l'étape « Plan ».

## Pas pour

Une **urgence** qui exige d'agir tout de suite : d'abord **sécuriser**, ensuite lancer le PDCA pour traiter la cause.

## Dans votre démarche



Avant

comprendre les causes :

**Diagramme d'Ishikawa 8**

**5 Pourquoi 9**



Pendant

cadrer et prioriser :

**QOQCCP 5 Pareto 24**

**SMART 27**




Après

ancrer le nouveau standard :

**TWI 45**



## Pour démarrer



**Qui :** l'équipe concernée, avec son manager.



**Durée :** des cycles courts, de quelques jours à quelques semaines.



**Support :** le template PDCA du deck (QR au recto).



### 1. Plan : planifier Quel problème, et quel objectif mesurable ?

- Identifier clairement le problème ou l'objectif à atteindre (QQOQCCP 5).
- Se concentrer sur les problèmes qui auront le plus d'impact (Pareto 24).
- Définir des objectifs SMART 27.



**Ex.** Problème : 60 % des rebuts proviennent de mauvais réglages.

**Objectif :** réduire le taux de rebuts de 10 % à 5 % sous 2 semaines.

**Action :** former les opérateurs aux réglages machines.



**Livable :** un plan d'action et un objectif chiffré.



### 2. Do : faire Comment tester petit et vite ?

- Débuter à petite échelle avec un pilote (PoC, Proof of Concept) et itérer rapidement.
- Former les personnes impliquées si nécessaire.
- Documenter les changements et les observations, communiquer sur les actions.



**Ex.** tester les nouveaux réglages et la formation sur une machine pendant une journée.



**Livable :** le test réalisé, ses observations notées.

objectif 5 % pas encore atteint

→ on ajuste



### 3. Check : vérifier Le résultat atteint-il l'objectif ?

- Comparer les résultats obtenus aux objectifs fixés.
- Analyser les écarts entre résultats attendus et résultats réels.
- Identifier les points forts et les points faibles de la démarche.



**Ex.** les rebuts passent de 10 % à 7 % sur la machine testée après deux semaines.



**Livable :** les écarts mesurés et expliqués.

procédure



### 4. Act : agir Que standardiser, et quel est le prochain cycle ?

- Si les résultats sont satisfaisants : ajuster, déployer et standardiser la nouvelle méthode.
- Sinon : repartir à l'étape Plan avec ce qu'on a appris.
- Réengager un nouveau PDCA pour continuer à progresser.



**Ex.** mise en place d'une procédure claire de paramétrage au démarrage de la machine, puis déploiement aux autres machines.



**Livable :** un standard à jour. C'est la cale.

## À faire

- ✓ **Accorder plus de temps au Plan :** une préparation minutieuse garantit une meilleure exécution.
- ✓ **Poser la cale :** un standard, par exemple une procédure avec rappel automatique, garantit l'adoption durable, même en cas de turnover.
- ✓ **Enchaîner des cycles courts** plutôt qu'un seul grand cycle.

## À éviter

- ✗ **Sauter le Check** et déployer une solution qui n'a pas fait ses preuves.
- ✗ **Traiter un symptôme** sans avoir trouvé la cause racine.
- ✗ **Clore le cycle sans standard :** l'équipe retombe dans ses anciennes habitudes.