

Les 8 gaspillages

sur le terrain

Les reconnaître dans un atelier, c'est une autre affaire.

Pour chacun : un exemple vu dans un atelier, puis la question à poser pour le repérer. **Faites défiler** →

1

Surproduction

Une série lancée « tant que la machine est réglée »

2

Attente

Un opérateur qui patiente devant une machine en cycle

3

Transport

Une palette déplacée plusieurs fois avant le poste

4

Traitements inutiles

Un rapport rempli que personne ne lit

5

Stocks

Des encours entre chaque poste, « au cas où »

6

Mouvements inutiles

Un demi-tour à chaque cycle pour attraper un outil

7

Défauts

Une retouche devenue une étape normale

8

Compétences inexploitées

Une équipe qui connaît la solution, jamais consultée

Les 8 gaspillages
Notre guide complet
(lien en commentaire)




fichly

1 • Surproduction

sans commande

Produire plus, ou plus tôt, que ce que le client demande.

Sur le terrain : une série lancée « tant que la machine est réglée », sans commande derrière. **Le compteur monte, la pile aussi.**



LA QUESTION À POSER

Pour quelle commande produit-on cette pièce, en ce moment ?

Gaspillage 1 sur 8



Suivant : 2 • Attente →

fichly


2 • Attente

le temps mort

Des personnes ou des pièces qui attendent au lieu d'avancer.

Sur le terrain : un opérateur qui patiente devant une machine en cycle.

Une pièce qui attend son contrôle.



LA QUESTION À POSER

Qui, ou quoi, attend ici en ce moment, et depuis combien de temps ?

Gaspillage 2 sur 8



Suivant : 3 • Transport →


fichly

3 • Transport

en trop

Déplacer des pièces sans rien leur ajouter.

Sur le terrain : une palette déplacée plusieurs fois avant d'arriver au poste qui en a besoin.



LA QUESTION À POSER



Combien de fois cette palette a-t-elle bougé avant d'être utilisée ?

Gaspillage 3 sur 8



Suivant : 4 • Traitements inutiles →

fichly

4 • Traitements

inutiles

En faire plus que ce que le client demande, ou utilise.

Sur le terrain : une tolérance plus serrée que ce que le client demande.

Un rapport rempli que personne ne lit.

Plus précis que demandé



Cote : Ø 20 mm

Client

± 0,1 mm



Atelier

± 0,01 mm

10 fois plus serré que demandé

Rempli, jamais lu

Rapport du jour



Lu par : personne



LA QUESTION À POSER

Le client paierait-il pour cette étape s'il la voyait ?

Gaspillage 4 sur 8



Suivant : 5 • Stocks →


fichly

5 • Stocks

« au cas où »

Plus de pièces en attente que le flux n'en a besoin.

Sur le terrain : des encours entre chaque poste, « au cas où ».
Chaque pile cache un problème qu'on ne voit plus.



LA QUESTION À POSER



Combien de pièces attendent entre deux postes, et pour quelle raison ?

Gaspillage 5 sur 8



Suivant : 6 • Mouvements inutiles →

fichly

6 • Mouvements

inutiles

Les gestes et les pas qui n'ajoutent rien à la pièce.

Sur le terrain : un opérateur qui se retourne à chaque cycle pour attraper un outil mal placé.

400 cycles par jour, 400 demi-tours



Tableau d'outils

Un demi-tour à chaque cycle



Sa place : à portée de main



LA QUESTION À POSER

Quels gestes, à chaque cycle, n'ajoutent rien à la pièce ?

Gaspillage 6 sur 8



Suivant : 7 • Défauts →

7 • Défauts

devenus normaux

Produire mauvais, puis trier, retoucher ou jeter.


Sur le terrain : une retouche en bout de ligne devenue une étape normale du process.

Gamme de fabrication

- 10 • Usinage
- 20 • Assemblage
- 30 • Contrôle

● 40 • Retouche

devenue normale



LA QUESTION À POSER



Quelle étape disparaîtrait si la pièce était bonne du premier coup ?

Gaspillage 7 sur 8



Suivant : 8 • Compétences inexploitées →

8 • Compétences

inexploitées

Ne pas utiliser ce que savent ceux qui font le travail.

Sur le terrain : une équipe qui connaît la solution, mais à qui personne ne la demande.



LA QUESTION À POSER

Quand a-t-on demandé à l'équipe ce qu'elle changerait ?

Gaspillage 8 sur 8



Suivant : par où commencer →

fichly

Par où

commencer ?

N'en cherchez pas huit : choisissez-en un.

Un gaspillage, un poste, une heure : observez, et cochez chaque fois que vous le voyez. Les huit questions à poser sont ci-dessous.

1 gaspillage	1 poste	1 heure	Vu
1 Surproduction	Pour quelle commande produit-on cette pièce, en ce moment ?	☐	
2 Attente	Qui, ou quoi, attend ici en ce moment, et depuis combien de temps ?	☐	
3 Transport	Combien de fois cette palette a-t-elle bougé avant d'être utilisée ?	☐	
4 Traitements inutiles	Le client paierait-il pour cette étape s'il la voyait ?	☐	
5 Stocks	Combien de pièces attendent entre deux postes, et pour quelle raison ?	☐	
6 Mouvements inutiles	Quels gestes, à chaque cycle, n'ajoutent rien à la pièce ?	☐	
7 Défauts	Quelle étape disparaîtrait si la pièce était bonne du premier coup ?	☐	
8 Compétences inexploitées	Quand a-t-on demandé à l'équipe ce qu'elle changerait ?	☐	

Les 8 gaspillages
Notre guide complet
(lien en commentaire)



fichly