


### Equipement d'un aérotherme de type SILENTHERME

On vous demande d'effectuer la réalisation sur logiciel de DAO des plans de l'armoire électrique d'un aérotherme.de modèle SILENTHERME et de marque CIAT.

Le SILENTHERME est un aérotherme de marque CIAT qui permet le chauffage d'un petit magasin de stockage de médicaments à l'hôpital de Maubeuge

## 2 - Présentation:



### Fonctionnement de l'installation :

Un opérateur pilote cet aérotherme par l'intermédiaire d'un coffret de commande. Il sélectionne le mode de fonctionnement qu'il désire par un commutateur à 3 positions ; arrêt, chauffage ou ventilation. Le ventilateur se met en fonctionnement et si le mode chauffage a été sélectionné le gradin de résistances est mis en chauffe à puissance maximale par l'intermédiaire d'un thermostat d'ambiance.

# Le SILENTHERME est équipé :

- d'un jeu de **3 résistances** à ailettes INOX 40 x 80 de marque VULCANIC couplée en étoile afin de réaliser la batterie de chauffage. Chaque résistance, repérée R1, R2 et R3 a une puissance unitaire de **6000 W en 230 Vac**.
- d'un moteur asynchrone triphasé à rotor à cage d'écureuil type LEROY SOMER LS 71L Puissance utile de 0,55 kW 4 pôles (repéré M1) pour l'entraînement d'un ventilateur de brassage de l'air chauffé par les résistances

Votre chef de bureau d'études vous demande d'effectuer la réalisation sur logiciel de DAO des plans de l'armoire électrique d'un aérotherme.

## Vous devez : A PARTIR DU DOSSIER D'AIDE FOURNI

Créer le dossier et l'enregistrer à votre nom sur le bureau, puis :

- 1. Réaliser le schéma de puissance (folio 1)
- Type folio: paysage A4 avec cartouche
- Symbole : mode affichage normale
- Couleur et épaisseur des conducteurs des PHASES : NOIR avec épaisseur 40
- Couleur et épaisseur du conducteur du NEUTRE : BLEU avec épaisseur 40
  - 2. Réaliser le schéma de commande et de signalisation (folio 2)
- Type folio: paysage A4 avec cartouche
- Symbole : mode affichage normale
- Couleur et épaisseur des conducteurs en 24V~ : ROUGE avec épaisseur 20
- Couleur et épaisseur des conducteurs du 0V~: MARRON avec épaisseur 20
  - 3. Effectuer les références croisées

Voir le dossier d'aide WINRELAIS

Réaliser les renvois de folios

Voir le dossier d'aide WINRELAIS

4. Réaliser le schéma du bornier de puissance (folio 3)

#### Voir le dossier d'aide WINRELAIS

- Paramètres : **nom** : XP, **orientation** : horizontal, d**imensions** entête h1 = 12, h2 = 4, v1=20, v2=8mm, **dimensions** bornes h1 = 8, v1 = 24mm
  - 5. Réaliser le schéma des borniers de commande et de signalisation (folio 4)
  - Paramètres : noms : XC et XS, orientation : horizontal, mêmes dimensions que le bornier de puissance
    - 6. Effectuer la liste des folios (folio 5)

Voir le dossier d'aide WINRELAIS

7. Effectuer le classement des folios en suivant l'exemple fourni

Barre d'outils / Folio / Classer

- 8. Effectuer la modification des cartouches et des repères
- cartouche à compléter suivant l'exemple en mettant la date de réalisation et vos noms + classe

Voir le dossier d'aide WINRELAIS

9. Effectuer le dossier informatique avec création des folios en PDF

Sur la barre d'outils : fichier/imprimer/génére	er avec options PDF : générer	un unique fichier PDF
Noms :	Classe :	Date :

# FICHE DE NOTATION DU TP XRELAIS

Tâche effectuée	Remarques du professeur
Schéma de puissance (folio1)	Taille des symboles
Timing - début :	Couleurs conducteurs
- fin :	Epaisseur conducteurs
	Signature du professeur :
Schéma de commande (folio2)	Taille des symboles
Timing - début :	Couleurs conducteurs
- fin:	Epaisseur conducteurs
	Signature du professeur :
Références croisées Timing - début : fin :	Signature du professeur :
Renvois de folios	Signature du professeur :
Timing - début :	•
- fin :	
Bornier de puissance (folio3)	Signature du professeur :
Timing - début :	
- fin :	
Borniers de commande et de signalisation (folio 4)	Signature du professeur :
Timing - début :	
- fin :	
Liste des folios (folio5)	Signature du professeur :
Timing - début :	
- fin :	St
Classement des folios	Signature du professeur :
Timing - début : fin :	
Modification des cartouches et des repères	Signature du professeur :
Timing - début :	
- fin:	
Dossier informatique avec création des folios en PDF	Signature du professeur :
Timing - début :	
- fin :	

Т	TTP 2.8		AEROTHERME		Nom			
Début Fin		Saisi	Saisie de schéma Winrelais			n		
Activités	Tâches	Compétences	Critères d'évaluation	NE	0	1 2	3 10	00%
		C3 : Définir une installation à l'aide de solutions préétablies.				1009		
T1-1 TA1-1 : prendre connaissance du dossier A1 : Préparation relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple		Le dossier technique des opérations est constitué et complet.				1009	30% %	
	C10 CO7: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel				1009	%		
		Les applications numériques (logiciels* de représentation graphique, de dimensionnement, de chiffrage,) sont exploitées avec pertinence.				1009	<mark>30%</mark>	
	C11: Compléter les documents liés aux opérations.				1009	%		
		Les documents à compléter sont identifiés.				50%	20%	
		Les documents sont complétés ou modifiés correctement.				50%	6	
	C12 CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération				1009			
		Les difficultés sont remontées à la hiérarchie.				1009	20% %	
Note .					S	sur 20		

BAC MELEC * Métiers de l'Électricité et de ses Enviro Titre: AEROTHERME Saisie de schéma Winrelais			Niveau : TBac Melec  Date: Janvier Durée:4h				4h		
Repère: TTP 2.8		Support : Logiciel WinRelais							
Activité : Préparation		Lieux : Zone postes informatique	1						
Moyens et ressources	Autonomie et responsabilité	Elément d'environnement	Secteur d'activité						
* Dossiers 1 * Outils numériques spécifiques du métier (logiciels de schémas, de calculs)	* Autonomie - Partielle - Totale * Responsabilité - Des moyens	* Situation réelle sur tout ou partie d'une installation							
	- Du résultat		Attitudes professionnelles						
			AP1	AP2	AP3	AP4	AP5		
			X		Χ		Χ		
Prérequis			Activités/Tâches						
Lecture de plans électriques Connaissance du matériel industriel		A1 : Préparation - T1-1 TA1-1							
	Description		- T1-3	TA1-2					
* Prendre connaissance et analyser le do	ssier de l'opération (réalisation, mise en	service, maintenance)							
Dossier 1	Dossier 2	Dossier 3	Compétences						
- Schémas électriques			C1	CO1					
			C2	CO2					
			C3			30 %			
			C4	CO3					
			C5 C6	CO4					
			C7	CO5					
			C8	CUS					
			C9	CO6					
			C10	CO7		30 %			
			C11			20 %			
			C12	C08		20 %			
			C13	<b>CO</b> 9					
Résultats attendus		Connaissand	es et N	atures					
* Les informations nécessaires sont recu * Les conditions de réalisation sont analy		* Installations électriques - Protection. * Matériels et leur mise en œuvre - Commande. * Matériels de commande de l'énergie - Fonctions d'usage. — chauffage							