

Materialen

Box: KSK-80 KA Conrad 1525529-62

Gaas

Gamma 259934

BEVESTIGEN VAN GAAS

Gebruik een hete stift (soldeerbout o.i.d.) om het gaas op meerderen plaatsen vast te smelten aan het kunststof v.d. box.

DEZE TEKENING TOONT ALLEEN DE BEWERKINGEN OP DE ONDERHELFT VAN DE BOX. DE BOVENHELFT (DEKSEL) IS NIET AFGEBEELD EN BEHOEFT GEEN BEWERKINGEN

TEKENING BOX SEN55.DOCX

Schaal 1:1

Project: Fijnstofmeter SEN55

Materiaal: Zie tekening 2024-05-04